


الكتاب المقدس




د. محمد ابراهيم السن

أستاذ الكتاب المقدس في كلية اللاهوت بجامعة المنيا

د. ابراهيم بن صالح العغاز

أستاذ الدراسات الكتابية بالجامعة الإسلامية بجامعة المنيا



مقدمة

الحمد لله حمدًا يليق بجلال وجهه وعظم سلطانه، والصلوة والسلام على المصطفى محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد، فإن علم الكيمياء يبحث في تركيب المواد ودراسة التغيرات الناشئة عليها في الأحوال المختلفة. وهو علم قديم، إلا أنه نتيجة للثورة الصناعية الهائلة في هذا القرن فقد شهدَ تطويراً كبيراً في شتى فروعه وخاصة فيما يتعلق بصناعات البتروكيميائيات والمتفجرات والأدوية وغيرها من الصناعات الكيميائية. وبالتالي فإن الاهتمام بموضوع الكيمياء أخذ يزداد يوماً بعد الآخر، لذلك فقد عقدنا العزم بطلب من معهد الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية على إعداد هذا الكتاب حول الكيمياء وتطبيقاتها في الصناعة ليكون مقرراً لطلبة المعهد وكذلك ليخدم طلبة الدورات المختلفة التي تعقد لضباط وأفراد الدفاع المدني.

وقد أوضحنا ذلك في أربعة أبواب رئيسية. يتضمن الباب الأول مقدمة عن أسس الكيمياء، بينما يتضمن الباب الثاني مخاطر المواد الكيميائية، كما يعطي الباب الثالث نبذة عن ملوثات البيئة بينما يعطي الباب الرابع نبذة عن استخدام الكيمياء في الصناعة.

هذا وقد رأينا اختصار بعض المواضيع والاسهام في مواضيع أخرى وذلك حسب أهمية الموضوع في نظرنا. كما تم تعریب المصطلحات العلمية وكذلك استخدام السلامة في شرح المواضيع المختلفة بهذا الكتاب بطريقة تسهل استيعاب معلوماته من قبل الطالب دون عناء يذكر.

وأخيراً نرجو من الله أن تكون قد وفقنا في إخراج هذا الكتاب بالصورة المنشودة مع ترحيبنا بالأراء والمقترنات التي تعمل على تطوير هذا الكتاب، مع الشكر سلفاً لأي انتقاد بناء. والله من وراء القصد.

المؤلفان

١٤١٢ هـ / ١٩٩١ م

المحتويات

الصفحة

الموضوع

الباب الأول أسس الكيمياء

١١	مقدمة
١٢	خواص المواد
١٥	تنقية المركبات الكيميائية
١٦	الذرة والجزيء
١٩	الرموز الكيميائية
٢١	الصيغ الكيميائية
٢٣	التفاعلات الكيميائية
٢٨	تصنيف المركبات الكيميائية
٣٣	المركبات العضوية
٣٥	المجموعات الفعالة
٣٨	التفاعلات الكيميائية العضوية
٣٩	أسئلة عامة

الباب الثاني مخاطر المواد الكيميائية

٤١	مقدمة
٤٢	مخاطر المواد الكيميائية
٤٢	المواد الكيميائية التي تحدث أضراراً بالجلد في الحال
٤٥	المواد السامة

السوائل والأبخرة سريعة الاشتعال	٤٦
الغازات والأبخرة السامة والضارة	٤٦
المواد المتفجرة	٤٩
المواد المسيبة للسرطان	٥١
الاحتياطات الواجب اتباعها للسلامة من المواد الكيميائية المتداولة	٥٢
الشروط اللازم توفرها في المختبرات الكيميائية	٥٥
الاسعافات الأولية الواجب اتباعها بعد التعرض للمواد الكيميائية السامة والضارة	٥٧
التصنيف الدولي للمواد الكيميائية الخطرة	٥٩
إجراءات الطواريء الازمة للتغلب على مخاطر المواد الكيميائية في حالة نقلها أو تسربها	٦٤
المواد الكيميائية السامة	٦٤
المواد القابلة للاشتعال	٦٥
المواد الكيميائية المسيبة للتآكل	٦٦
المكونات الكيميائية لطفايات الحريق	٦٦
وسائل الوقاية من الحرائق والانفجارات	٧١
نشوب الحرائق في محطات توليد الكهرباء	٧٢
ظروف العمل الآمنة في المصانع	٧٥
أسئلة عامة	٨٠

الباب الثالث

تلويث البيئة


مقدمة	٨١
الملوثات الكيميائية للبيئة	٨٢
أكسيد الكربون	٨٣
أكسيد الكبريت	٨٥

١٢٦	أنواع الصناعات الكيميائية الحربية
١٢٦	المتفجرات التقليدية
١٢٨	الأسلحة الكيميائية
١٢٩	القنابل الحارقة (النابالم)
١٣٠	أسئلة عامة
١٣١	ملاحق: سريران السوائل
١٤٣	المراجع
١٤٦	الجدول الدوري

٨٧	كبريتيد الهيدروجين
٨٨	فلوريد الهيدروجين
٨٩	أكسيد النيتروجين
٩١	الهيدروكربونات
٩١	المعادن الثقيلة
٩٣	الجسيمات
٩٤	المبيدات
٩٥	نسبة مكونات الملوثات الكيميائية المسماوح بها في الهواء
١٠١	مكافحة التلوث
١٠٤	أسئلة عامة

الباب الرابع الكييماء والصناعة

١٠٥	مقدمة
١٠٦	نماذج من الصناعات الكيميائية العضوية وغير العضوية
١٠٦	الأسمنت
١٠٧	الأصباغ (البويات)
١٠٧	المبيدات الكيميائية
١١٠	الأسمدة
١١٢	الصابون
١١٢	المنظفات
١١٤	الصناعات البتروكيميائية
١١٤	مقدمة
١١٦	الصناعات البتروكيميائية التابعة لشركة سابك
١١٨	المواد الخام للصناعات البتروكيميائية
١٢٤	تصنيع البوليمرات



الباب الأول

أسس الكيمياء

مقدمة :

يبحث علم الكيمياء في تركيب المواد ودراسة التغيرات الناشئة عليها في الأحوال المختلفة، ويمكن تقسيم مباحثات علوم الكيمياء إلى فرعين رئيين هما:

١ — كيماء المواد غير العضوية (الكيمياء اللاعضوية).

وتشمل دراسة المركبات غير المحتوية على الكربون من عناصر وأملاح وأحماض وقواعد وغيرها.

٢ — الكيمياء العضوية: وهي كيماء مركبات الكربون.

وللكيمياء تطبيقات واسعة في مجالات مختلفة في الزراعة والصناعة وفي المباحث الجنائية وغيرها. وقد بُرِزَ من فروع الكيمياء مباحث رئيسية أصبحت علوماً مستقلة مثل:

١ — الكيمياء الطبيعية (الفيزيائية):

وتبحث في الخواص الطبيعية للمواد الكيميائية.

٢ — الكيمياء التحليلية:

وتشمل استخدام أجهزة التحليل في تعين التركيب النوعي أو الكمي للمواد.

٣ — الكيمياء الكهربائية (كهروكيميائية):

وتهتم بسلوك الأيونات وظاهرة التحلل الكهربائي للسوائل.

٤ — الكيمياء الضوئية.

وتبحث في أحوال المواد وسلوكها عند تزامن التغيرات الأشعاعية والكيميائية.

وهناك مبحث آخر للكيمياء بدأ فرعاً صغيراً غير أنه منذ زمن قريب أصبح علمًا مستقلًا له فروع كثيرة متخصصة نظراً لأهميته وارتباطه الوثيق بحياة الإنسان وسائر الأحياء، هذا العلم هو الكيمياء الحيوية، والتي تبحث في كيمياء العمليات الحيوية بشكل عام.

وسوف نذكر بإيجاز بعض المبادئ الرئيسية للكيمياء من تعريف بخواص المواد وشرح مبسط للذرة والجزيء وللصيغة والرموز الكيميائية وطريقة تصنيف المركبات الكيميائية، وأخيراً وصف لبعض المركبات العضوية.

خواص المواد :

تعرف المادة بأنها كل ما يشغل حيزاً من الفراغ وله وزن (ثقل)، وبذل يجب أن يكون للمادة حجم مميز ووزن محسوب، فالماء والهواء والتربة وغيرها تسمى مواداً لتتوفر الحجم والوزن فيها، على الرغم من اختلاف أشكالها وأحوالها، ذلك أن للمواد ثلاثة حالات رئيسية هي:

١ — **الحالة الصلبة Solid state:** كالتراب والجسر والحديد والخشب وغيرها مما له حجم ثابت وشكل ثابت.

٢ — **الحالة السائلة Liquid state:** كالماء والزيت والزئبق وغيرها مما له حجم ثابت وشكل ظاهري مختلف باختلاف الإناء الذي يحتويها.

٣ — **الحالة الغازية Gaseous state:** كالهواء وسائر الغازات من مواد لا يكون لها حجم ولا شكل ثابت.

ويمكن تحول المواد من حالة إلى أخرى عند تغير الظروف المحيطة بها من ضغط وحرارة، فيتحول الماء مثلاً إلى بخار في الحالة الغازية عند ارتفاع درجة حرارته بينما يتتحول إلى ثلج صلب نتيجة لتهييده. والعمليات المألوفة في تحول المواد من حالة إلى أخرى هي كما يلي:

١ — **الانصهار Fusion:** تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بالتسخين.

٢ — التجمد Freezing: تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة أنسس الكيمياء الباب الأول بالتبديد.

٣ — التبخير Evaporation: تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية بالتسخين.

٤ — التكثيف Condensation: تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة بالتبديد.

٥ — التسامي Sublimation: تحول المادة من الحالة الصلبة مباشرة إلى الحالة الغازية بالتسخين، وهو ما يحصل للبيود والنفاثلين عند ارتفاع درجة حرارتها.

وتحتاج المواد لانتقالها من حالة إلى أخرى إلى نوعين من الحرارة، النوع الأول كفيل بنقل ظروف المادة إلى درجة الاتزان مع الحالة المنقولة إليها ويسمى بالحرارة المحسوسة sensible heat والنوع الآخر يلزم لاتمام عملية التحويل ويسمى بالحرارة الكامنة Latent heat، وتختلف كمية الحرارة المحسوسة وفقاً لظروف المادة الابتدائية والظروف المرغوب نقلها له، بينما تكون الحرارة الكامنة ثابتة تعتمد على كمية المادة وعملية التحويل.

ان لعملية انتقال المادة من الحالة الصلبة إلى السائلة (الإنصهار) وعملية تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة (التجمد) حرارة كامنة متساوية تسمى بالحرارة الكامنة للإنصهار أو الحرارة الكامنة للتجمد وفقاً لاتجاه عملية التحويل. وكذلك الحال بالنسبة لتحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية (التبخير) أو العكس من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة (التكثيف)، فإن الحرارة الكامنة للتباخير تساوي الحرارة الكامنة للتكتيف.

وتقسم المواد من حيث تركيبها إلى عناصر ومركبات ومخاليط (محاليل)، فالعناصر Elements هي أبسط صور المادة الموجودة في الطبيعة والتي لا يمكن تحولها إلى أبسط منها، وذلك مثل الأكسجين والهيدروجين والحديد والتحاس وغيرها فهي عناصر أولية ثابتة تمثل أبسط صور وجود المادة في الطبيعة وتقسم العناصر إلى:

- ١ — معادن (فلزات) كالحديد والنحاس.
- ٢ — لا معادن (لا فلزات) كالكبريت والفسفور.
- ٣ — أشباه معادن كالزرنيخ والأنثيمون.

وتنتج المركبات Compounds عن اتحاد العناصر وارتباطها كيميائياً، فالماء مثلاً ينتج عن اتحاد جزيئين من الهيدروجين وجزيء من الأكسجين $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ ، وينتاج أيضاً ملح الطعام من اتحاد عنصري الكلور والصوديوم $Na + Cl \rightarrow NaCl$ ، وعادة ما تكون للمركبات خواص مختلفة عن العناصر المكونة لها.

وتكون المخلوطات Mixtures عند اجتماع عناصر مختلفة أو عناصر ومركبات أو مركبات مختلفة دون اتحادها كيميائياً بحيث يسهل فصلها، وبذل يعتبر الهواء مخلوط غازي لعناصر مختلفة أهمها الأكسجين والتتروجين، وكذلك التراب مخلوط لعناصر صلبة ومركبات عديدة أهمها السيليكون وأكسيد السيلikon. والمخلوط عادة غير متجانسة في توزيع مكوناتها، أما إذا كانت متجانسة فتسمى محاليل، ك محلول السكر في الماء و الخليط الرمل والملح.

ومن أهم الفروق بين المركبات والمخلوطات ما يلي:

- ١ — المركبات تتكون من عناصر ثابتة بنسبة وزنية محددة وفقاً لقانون بروست (قانون النسب الثابتة)، بينما تتكون المخلوطات من عناصر أو مركبات بحسب مختلفة.
- ٢ — يصاحب تكون المركبات تفاعلات كيميائية في حين أنه لا يحدث تفاعل كيميائي عند تحضير المخلوطات.
- ٣ — للمركبات خواص مختلفة عن العناصر المكونة لها، بينما يكون للمخلوطات خواص مشتركة من المواد المكونة لها.
- ٤ — يسهل فصل مكونات المخلوطات فيزيائياً في حين أنه لا تفصل العناصر المكونة للمركبات إلا بالطرق الكيميائية.

وللمواد خواص (صفات) فيزيائية (طبيعية) وكميائية مختلفة، فالخواص الطبيعية تعبر عن حالة المادة ولونها وتبلورها ودرجة غليانها ودرجة تجمدها والحرارة النوعية لها وذوبانيتها وغيرها، أما الخواص الكيميائية فتعبر عن التغير الناشئ على المادة في حالة وجودها في ظروف أخرى أو مع مواد مختلفة، وتدل الخواص الكيميائية على قابلية المادة للاتحاد الكيميائي لتكوين مواد أخرى.

ويعد التجمد والإنصهار والغليان والذوبان وتغير الشكل الخارجي للمواد تغيراً فيزيائياً (طبيعاً) Physical changes، ذلك أن التركيب الأساسي للمادة لا يتغير في هذه العمليات، في حين أن احتراق الخشب وصدأ الحديد واحتراق الشمعة يهدّد تغييراً كيميائياً للمواد Chemical changes، ذلك بسبب تحول المادة إلى مادة (أو مواد) أخرى مختلفة عن المادة الأساسية في التركيب نتيجة لهذه العمليات.

والتغيرات الطبيعية (الفيزيائية) طارئة ووقتية تزول بزوال المؤثر في حين أن التغيرات الكيميائية ثابتة ولا تزول بزوال المؤثر كما قد ينشأ عنها انبعاث للطاقة وارتفاع في درجة الحرارة.

تنقية المركبات الكيميائية :


الطرق المألوف اتباعها في تنقية المركبات هي :

- ١ — إعادة البلورة Recrystallization: تستخدم لتنقية المركبات العضوية الصلبة حيث يتم اختيار المذيب المناسب ثم تذوب كل من المادة والشوائب عند درجة حرارة مرتفعة. وعند التبريد تترسب المادة مخلفة الشوائب وراءها في محلول.
- ٢ — التقطير Distillation يستخدم لتنقية المركبات السائلة تحت الضغط الجوي أو عند ضغط منخفض. ويتم تقطير المادة الكيميائية عندما تصل إلى درجة غليانها (شكل ١ - ١).

- ٣ — الاستخلاص Extraction: وهو فصل جزء من مزيج من المركبات العضوية بواسطة مذيب.

٤ — التسامي Sublimation: وهي طريقة لتنقية المركبات العضوية الصلبة التي تتحول من حالتها الصلبة إلى الحالة الغازية ومن ثم تتكشف مرة أخرى على سطح بارد.

٥ — طرق الفصل اللوني Chromatography: يرجع تسمية الفصل اللوني لتمكن العالم الروسي تسويت (لأول مرة) من فصل أجزاء ملونة من النبات. وتعتمد هذه على مدى قدرة توزيع وانتشار الخليط من المركبات بين صنفين أحدهما ثابت والآخر متحرك وتستخدم لفصل المركبات ذات الاختلاف الواضح في القطبية.



شكل (١ - ١) جهاز التقطر البسيط

الذرة والجزيء :

تعرف الذرة atom بأنها أصغر أجزاء العنصر التي تدخل في التفاعلات الكيميائية في حين أن الجزيء molecule هو أصغر أجزاء المادة (سواء العنصر أو المركب) والذي يمكن أن يوجد في حالة منفردة ويحمل خواص المادة وصفاتها.

وتحتوي كل مادة على ذرات لها كتلة وحجم يعتمد على نوع المادة والعناصر

ال嚮ونة لها، وت تكون الذرات من نواة Nucleus صغيرة محاطة بالالكترونات (كهارب)، تدور حول النواة في مسارات دائرية محددة وفي مستويات متعددة على أبعاد مختلفة من النواة، وتوجد البروتونات Protons والنيوترونات Neutrons داخل النواة، و تمثل النواة بذا الكتلة التقريرية للذرة، وشحنتها موجبة.

تحمل الالكترونات شحنة سالبة كما تحمل البروتونات شحنة موجبة، ويكون عدد الالكترونات مساوياً لعدد البروتونات، لذا تكون الذرة في حالة متعدلة كهربائياً، ذلك أن النيوترونات لا تحمل شحنة كهربائية، وعادة ما تكون كتلة النيوترون مساوية لكتلة البروتون، وهي أكبر من كتلة الالكترون بحوالي 1836 مرة، ويبين الجدول ١ - ١ الشحنة الكهربائية والكتلة لكل من الالكترون والبروتون والنيوترون.

جدول ١ - ١: الشحنة الكهربائية والكتلة لكل من الالكترون والبروتون والنيوترون

الشحنة الكهربائية		الكتلة		أجزاء الذرة
شحنة نسبية	كولوم	و ك ذ	جرام	
- ١	$10^{-19} \times 1,6-$	٠,٠٠٠٥٥	$10^{-28} \times 9,11$	الالكترون
+ ١	$10^{-19} \times 1,6+$	١,٠٠٧٢٨	$10^{-24} \times 1,٦٧٣$	البروتون
-	صفر	١,٠٠٨٦٧	$10^{-24} \times 1,٦٧٥$	النيوترون

ملاحظة: «و ك ذ» أي وحدة كتلة ذرية: وهو مقياس يعتبر كتلة ذرة الكربون تساوي ١٢ «و ك ذ».

ويكون عدد الالكترونات وعدد البروتونات متساوياً لذرة العنصر الواحد بينما قد يختلف عدد النيوترونات لذرة العنصر ليتتبع ما يعرف بالنظائر Isotopes، والنظائر إذا هي ذرات العناصر المختلفة في عدد النيوترونات، أو هي الذرات المتساوية بالعدد الذري Atomic Number والمختلفة في عدد الكتلة Mass Number، إذ اضطلاع على تسمية عدد البروتونات في العنصر بالعدد الذري ومجموع عدد البروتونات والنيوترونات بعدد الكتلة. ويبين الجدول ١ - ٢ بعض الأمثلة على ذلك.

جدول ١ - ٢: العدد الذري وعدد الكتلة لمجموعة من العناصر

العنصر	عدد البروتونات	عدد النيترونات	عدد الالكترونات	عدد الذري	عدد الكتلة
أكسجين	٨	٨	٨	٨	١٦
كلور	١٧	١٧	١٨	١٨	٣٥
كلور (نظير)	١٧	١٧	٢٠	١٧	٣٧
هيدروجين	١	١	٠	١	١
هيدروجين (نظير ١)	١	١	١	١	١
هيدروجين (نظير ٢)	١	١	٢	١	٣
ذهب	٧٩	٧٩	١١٨	٧٩	١٩٧

أما الجزيء فكما ذكر سابقاً فهو أصغر جزء من المادة يمكن أن يوجد في حالة منفردة، ويحتوي الجزيء على ذرات العناصر بأشكال مختلفة، فجزيء الماء مثلاً يحتوي على ذرتين من الهيدروجين وذرة من الأكسجين، في حين أن جزيء غاز الكلور مثلاً يحتوي على ذرتين من الكلور، بينما يحتوي جزيء حمض الكبريتيك على ذرتين من الهيدروجين وذرة الكبريت وأربع ذرات من الأكسجين.


وقد اتخد وزن ذرة الهيدروجين مرجعاً لمعرفة الوزن الذري للعناصر Atomic weight والوزن الجزيئي للمواد Molecular weight. فالوزن الذري لعنصر ما هو وزن ذراته مقسوماً على وزن ذرة الهيدروجين وكذلك الوزن الجزيئي لمادة ما هو وزن جزيء منها مقسوماً على وزن ذرة الهيدروجين.

ان الوزن الذري للأكسجين المساوي ١٦ يعني أن وزن ذرة الأكسجين ١٦ مرة وزن ذرة الهيدروجين، أما الوزن الجزيئي للأكسجين والمساوي ٣٢ فإنه يعني أن وزن جزيء الأكسجين (المحتوى على ذرتين من الأكسجين) يعادل ٣٢ مرة وزن ذرة الهيدروجين.

وبذا فإن الوزن الذري للعناصر يساوي عدد الكتلة (أي مجموع البروتونات

والنيوترونات الموجودة في نواة ذرة العنصر) وذلك لأن وزن البروتونات والنيوترونات أثقل من الكربون
متقارب جداً وأن وزن ذرة الهيدروجين يعادل وزن بروتون واحد، كما وأن وزن
الإلكترونات صغير جداً مقارنة بوزن البروتونات.

إلكترونات سالبة توجد في مستويات
طاقة مختلفة وتحيط بالنواة الموجة



شكل (١ - ٢)

رسم تخطيطي يوضح تركيب ذرة إحدى العناصر (تمثل عنصر الكربون ١٢)

الرموز الكيميائية :

تم الاتفاق على استخدام بعض الرموز للدلالة على العناصر المختلفة من المواد تسهيلًا واحتصاراً لاستخدامها في أغراض متعددة، فالرمز الكيميائي عبارة عن حرف أو حرفين يدل على ذرة واحدة من عنصر معين وقد يشتق من اسم هذا العنصر كما يلي:

Oxygen	الرمز O تعني ذرة واحدة من الأكسجين
Hydrogen	H تعني ذرة واحدة من الهيدروجين
Carbon	C تعني ذرة واحدة من الكربون
Calcium	Ca تعني ذرة واحدة من الكالسيوم
Chlorine	Cl تعني ذرة واحدة من الكلور
Chromium	Cr تعني ذرة واحدة من الكروم

Fe تعني ذرة واحدة من الحديد (وذلك من الكلمة Ferrous باللاتينية).
 Na تعني ذرة واحدة من الصوديوم (وذلك من الكلمة Natrium باللاتينية).
 Pb تعني ذرة واحدة من الرصاص (وذلك من الكلمة Plumbum باللاتينية).

ويمكن باستخدام الرموز الكيميائية بيان الفرق بين الذرة والجزيء بوضوح تام، فذرة الأكسجين يرمز لها O ، في حين أن جزيء الأكسجين يرمز له O_2 للدلالة على أنه يحتوي على ذرتين من الأكسجين، وكذلك الحال لجزيء الهيدروجين H_2 وجزيء الكلور Cl_2 وغيرها، بينما يرمز لجزيء الماء بـ H_2O للتعبير عن احتواء جزيء الماء على ذرتين من الهيدروجين وذرة واحدة من الأكسجين، وكذلك فإن جزيء حمض الكبريتيك يرمز له بـ H_2SO_4 أي أنه يحتوي على ذرتين من الهيدروجين وذرة كبريت وأربع ذرات من الأكسجين. ويبيّن الجدول ١ — ٣ الرموز الخاصة لبعض العناصر المألوفة.

جدول ١ — ٣ : الرموز الخاصة لبعض العناصر المألوفة

العنصر	الرمز الذري	الوزن الذري
أكسجين	O	١٦
الوميوم	Al	٢٧
باريوم	Ba	١٣٧
بوتاسيوم	K	٣٩
حديد	Fe	٥٦
خارصين	Zn	٦٥,٤
ذهب	Au	١٩٧
رصاص	Pb	٢٠٧
زئبق	Hg	٢٠٠
صوديوم	Na	٢٣
فضة	Ag	١٠٧,٩
فلور	F	١٩
كالسيوم	Ca	٤٠
كبريت	S	٣٢

العنصر	الرمز الذري	الوزن الذري
كربون	C	١٢
كلور	Cl	٣٥,٥
مازنسيوم	Mg	٢٤
منجنيز	Mn	٥٥
نحاس	Cu	٦٣,٦
نيتروجين	N	١٤
بورانيوم	U	٢٣٨,٤

الصيغ الكيميائية :

تستخدم الرموز الكيميائية للعناصر للدلالة على تركيب الجزيئات لبيان نوع وعدد ذرات العناصر المحتوية عليها، فالصيغة الكيميائية Chemical formula لجزيء غاز الكلور هي Cl_2 ، أي أن جزيء الكلور يحتوي على ذرتين من عنصر الكلور، وكذلك الصيغة الكيميائية لغاز ثاني أكسيد الكربون هي CO_2 أي أنه يحتوي على ذرة كربون وذرتين من الأكسجين، كما أن الصيغة الكيميائية لكلورات البوتاسيوم هي KClO_3 للدلالة على احتواء جزيء منها على ذرة بوتاسيوم وذرة كلور وثلاث ذرات من الأكسجين.

عادة ما تسمى الصيغ الكيميائية السابقة بالصيغة الكيميائية الجزيئية Molecular formula لأنها تدل على تركيب جزيء واحد من المادة، ويمكن حساب الكتلة الجزيئية (الوزن الجزيئي) لمادة ما بجمع الكتل الذرية لجميع ذرات العناصر الموجودة في تركيب (صيغة) الجزيء، فالماء (H_2O) مثلاً له كتلة جزيئية تساوي مجموع كتلة ذرتين من الهيدروجين (٢) وكتلة ذرة من الأكسجين (٦)، أي ما يساوي ١٨. وبين الجدول ١ - ٤ الصيغ الجزيئية والكتلة الجزيئية لبعض المركبات.

جدول ١ - ٤ : الصيغ الجزيئية والكتلة الجزيئية لبعض المركبات

الكتلة الجزيئية	الصيغة الجزيئية	المادة
٢٨	N_2	نيتروجين
٩٨	H_2SO_4	حمض الكبريتيك
٤٦	C_2H_5OH	الكحول الإيثيلي
١٧	NH_3	الشادر
٤٤	CO_2	ثاني أكسيد الكربون
٥٨,٥	$NaCl$	كلوريد الصوديوم
٧٤	$Ca(OH)_2$	هيدروكسيد الكالسيوم

تدل الأرقام الموجودة في الصيغ الكيميائية للجزئيات على تكافؤ العناصر، ويعرف التكافؤ Valence على أنه قدرة العناصر على الارتباط لتكوين الجزيئات. فعند تكوين الماء مثلاً تتحدد ذرة واحدة من الأكسجين مع ذرتين من الهيدروجين ويقال في هذه الحالة أن الأكسجين ثنائي التكافؤ وأن الهيدروجين أحادي التكافؤ، وكذلك الحال في تكوين ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) فإن ذرة واحدة من الكلور تتحدد مع ذرة واحدة من الصوديوم لتكوين جزيء ملح الطعام، فيقال عندها أن كلاً من الصوديوم والكلور أحادي التكافؤ.

ويعرف التكافؤ من الناحية الالكترونية بأنه عدد الالكترونات الذي تكتسبه أو تفقده الذرة عند اتحادها مع ذرات العناصر الأخرى، أو هو بصورة أبسط عبارة عن عدد ذرات الهيدروجين أو أي عنصر معلوم التكافؤ التي تتحدد بها أو تحل محلها ذرة واحدة من العنصر. ويبين الجدول ١ - ٥ تكافؤ بعض العناصر المألوفة.

جدول ١ - ٥ : تكافؤ بعض العناصر المألوفة

التكافؤ	الرمز	العنصر
١	H	هيدروجين
١	Cl	كلور
١	Na	صوديوم
١	Ag	فضة
٢	O	أكسجين
٢	Ca	كالسيوم
٢	Mg	ماجنيسيوم
٣	N	نيتروجين
٣	Al	اللمنيوم
٤	C	كربون

ويجب التنبيه هنا إلى أن المجموعات الذرية تعامل كالعناصر في حالة كتابة الصيغ الكيميائية للجزئيات التي تحتويها، ومن الأمثلة على هذه المجموعات ما يلي:

١ - مجموعات أحادية التكافؤ :

مجموعة الأمونيوم NH_4^+ ، مجموعة الهيدروكسيل OH^- ، مجموعة النترات NO_3^- ، مجموعة الكلورات ClO_3^- .

٢ - مجموعات ثنائية التكافؤ :

مجموعة الكربونات CO_3^{2-} ، مجموعة الكبريتات SO_4^{2-} .

٣ - مجموعات ثلاثة التكافؤ :

مجموعات الفوسفات PO_4^{3-} .

التفاعلات الكيميائية :

يستفاد من الصيغ الكيميائية للمواد في كتابة التفاعلات الكيميائية بطريقة مبسطة وسهلة وذلك بما يعرف بمعادلة التفاعل الكيميائي، وتدل معادلة التفاعل الكيميائي على ما يلي:

١ - المواد الداخلة في التفاعل، وتكتب في طرف معادلة التفاعل الأيسر.

٢ - المواد الناتجة من التفاعل، وتكتب في الطرف الأيمن من معادلة التفاعل الكيميائي.

٣ - اتجاه التفاعل الكيميائي، ويستخدم عادة سهم \rightarrow للدلالة على اتجاه التفاعل من المواد المتفاعلة إلى نواتج التفاعل، كما قد يستخدم سهم مزدوج \rightleftharpoons للدلالة على أن للتفاعل اتجاهين ممكرين عند الظروف المختلفة.


يسمى التفاعل ذو الاتجاه الواحد بالتفاعل غير العكسي *Irrversible reaction* كما يطلق اسم التفاعل العكسي على التفاعلات ذات الاتجاهين *Reversible reaction* وتبين معادلة التفاعل أيضاً معلومات نوعية وكمية للمواد الداخلة في التفاعل

الكيميائي والمواد الناتجة منه. إذ هي توضح نوع هذه المواد والكميات المستهلكة منها (للمواد المتفاعلة) أو الناتجة (للمواد المنتجة من التفاعل)، وعلى سبيل المثال فإن معادلة احتراق الهبتان يمكن أن تكتب كالتالي :



ماء ثاني أكسيد الكربون أكسجين هبتان

لتدل على أن الهبتان C_7H_{16} (وهو أحد المركبات الهيدروكربونية) يخترق بوجود الأكسجين ليكون ثاني أكسيد الكربون CO_2 وبخار الماء H_2O ، أي أن تقرأ المعادلة من اليسار لليمين (أي حسب إتجاه السهم) :



وبإضافة إلى هذه المعلومة عن نوعية المواد المتفاعلة والناتجة من التفاعل، تشير معادلة التفاعل الكيميائي أن جزء واحد من الهبتان يحتاج إلى 11 جزيئاً من الأكسجين لاتمام عملية الاحتراق وإنتاج 7 جزيئات من ثاني أكسيد الكربون، 8 جزيئات من بخار الماء، كما تشير معادلة التفاعل إلى أنه تفاعل غير عكسي كما هو الحال في مسار عمليات الاحتراق.


لقد تم الحصول على عدد جزيئات المواد الداخلة في التفاعل والمواد الخارجة منه بتطبيق قانون بقاء المادة على العناصر المشتركة في التفاعل، أو ما يسمى بوزن معادلة التفاعل، ولتوسيع هذا نكتب فيما يلي الخطوات الأولية للحصول على الصورة النهائية للتفاعل المذكور آنفاً، وهي كما يلي:

- ١ — تحديد المواد الداخلة في التفاعل.


- ٢ — معرفة المواد الناتجة من التفاعل بإجراء التجارب المعملية للكشف عنها.

- ٣ — كتابة الصيغة الجزيئية Molecular formula لجميع المواد المساهمة في التفاعل الكيميائي.


- ٤ — كتابة التفاعل الكيميائي بصورة أولية وهي المعلومة النوعية من التفاعل وهي في مثالنا السابق ما يلي:




٥ — تطبيق قانون بقاء المادة على العناصر الموجودة في مواد التفاعل، إذ تشير المعادلة إلى وجود ٧ ذرات من الكربون في الطرف الأيسر بينما توجد ذرة واحدة في الطرف الأيمن، يعدل هذا بوضع ٧ أمام جزء ثاني أكسيد الكربون لتصبح المعادلة :



يؤخذ في الاعتبار بعد ذلك عنصر آخر من العناصر المشاركة في التفاعل. فالهيدروجين مثلاً يوجد منه ١٦ ذرة في الطرف الأيسر في حين يوجد فقط ذرتين منه في الطرف الأيمن، فيمكن حينئذ إضافة ٨ أمام جزء الهيدروجين ليتم الاتزان المطلوب، (ينبغي الإشارة هنا إلى أن التعديل اللازم لتوازن عنصر الهيدروجين في طرف المعادلة يجب ألا يؤثر على توازن العنصر السابق — الكربون — ولا أحتجنا إلى النظر في توازنه مرة أخرى)، تصبح المعادلة بعدها:



ينظر بعد ذلك إلى توازن العنصر الأخير (الأكسجين) في طرفي المعادلة، يوجد ذرتين منه في الطرف الأيسر في حين أنه يوجد ٢٢ ذرة منه في الطرف الأيمن، ان إضافة الرقم ١١ أمام جزء الأكسجين سوف تؤدي إلى توازن عدد ذرات الأكسجين في طرفي المعادلة لتصبح:




عدد ذرات الكربون في طرفي المعادلة يساوي ٧
وعدد ذرات الهيدروجين في طرفي المعادلة يساوي ١٦
وعدد ذرات الأكسجين طرفي المعادلة يساوي ٢٢

وبذا تصبح المعادلة متربعة **Balanced** ويمكن الاستفادة منها بعد ذلك في معرفة عدد جزئيات المواد المختلفة المساهمة في التفاعل من مواد متفاعلة أو مواد منتجة.


يمكن تقسيم التفاعل الكيميائي إلى قسمين رئيسيين بالنسبة للوسط الذي يتم فيه التفاعل، فالتفاعلات الكيميائية التي تتم في طور واحد One phase (أي حالة واحدة) للمواد المتفاعلة والمواد المنتجة سواء الحالة الغازية أو السائلة أو الصلبة تسمى تفاعلات متتجانسة Homogeneous Chemical Reactions بينما تسمى التفاعلات التي تتغير فيها حالة المواد بسبب التفاعل الكيميائي أو تختلف فيها حالة المواد الداخلة في التفاعل بالتفاعلات غير المتتجانسة Heterogeneous Chemical Reaction.

١ - اتحاد الهيدروجين واليود لتكوين يوديد الهيدروجين.



وهو تفاعل متتجانس عكسي reversible يحدث في الحالة الغازية.


٢ - تفاعل الكحول الإيثيلي مع حمض الخل لتكوين خلات الإيثيل والماء.



(الكحول الإيثيلي)

وهو تفاعل متتجانس عكسي يحدث في الحالة السائلة.

٣ - تحلل كربونات الكالسيوم بالحرارة إلى أكسيد الكالسيوم وثاني أكسيد الكربون.



وهو تفاعل عكسي غير متتجانس، إذ يشمل على مواد في الحالة الصلبة (كربونات الكالسيوم وأكسيد الكالسيوم) ومواد في الحالة الغازية (ثاني أكسيد الكربون).


٤ - تفاعل كبريتيد الأنتموني مع نهاية الحديد لتكوين الأنتمون وكبريتيد الحديد:



كبريتيد الحديد أنتمون حديد كبريتيد الأنتموني

وهو تفاعل غير عكسي متتجانس يحدث في الحالة الصلبة.

٥ - تفاعل الألومينا (أكسيد الألومنيوم) مع حمض الكبريتيك لتكوين كبريتات الألومنيوم والماء.



ماء كبريتات الألومنيوم حمض الكبريتيك أكسيد الألومنيوم

وهو تفاعل غير عكسي وغير متتجانس، لأن أحد المواد المتفاعلة (أكسيد الألومنيوم) في الحالة الصلبة بينما باقي المواد في الحالة السائلة.

ويجب الإشارة أخيراً إلى أن معادلة التفاعل لا تعطي معلومة واضحة عن معدل حدوث التفاعل ولا إمكانية حدوثه، ويمكن زيادة سرعة التفاعل باستخدام المواد المحفزة (الحفازات) Catalysts، وهي مواد تستخدم في تسريع التفاعلات الكيميائية ولا تدخل في التفاعل إذ تبقى كما هي في نهاية التفاعل، ولكن قد يطرأ عليها خمول أو انتهاء نشاط عندها تستبدل بمواد مشابهة جديدة، أو يجري عليها عمليات إعادة التنشيط.

وتكون عمليات الحفز في التفاعلات الكيميائية ضمن نوعين رئيسيين هما:

١ - الحفز غير المتتجانس وهو الأكثر شيوعاً وتستخدم فيه محفزات في حالة

غير حالة المواد المتفاعلة، وذلك مثل استخدام البلاتين في تفاعل الهيدروجين والأكسجين لتكوين الماء، واستخدام خامس أكسيد الفاناديوم (V_2O_5) في تفاعل ثاني أكسيد الكبريت والأكسجين لانتاج ثالث أكسيد الكبريت، واستخدام ثاني أكسيد المنجنيز (MnO_2) في تحلل فوق أكسيد الهيدروجين (H_2O_2) إلى أكسجين وماء.

٢ - الحفز المتتجانس وفيه تستخدم محفزات في نفس حالة المواد المتفاعلة، وذلك مثل استخدام أكسيد النيتريك لتفاعل ثاني أكسيد الكبريت والأكسجين لتكوين ثالث أكسيد الكبريت واستخدام بخار الماء لتفاعل النشادر (الأمونيا) مع بخار كلوريد الهيدروجين لتكوين كلوريد الأمونيوم.

ودور المحفزات ينحصر في تسريع التفاعلات الكيميائية الممكنة للحدث، أما التفاعلات غير الممكنة من الناحية الديناميكية الحرارية Thermodynamics فلا تؤثر فيها المحفزات أبداً.


تصنيف المركبات الكيميائية :

يمكن تقسيم المركبات الكيميائية إلى ثلاثة أصناف رئيسية هي الأحماض والقواعد والأملاح، ولكل قسم منها خواص متباعدة.


أ - الأحماض (Acids) :

تميز بطعمها اللاذع الحامض ومحلولها المائي يحول ورقة عباد الشمس الزرقاء إلى اللون الأحمر وتطلق الهيدروجين عند تفاعلها مع العناصر المعدنية وتكون الأملاح نتيجة لتفاعلها مع القواعد. ومن خصائص الأحماض أنها تعطي البروتون (أي ذرة هيدروجين بدون الكترون H^+).

ومن الأحماض ما هو طبيعي الأصل كحمض الستريك (حمض الليمون) وحمض الفورميك (حمض النمل)، ومن الأحماض ما هو سائل كحمض الكبريتيك وحمض النيتريك وحمض الخل ومنها الصلب كحمض البنزويك وحمض الليمون، أو في الحالة الغازية كحمض كلوريد الهيدروكلوريك، وت تكون



وكذلك يتفاعل حمض الهيدروكلوريك مع هيدروكسيد الصوديوم لتكوين كلوريد الصوديوم (ملح الطعام) والماء كما يلي:




وتتجدر الإشارة هنا إلى أن كلاً من حمض الهيدروكلوريك وهيدروكسيد الصوديوم مواد ضارة وحارة ولكن يمكن التخلص من أي منها بتفاعلاته مع الآخر ليكون مواد غير ضارة ملح كلوريد الصوديوم (ملح الطعام) والماء.. وكذلك الأمر بالنسبة لمعظم الأحماض والهيدروكسيدات (القواعد أو القلوبيات).

٣ - تفاعل الأحماض مع الكربونات: تتفاعل الأحماض مع الكربونات وتنتج الأملاح والماء وثاني أكسيد الكربون وفقاً للقاعدة التالية:



ومثال ذلك تفاعل حمض الكبريتيك مع كربونات النحاس لإنتاج كبريتات النحاسيك والماء وثاني أكسيد الكربون وفقاً للمعادلة التالية:



ب - القواعد (Bases) :



تتميز القواعد بأن لها طعماً مرّاً وتمتاز بالملمس الدهني وأنها تغير لون ورقة عباد الشمس الحمراء إلى اللون الأزرق كما أنها تتعادل مع الأحماض، ومحاليلها تنقل التيار الكهربائي وفقاً لدرجة تأينها فالقواعد المعدنية كهيدروكسيد الصوديوم

وهيدروكسيد البوتاسيوم تتأثر بنسبة عالية بينما تتأثر القواعد الضعيفة مثل الهيدروكسيد الأمونيوم بنسبة قليلة.

وتكون القواعد بذوبان وتفاعل الأكسيد المعدنية في الماء، فهيدروكسيد الصوديوم المعروف بالصودا الكاوية يتكون من ذوبان وتفاعل أكسيد الصوديوم في الماء كما يلي:



وكذلك يتكون هيدروكسيد البوتاسيوم (البوتاسا الكاوية) وهيدروكسيد الكالسيوم (الجير المطفأ أو ماء الجير) بتفاعل أكسيد البوتاسيوم وأكسيد الكالسيوم (الجير الحي) على التوالي مع الماء كما يلي:






وتتميز القواعد بوجود مجموعة الهيدروكسيد (OH), كما أنها تعرف أحياناً بأنها المواد التي إذا أذيت في الماء تأينت وأنتجت مجموعة الهيدروكسيد. وهيدروكسيدات بعض المعادن كالنحاس مثلاً لا تذوب في الماء ولكنها تتفاعل مع الأحماض مكونة ملح وماء، وعموماً فإن القواعد تشمل أكسيد المعادن وهيدروكسيداتها.

ج — الأملاح : (Salts)


تحتوي الأملاح عادة على شقين، شق حمضي وآخر قاعدي، ذلك أن الأملاح تكون أساساً باحلال المعادن محل هيدروجين الحمض، وتشكل الكبريتات (أملاح حمض الكبريتيك) مثل كبريتات الكالسيوم (الجبس) والكلوريدات (أملاح حمض

الهيدروكلوريك) مثل كلوريد الصوديوم (ملح الطعام) والنترات (أملاح حمض النيتريل) مثل نترات البوتاسيوم (ملح البارود) والكربونات (أملاح حمض الكربونيك) مثل كربونات الكالسيوم (الحجر الجيري) أشهر أنواع الأملاح.


ويمكن تحضير الأملاح بتفاعل الأحماض المناسبة مع المعادن أو أكسيداتها أو هيدروكسيداتها، إذ يمكن تحضير كبريتات النحاسيك مثلاً بأحد الطرق التالية:




وتتفاعل الأملاح مع الأحماض لتنتج ملح آخر عن طريق تبادل الشق الحمضي فيما بين الملح والحمض، وذلك كتفاعل حمض الهيدروكلوريك مع كربونات الكالسيوم الذي ينتج كلوريد الكالسيوم والماء وثاني أكسيد الكربون كما يلي:



كما أن الأملاح تتفاعل مع بعضها البعض وتتبادل فيما بينها الشق الحمضي، كما في التفاعلات التالية:






المركبات العضوية :

تسمى حالياً المركبات المحتوية على الكربون بالمركبات العضوية وذلك عدا أملاح الكربونات والسيانيدات وأول وثاني أكسيد الكربون فهي مركبات غير عضوية. وتحتوي المركبات العضوية على الكربون والهيدروجين بشكل أساسي إضافة إلى بعض العناصر مثل النيتروجين والأكسجين والكربون والهالوجينات (مثل الفلور والكلور والبروم واليود) وبعض العناصر المعدنية.

أما تسمية هذه المركبات بالعضوية فراجع لكون هذه المركبات اكتشف وجودها باديء ذي بدء في الكائنات الحية، وقد كان الاعتقاد سائداً بأنها لا يمكن أن تنشأ عن غير الكائنات الحية حتى استطاع فريدريك فوهلر F.Wohler عام ١٩٢٨ من تحضير البيوريا (مادة البوله) — وهي أحد المركبات العضوية — من سيانات الأمونيوم وهو مركب غير عضوي حسب التفاعل التالي:



ويشكل الكربون العصب الأساسي في تركيب المركبات العضوية، والتي ترتبط ذراته بروابط تساهمية مع الذرات الأخرى، أما عن طريق سلاسل مستقيمة أو سلاسل متفرعة أو حلقة، ويزيد عدد المركبات العضوية المعروفة حالياً عن المليون مركب، تتباين في خواصها ومواصفاتها وأحوالها وطرق تحضيرها واستخداماتها بشكل شاسع لتشمل جميع مناحي الحياة، وتتراوح في الحجم من الميثان الذي

يحتوي على ذرة كربون وأربع ذرات هيدروجين وحتى المواد البروتينية التي يحتوي جزيئها على آلاف الذرات.

والمركبات العضوية سهلة التطهير وتنصهر عند درجات منخفضة وبعضاً في الحالة الغازية أو السائلة، ومعظمها لا يذوب في الماء وهي في الغالب رديئة التوصيل الكهربائي، وتفاعلاتها بطيئة ومترفة مقارنة بتفاعلات المركبات غير العضوية غير أنها تتأثر بشكل كبير بعوامل الحفز *Catalysis*.

ومن أمثلة المركبات العضوية كل من الميثان والكحول الإيثيلي والأسيتون وحمض الخل وغيرها. وتقسم المركبات العضوية إلى قسمين رئисيين:

- أولاً : الهيدروكربونات: وهي المكونة من الكربون والهيدروجين فقط.
- ثانياً : المركبات العضوية ذات المجموعات الفعالة الأخرى أي التي تحتوي عناصر أخرى بالإضافة إلى الكربون والهيدروجين.

وفيما يلي توضيح لذلك التقسيم :



أولاً : تقسم المركبات الهيدروكربونية العضوية إلى مجموعتين رئيسيتين:

- ١ - المركبات الأليفاتية *Aliphatic Compounds*
- ٢ - المركبات الأرomaticية *Aromatic Compounds*

فالمركبات الأليفاتية هي المركبات العضوية ذات السلسل الكربونية المستقيمة أو المتفرعة أو الحلقة وتشمل ما يلي :


أ - البرافينات *Paraffins* أو الكائنات *Alkanes* وهي مركبات عضوية مشبعة تبدأ بالميثان CH_4 ثم الإيثان C_2H_6 فالبروبان C_3H_8 والبيوتان C_4H_{10} ... الخ والصيغة العامة لها $C_n H_{2n+2}$ حيث n عدد ذرات الكربون، ومنها ما هو حلقي ابتداء من السيكلوبروبان ... وجميع روابط هذه المركبات أحادية. تجدر الإشارة هنا إلى أن معظم مكونات البترول الغاز الطبيعي هي البرافينات. فمثلاً الغاز المستخدم في المنازل هو عبارة عن غاز البروبان $CH_3CH_2CH_3$:

ب — الأليفينات Olefins أو الالكينات alkenes ومشتقاتها وهي مركبات عضوية غير مشبعة تبدأ بالإيثيلين C_2H_4 فالبروبيلين C_3H_6 والبيوتيلين C_4H_8 ... الخ والصيغة العامة لها C_nH_{2n} ، حيث n عدد ذرات الكربون، ومن هذه المركبات ما هو حلقي أيضًا ابتداء بالسيكلوپروپيلين... وتحتوي هذه المركبات على رابطة مزدوجة على الأقل.




هكسين حلقي (سيكلوهكسين)

ج — الألكاينات Alkynes وهي مركبات عضوية غير مشبعة تحتوي على رابطة ثلاثة واحدة على الأقل، ومن أمثلتها الأسيتيлен C_2H_2 والبروباين والبيوتاين... الخ والصيغة العامة لها C_nH_{2n-2} .




الأسيتيلين
(إيثاين)


أما المركبات الأروماتية فهي مشتقات البنزين Benzene (C_6H_6)، وهو مركب حلقي أروماسي يتكون من ست ذرات كربون مرتبطة بست ذرات هيدروجين بروابط أحادية ومزدوجة بشكل متناوب، ومن أمثلتها ما يلي:




نفالين



ستايرين



أورثو — زايلين





تولuen

ثانياً: المجموعات الفعالة Functional Groups





يطلق لفظ المجموعة الفعالة على ذرة أو مجموعة من الذرات توجد في تركيب

جزيء المركب العضوي وتحدد فعالية هذا المركب. فعلى سبيل المثال فإن كلا من المركبين أ ، ب يحوي مجموعة $\text{C}=\text{O}$ المميزة للألدهيدات. لهذه المركبات صفات وخصائص كيميائية متشابهة فكل واحد منها يمكن أكسدته (اضافة الأكسجين) واحتزالة (اضافة الهيدروجين) إلى حمض كربوكسيلي وكحول على التوالي:



وكما يتضح من التفاعلات السابقة أنه على الرغم من اختلاف البنية التركيبية للمركبات الثلاثة إلا أنها جميعاً تعطي نواتج متشابهة نظراً لوجود مجموعة الألدهيد $\text{C}=\text{O} - \text{H}$ المشتركة في تركيبها بغض النظر عن بقية الجزيء. وعليه فإن المجموعة الفعالة هي الجزء النشط في جزيء المركب العضوي، ووفقاً لذلك فإنه يتم تقسيم المركبات العضوية إلى طوائف محددة. وفكرة تقسيم المركبات العضوية إلى طوائف كل منها تضمآلاف المركبات ولكن بمجموعة فعالة معينة، لها أهمية كبيرة خاصة فيما يتعلق بتسمية المركبات العضوية وكذلك تحديد موقع التفاعل في جزيئات هذه المركبات. ويبيّن الجدول (١ - ٦) أهم المجموعات الفعالة.



جدول ١ - ٦ : المجموعات الفعالة

الصيغة البنائية للمجموعة الفعالة	اسم المجموعة الفعالة	الصيغة البنائية الاسم	أمثلة
الهاليدات العضوية	بروميد الميثيل	CH_3Br	$-\text{C}^{\text{I}}-\text{X}$ ($\text{X} = \text{I}, \text{Br}, \text{Cl}, \text{F}$)
الكحولات	إيثanol (كحول إيشيلي)	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$	$-\text{C}^{\text{I}}-\text{OH}$
الاشراث	ثنائي ميثيل إثير	$\text{CH}_3-\text{O}-\text{CH}_3$	$-\text{C}^{\text{I}}-\text{O}-\text{C}^{\text{I}}-$
الفينولات	فينول		
الألدهيدات	أسيتالدهيد	$\text{CH}_3\overset{\text{O}}{ }\text{CH}$	$-\text{C}^{\text{O}}=\text{H}$
الكيتونات	أسيتون	$\text{CH}_3\overset{\text{O}}{ }\text{C}-\text{CH}_3$	$-\text{C}^{\text{I}}-\text{C}^{\text{O}}-\text{C}^{\text{I}}-$
الحموض الكريبوسيلية	حمض فورميك	HCOH	$-\text{C}^{\text{O}}=\text{OH}$
مشتقات الحموض الكريبوسيلية	ميثل أسيتات (أستر)	$\text{CH}_3\overset{\text{O}}{ }\text{C}-\text{OCH}_3$	$-\text{C}^{\text{O}}-\text{Y}$ ($\text{Y} = \text{Cl}, \text{OR}, \text{NR}_2, \text{O}\overset{\text{O}}{ }\text{C}-\text{R}$)
الأمينات	ميثل أمين	CH_3NH_2	$-\text{C}^{\text{I}}-\text{N}^{\text{I}}$
النيتريلات	أسيتو نيترييل	CH_3CN	$-\text{C}^{\text{I}}-\text{C}\equiv\text{N}$
مركبات نitرو	نيتروبنزين		


التفاعلات الكيميائية المضوية:

أن تصنيف التفاعلات العضوية يوضح التغيرات التي تحدث على روابط ذرات الكربون التي يحدث عندها التفاعل، وفقاً لذلك فإنه يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أقسام رئيسية:


- ١ - تفاعلات الاستبدال أو الإحلال Substitution، حيث تزاح ذرة أو مجموعة مرتبطة بذرة الكربون ويحل محلها ذرة أو مجموعة أخرى.



- ٢ - تفاعلات الإضافة addition: يشتمل هذا النوع من التفاعلات على زيادة عدد المجموعات المرتبطة بذرات الكربون حيث يصبح الجزيء مشبعاً. ويحدث على المركبات العضوية التي تحتوي على رابطة مزدوجة.



- ٣ - تفاعلات الانتزاع (الحذف) elimination، ويشتمل على نقصان عدد المجموعات المرتبطة بذرات الكربون حيث يصبح الجزيء غير مشبع (تزاد خاصية عدم التشبع بالجزيء).



أسئلة عامة :


الباب الأول
أسس الكيمياء

س^١ : قارن بين كل من المركبات التالية من ناحية الوزن والتكافؤ وعدد الالكترونات: الهيدروجين، الكربون، النيتروجين والكلور.


س^٢ : قارن بين كل من المركبات التالية من ناحية كونها أحماض أو قلوبيات أو أملاح.





س^٣ : أكمل المعادلات التالية :



س^٤ : أذكر أسماء المركبات التالية:




س^٥ : أذكر اسم المجموعة الفعالة للمركبات العضوية التالية:



س^٦ : أي من المركبات التالية يعتبر عضوي وأي منها يعتبر غير عضوي؟







الباب الثاني

مخاطر المواد الكيميائية

مقدمة :

لاشك بأن جميع المواد الكيميائية سامة وخطرة وتتفاوت سميتها حسب نوعها. فهناك المواد السامة جداً مثل سيانيد الهيدروجين وسلينيد الهيدروجين والزرنيخات وغيرها، كما أن هناك المواد الكيميائية الأقل سمية مثل الكحول الإيثيلي وثنائي إيثيل إيثر وغيرهما. بالإضافة إلى ذلك فهناك المواد الخطرة الأخرى التي قد تسبب الاشتعال مثل المذيبات العضوية وخاصة الهيدروكربونات والإثيرات والكحولات. أو التي قد تشتعل بمجرد ملامستها للماء مثل المعادن القلوية (مثل معدن الصوديوم)، أو قد تسبب الانفجار مثل مركبات النيترو والأروماتية، كما أن هناك مواداً قد تسبب حروقاً في الجلد مثل الحموض المعدنية (حمض الكبريتيك وحمض النيتريل وحمض الهيدروكلوريك وغيرها) والقلويات (هيدروكسيد الصوديوم، وهيدروكسيد البوتاسيوم وهيدروكسيد الأمونيوم وغيرها). لذلك فإنه عند التعامل مع المواد الكيميائية سواءً في المختبر أو المصنع أو حتى في المنزل يجب اتباع احتياطات معينة، فمثلاً يجب أن يكون مكان التعامل مع هذه الكيميائيات جيد التهوية ويحتوي على مرشحات ساحبة للأبخرة السامة. كما يجب لبس الملابس الواقية. وهذا بالإضافة إلى ضرورة احتواء المختبر الكيميائي على المواد المضادة للتسمم ووسائل مكافحة الحرائق، وكذلك على رشاش ماء (دوش) ومجاسلات للعيون لاستخدامها في حالة التعرض للمواد الكيميائية السامة أو الحارقة، وكذلك في حالة الحرائق. إذ ان تعرض الجلد لمعظم المواد الكيميائية الضارة مثل الحموض والقلويات يستلزم غسله بكمية وافرة من الماء كإسعاف أولي للحالة.

والمواد الكيميائية توجد على شكل غازات أو سوائل أو مواد صلبة. هذا وقد توجد سوائل بعض المواد الكيميائية على شكل أبخرة عند درجات الحرارة العادية، كما أن المواد الصلبة قد توجد على شكل أتربة وغيره يتصاعد في جو المختبر أو المصنع.

مخاطر المواد الكيميائية .

أولاً : المواد الكيميائية التي تحدث أضراراً بالجلد في الحال:

(أ) الأحماض القوية : تشمل حمض الكبريتيك وحمض النيتريك وحمض الهيدروكلوريك وحمض الهيدروفلوريك وحمض الكروميك وحمض الهيدروإيوديك وحمض الهيدروبروميك وحمض الخل الثلجي (المركز). تسبب الأحماض المركزية تآكل للجلد، كما أنها تدمّر الورق والخشب والملابس وتفاعل مع معظم المعادن. لذلك يجب وضع هذه الأحماض على مستوى الأرض تفادياً لسقوطها.

في حالة حمض الكبريتيك المركز فإنه عند تخفيفه بالماء ينبع حرارة عالية نسبياً، لذلك فإنه يضاف الحمض ببطء على الماء مع التحريك وليس الماء على الحمض.

أما حمض النيتريك المركز المدخن فإنه يسبب حرق على الجلد لانظره بسرعة، وأبخرته سامة.

عند تعرض الجلد لهذه الأحماض يغسل بكمية وافرة من الماء ثم بمحلول مخفف من بيكريلونات الصوديوم ثم يعامل الجلد بمرهم جلوكونيت كالسيوم Calcium glu conate gel.

(ب) القواعد (القلويات) القوية : تشمل هيدروكسيد الصوديوم وهيدروكسيد البوتاسيوم وهيدروكسيد الكالسيوم وهيدروكسيد الأمونيوم وبيروكسيد الصوديوم. تنتج حرارة عالية نسبياً عند إضافة الماء للقاعدة، لذلك فإنه من الأفضل إضافة القاعدة بالتدرج إلى الماء.

يجب الحذر من فتح وعاء هيدروكسيد الألومنيوم المركز (محلول الأمونيا) لأنه يولد ضغطاً في بعض الحالات عندما تكون درجة حرارة الغرفة مرتفعة.

عند تعرض الجلد لهذه القواعد فإنه يغسل حالاً بالماء والصابون. وتغسل العيون عند تعرضها للقواعد بكمية وافرة من الماء.

(ج) كيميويات أخرى: المواد الكيميائية التي تتفاعل بعنف مع الماء تعتبر ضارة جداً وتسبب حروقاً وأضراراً على الجلد والرئة. فمثلاً كلوريدات الألومنيوم والتيتانيوم، وكلوريد الثيونيل، وكلوريدات الفسفور جميعها تتفاعل مع الماء بعنف ويتصاعد ثاني أكسيد الكبريت أو/و كلوريد الهيدروجين وللذان يؤثران على الجلد والرئتين.

كما أن المعادن القلوية مثل الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم وأيضاً المركبات العضومعدنية للمعادن النشطة ذات الكهروإيجابية العالية جميعها تعتبر حساسة للماء والهواء وفي معظم الحالات تسبب حروقاً في الجلد عند وصولها إليه. ويتم التخلص من نفايات هذه المركبات بمعالتها ببطء بالكحول الإيثيلي أو الكحول الميثيلي لأنها تشتعل أو تنفجر عند ملامستها للماء. وعند ملامسة المعادن القلوية للجلد فإنه يجب إزالة بقايا المعدن الملتصقة بالجلد ثم غسل الجلد بكميات كبيرة من الماء بعد إزالة المعدن تماماً.

تفاعل ألكيلات الألومنيوم بعنف مع الماء والكحولات والأحماض وأكسجين الهواء، كما أنها تؤثر على الجلد وتسبب له حروقاً مؤلمة. تعالج حروق الجلد حالاً بهيدروكربون مشبع ذي درجة غليان عالية (بارفين طبي). بالإضافة إلى ضرر ألكيلات الألومنيوم المباشر فإن الأبخرة البيضاء الناتجة من تفاعلها مع الهواء الطلق ضارة للرئتين لذلك يجب التعامل مع ألكيلات الألومنيوم في غرف سحب هواء جيدة كما يجب استخدام أوعية مغلقة في جو من النيتروجين. يمكن التخلص من الكميات القليلة من ألكيلات الألومنيوم بتخفيفها بالتولوين أو أي مذيب هيدروكربوني ثم تفكيرها بكحول

ايزوبروبيلي، أو بتخفيضه بالأسيدون ثم معاملتها بالماء.

تفاعل هيدريدات المعادن القلوية بعنف مع الماء مثل تفاعل المعادن القلوية نفسها مع الماء وتنتج كميات كبيرة من الهيدروجين والحرارة، ومعرف أن الهيدروجين سبب من الاشتعال.

تفاعل هيدريد ليثيوم ألومنيوم بعنف مع الماء وينتج حرارة وهيدروجين. وهو يستخدم لتجفيف بعض المركبات مثل الإيثرات ويجب أن لا يضاف على الإيثرات الساخنة لأن ذلك يسبب الانفجار.

يسكب البروم حروقاً على الجلد وهو ضار جداً على العيون والأذن والرئتين. تغسل حروق الجلد بكميات كبيرة من الماء ثم بمحلول مخفف من الأمونيا أو ثيوسلافات الصوديوم.

يشتعل الفسفور الأصفر تلقائياً في الهواء ويجب التعامل معه فقط تحت الماء البارد ويجب أن لا يلامس الزبالت أو الشحوم. تعامل المناطق المتأثرة من الجلد بمحلول ٥٪ بيكربونات الصوديوم ثم بعد ذلك بمحلول ٥٪ سلفات النحاس.

يحدث تفكك تلقائي متبعاً بإحتراق عند اتصال فوق أكسيد الهيدروجين المركز (أعلى من ٦٥٪) بمادة عضوية مثل الخشب والأوساخ، لذلك يجب تخفيض فوق أكسيد الهيدروجين بالماء في حالة حدوث أي مشكلة.

(د) الكيميائيات التي تمتصل عن طريق الجلد : يحدث تسمم عن طريق دخول بعض الكيميائيات عن طريق الجلد وذلك بعد تركها فترة على الجلد بدون غسلها. ومن أمثلة هذه المواد كل من الميثانول والفينولات ومشتقات النيترو والأمينو الأرomaticية مثل الأنيلين والنитروبنزين. فمثلاً تسبب الفينولات حروقاً على

الجلد ويتصها الجلد مما يسبب التسمم. كما أن بعض المركبات غير العضوية تمتص عن طريق الجلد وتسبب التسمم ومن أمثلتها أكسيد الرصاص وأملحه ومركبات الزرنيخ والنحاس والسلينيوم والزئبق. لذلك يجب غسل اليدين والمناطق المتأثرة بالماء والصابون بعد استعمال مثل هذه المواد.

ثانياً : المواد السامة :

توجد بعض المواد التي تعتبر ضارة في حالة الاستمرار في استعمالها حيث يمكن الجسم من امتصاص كميات قليلة منها تراكم مع الزمن. وأكثر هذه المواد شيوعاً هي غبار وأبخرة المعادن الثقيلة ومركباتها مثل مركبات الرصاص والزرنيخ والزئبق والكلادميوم والكروم، وأبخرة بعض المركبات العضوية مثل رباعي كلوريد الكربون والبنزين ورباعي كلوريد الإيثين ومشتقات الأمينات ومركبات النيترو الأромاتية، وكلها تعتبر خطيرة إذا تم إستنشاقها باستمرار.

ولعل أكثر المعادن السامة شيوعاً هو أبخرة الزئبق حيث أن معدن الزئبق سام ويحدث أبخرة عند درجة حرارة الغرفة، حتى عند ١٥° م فإن تركيز أبخرة الزئبق في الهواء تفوق النسبة المسموح بها بـ ٧٠٪. لذلك فإنه في حالة تناثر الزئبق على الأرض يجب إلتقاطه باستخدام أنابيب شعرية، وسحبها ميكانيكيأً وليس بالفم، ثم تنشر على المنطقة الملوثة بالزئبق عجينة الكبريت والجير (الكلس). أو تغسل بحمض فولمينيك Acid Fulminic الذي ينتج من حمض النيتريل والإيثانول. هذا ويجب أن يغطى سطح الزئبق في أوعيته بالماء حتى لا يتبخّر في الهواء.

كما أن البنزين ورابع كلوريد الكربون من أكثر المركبات العضوية السامة شيوعاً، وبالإضافة إلى سميتها فإنهما يسببان السرطان، لذلك يستعارض عن الأول بالتولوين وعن الثاني بشائي كلوروميثان.

ثالثاً : السوائل والأبخرة سريعة الاشتعال :

تعتبر معظم المذيبات العضوية سريعة الاشتعال مثل الهيدروكربونات والكحولات والكيتونات الخ... ومن أكثر المذيبات المتطايرة سريعة الاشتعال شيئاً كل من ثنائي كبريتيد الكربون وثنائي إيثيل إيثر وهما خطيران جداً لدرجة أن اللهب يجب أن يكون بعيداً عنهم بشكل كبير لأن خفاض درجة غليانهما وسرعة اشتعالهما، هذا ويعتبر كل من البنزين وإيثر البترول والميثانول والإيثانول ومكونات البترول والأسيتون والتولوين والزايلين والإسترات الصغيرة كلها سوائل شائعة الاستعمال وسهلة الاشتعال وذات نقطة وميض منخفضة. نقطة الوميض Flash Point لسائل هي أقل درجة حرارة يطلق عندها السائل كمية من الأبخرة بالقرب من سطح السائل لتكون خليط مع الهواء قابل للاشتعال في صورة وميض خاطف.

رابعاً : الغازات والأبخرة السامة والضارة :

تشمل الغازات الضارة Irritants كل من كلوريد الهيدروجين، وكلوريد الفلور والكلور وكبريتيد الهيدروجين والفوسيجين وأول أكسيد الكربون وأكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين وغيرها، كما أنه توجد بعض السوائل التي يتبع عنها أبخرة ضارة عند درجة حرارة الغرفة مثل أبخرة الأحماض المختلفة والبروم وكلوريدات الكبريت ونيكل كربونيل والمذيبات العضوية وغيرها.

إن كلاً من الفوسيجين ونيكل كربونيل وأكسيد النيتروجين له تأثير متأخر أي لا يظهر بسرعة، وهي تؤثر على الرئتين حيث يتبع في البداية كحة وبعد ساعات قليلة تظهر أعراض خطيرة. وحيث أن الفوسيجين ينتج من تفاعل الهيدروكربونات الكلورينية على السطح الحار لذلك ينصح بالحذر من تسخين هذه المواد.

أما بالنسبة لأول أكسيد الكربون فإنه عديم الرائحة وللون ولا يعطي تأثيراً مهيجاً

وبالتالي فإنه لا يوجد تحذير مسبق لوجوده. لذلك فإن التجارب التي تنتج أول مخاطر المواد الكيميائية أكسيد الكربون يجب أن تعمل في الهواء الطلق أو في غرفة سحب الغازات.

أما غاز كبريتيد الهيدروجين فهو سام وله رائحة مميزة ولكن تنعدم حاسة الشم عند وجود تراكيز عالية من هذا الغاز.

هذا ويعتبر غاز سلبيت الهيدروجين ساماً جداً ويماثل الزرنيخ في تأثيره وسميته تعادل سمية سلبيت الهيدروجين.

أما بالنسبة للمذيبات العضوية فإنه بالإضافة إلى أن معظمها سريعة الاشتعال فإنها تميز أيضاً بقدرتها على إذابة كثير من المواد العضوية ومن بينها المواد الدهنية — وهي أحد مكونات الجسم — لذلك فإن لها تأثيراً ضاراً. كما تميز المذيبات العضوية بتطايرها مما يسهل وصولها إلى الجسم عن طريق الجهاز التنفسى والجلد ومن ثم تصلح إلى الدم الذي ينقلها إلى باقى الجسم. ولهذه المذيبات تأثير على الجهاز العصبي والتنفسى كما تسبب فقر الدم. ومن المذيبات العضوية الخطرة كل من البنزين وثنائي كبريتيد الكربون والكحول الميثيلي والإيثر وكلوريدات الكربون والألكانات. والتعرض لهذه المذيبات يسبب الدوخة وفقدان الوعي، فإذا لم يبعد المصاب من مكان الحادث فإنه يموت مختنقًا نتيجة لشلل المركز الذى يسيطر على عملية التنفس بالمخ.

تصاعد هذه الغازات والأبخرة عندما يكون هناك تسرب في الوعاء الذى يحتويها أو من التفاعلات الكيميائية.

هذا ويمكن الاستدلال على وجود بعض الغازات والأبخرة الضارة في جو المختبر وذلك من روائع هذه المواد كما هو موضح في الجدول ١ - ٢.

جدول ١ - ٢ الروائح المميزة لبعض الغازات والأبخرة

الرائحة	إسم المادة
الثوم	غازات الكبريت ومركبات الزرنيخ
رائحة كريهة	ثنائي كبريتيد الكربون
البيض الفاسد	كبريتيد الهيدروجين
اللوز	سيانيد الهيدروجين
السمك	غازات الفسفور وبعض غازات الكبريت
السمك	ثلاثي ميثيل أمين
الكمثرى	أبخرة أسيتات الأميل
الفاكهة	أسيتالدهيد
الخل	حمض الخل
البصل	أكريلونيتريل

هذا وتقسم الغازات والأبخرة حسب تأثيرها إلى أربعة أقسام :

١ - الغازات والأبخرة الخانقة : وهي لا تؤثر على الجسم تأثيراً يذكر ولكن وجودها بكثرة في الهواء يقلل من تركيز الأكسجين فيحدث الاختناق. ومن أمثلة هذه الغازات كل من ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين. حيث أنه عندما يزيد تركيز هذه الغازات وينقص الأكسجين إلى نسبة ١٠٪ يحدث شعور بالقيء مع ازدياد زرقة الوجه وفقدان الوعي. وعند ٧٪ لا يستطيع الإنسان الحياة أكثر من ثمان دقائق، وعندما تنخفض إلى ٤٪ يفقد الشخص الوعي ويحدث التشنج العصبي، ثم يتوقف التنفس ويموت الشخص خلال أقل من دقيقة. هذا ويحدث فقدان الوعي بعد تنفس مرة واحدة من هواء خالٍ تماماً من الأكسجين.

٢ - الغازات والأبخرة الكاوية والمهيجة : وهي تسبب التهاباً لأجزاء الجسم الذي يتعرض لها مثل الجلد والعيون والأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي حيث

تسبب كحة وعطاس وتؤثر على الرئتين والأوعية الدموية وتؤدي إلى التهاب الرئوي والوفاة. ومن أمثلتها كل من الأمونيا والنكلور وأكسيد الكبريت وكلوريد الهيدروجين وكلوريد الفلور وأكسيد النيتروجين وأبخرة الأحماض.

٣ - الغازات والأبخرة السامة : هي التي تؤثر نتيجة تفاعلات تحدث في الأنسجة والدم حيث تنتقل في الدورة الدموية عند استنشاقها فتؤدي إلى حدوث اضطرابات وظيفية في الدم وخلايا الجسم. ولايمكن اكتشافها إلا بعد ظهور أعراضها بعد أن يكون الجسم قد امتص كمية كبيرة منها. وتزداد خطورتها كلما كانت عديمة اللون والرائحة مثل أول أكسيد الكربون. هذا ومن الغازات الأخرى السامة والتي يمكن تمييز رائحتها كل من سيانيد الهيدروجين وكبريتيد الهيدروجين وسلينيد الهيدروجين. ومن الأبخرة السامة كل من ثانوي كبريتيد الكربون والبنزين وأبخرة الزئبق.

٤ - الغازات والأبخرة المخدرة : تؤدي عند استنشاقها إلى حدوث تخدير وإغماء وقد تكون في نفس الوقت سامة. ومن أمثلتها أبخرة المذيبات العضوية مثل أبخرة البنزين ورابع كلوريد الكربون وثالث كلوريد الإيثيلين وغيرها.

خامساً : المواد المتفجرة.

يوجد العديد من المواد الكيميائية التي تسبب انفجاراً عند تعرضها لصدمة أو عند سقوطها أو ت تعرضها للهب أو تسخينها. والانفجار بشكل عام ما هو إلا تفاعل كيميائي تم فيه أكسدة شديدة للنيتروجين والكربون والهيدروجين في الجزيء. والمواد المتفجرة في الغالب تحمل في داخل جزيئاتها العامل المؤكسد الضوري لعملية التفجير مثل مجموعة النيترو. والمتفجرات عبارة عن مركبات كيميائية تكون نتيجة لعمليات كيميائية امتصت فيها الطاقة، وتتصاعد هذه الطاقة عند تأكسدها. فإذا رافق هذا التأكسد تكون كميات كبيرة من الغازات التي تتمدد بتأثير حرارة التأكسد فإنها يمكن أن تؤدي عملاً ميكانيكيًا نتيجة لضغط الغازات الناتجة.

ومن أهم المواد المتفجرة التي قد تسبب مخاطر في المختبرات الكيميائية هي كل من :

(أ) فوق أكسيد الإيثرات : تتحول الإيثرات إلى فوق أكسيد الإيثرات في وجود الهواء والضوء ويحدث انفجار عند تبخير فوق الأكسيد هذه إلى الجاف. لذلك فإنه يتم التخلص من البيروكسيدات في الإيثرات بتقطيرها في وجود الصوديوم والبنزوفينون (يكونان كيتال الصوديوم وهو جذر أنيوني كاتيوني). ثم يجب حفظ الإثير الجاف بعيداً عن الهواء والضوء حتى لا يتحول جزء منه إلى فوق أكسيد.

وبشكل عام فإن فوق الأكسيد مثل فوق أكسيد الأحماض وغيرها تعتبر مواد متفجرة لذلك يجب الحذر أثناء استعمالها.

(ب) حمض بيركلوريك : يسبب هذا الحمض مع المركبات العضوية وغيرها العضوية سهلة الأكسدة الانفجار، لذلك يجب أن يستخدم هذا الحمض في المختبر بحذر بالغ. وفي حالة نزول هذا الحمض إلى الأرض يجب أن يعادل بواسطة كربونات الصوديوم ثم يغسل بالماء.

(ج) مركبات النيترو : معظم مركبات النيترو الأرماتية — وخاصة التي تحتوي على أكثر من مجموعة نيترو — تعتبر مواد متفجرة. ومن أمثلتها كل من ثنائي نيتروبنتين وثلاثي نيتروفينول (حمض البكريك) وثلاثي نيتروتولوين (TNT). كما أن هناك مركبات نيترو عضوية وغير أرماتية تعتبر مواد متفجرة مثل نيتروجليسرين ونيتروجليكول ونيتروسليلوز. هذا بالإضافة إلى مركبات غير عضوية مثل نترات الأمونيوم.

هذا ويجب حزن مركبات النيترو المتفجرة بعيداً عن اللهب ويجب تفادي اصطدامها أو سقوط أي شيء عليها، كما يجب تفادي تعرضها لأشعة الشمس والحرارة الزائدة أو الشارات الكهربائية، ويجب أن تخزن في أماكن خاصة.

الباب الثاني
مخاطر المواد الكيميائية

(د) متفجرات أخرى حساسة للصدمة أو اللهب أو الشارة الكهربائية : وتشمل غاز الأسيتيلين والأستيليدات والأزيدات وأملاح الديازونيوم.

سادساً : المواد المسببة للسرطان :

توجد نظم معينة للتعامل مع المواد المسببة للسرطان Carcinogenic. فمثلاً يمنع استعمال المواد التالية وأملاحها فيما عدا استثناءات خطية وهذه المواد هي: بيتا - نفاثايل أمين وبينزيدين و ٤ - أمينو ثنائي فينيل و ٤ نيترو ثنائي - فينيل. وهذه المواد السابقة قد تسبب السرطان لمجرد التعرض لها مرة واحدة أو مرتين وذلك يعتمد على مدى مقاومة الشخص. بينما هناك مواد تسبب السرطان ولكن بدرجة أقل لذلك يسمح بإستعمالها تحت شروط محددة وهذه المواد هي: ألفا - نفاثايل أمين وأرثو - تولويدين وثنائي أنيسيدين وثنائي كلورو بينزيدين وأورامين auramine وماجينتا magenta والإبسنتوس. هذا ويقترح استعمال مواد بدائلة لهذه المواد الخطيرة كما يجب الكشف على مستعملتها كل ستة أشهر.

وفيما يلي قائمة بأهم المواد الكيميائية المسببة للسرطان :

(أ) الأمينات الأروماتية ومشتقاتها : تعتبر من أخطر المواد المسببة للسرطان حيث أن التعرض لها لمرة واحدة قد يسبب ورماً خبيثاً لذلك فإنها مواد تخضع لرقابة صارمة وأهمها :

أرثو - أمينو أزو تولوين ٢ - أسيتيل أمينوفلورين و ٤ ، ٤ ثنائي أمينو ثنائي فينيل (بينزيدين) وأورامين و ٤ ، ٤ ثنائي أمينو - ٣ ، ٣ ثنائي كلوروثنائي فينيل و ماجينتا و ٤ ، ٤ ثنائي أمينو - ٣ ، ٣ ثنائي ميشيل ثنائي فينيل (أرثو - تولويدين) و ٤ - أمينو ثنائي فينيل و ٤ ، ٤ ثنائي أمينو - ٣ ، ٣ ثنائي ميشوكسي ثنائي فينيل (أرثو - ثنائي أنيسيدين) و ٤ - نيتروثنائي فينيل وثنائي ميشيل أمينو أزوينين و ٢ - نفاثايل أمين و ١ - نفاثايل أمين و ٤ - أمينوستيلين.

(ب) مركبات النيتروزو أمين والنيتروزو أميد معظمها مسبب للسرطان وأهمها : ن - ميشيل - ن - نيتروزوأنيلين و ن - نيتروزو ثنائي ميشيل أنيلين.

(ج) كواشف الألكلة : وأهمها ثنائي ميثيل سلفات وثنائي أزوميثين و الهايدرات العضوية وخاصة ثنائي (كلوروميثيل) إيثر وكلوروميثيل إيثر وكلوريد فاينيل وميثيل. أيوديد، كما أنه وجد أن كل من الكلوروفورم و رباعي كلوروكربيون يسببان السرطان لذلك ينصح بإستخدام ثنائي كلوروميثان بدلاً منها.

(د) المركبات الأромاتية عديدة الحلقة وأهمها : بنتزيرين و بنزأنثرازين و بنزكاربازول.

كما أنه وجد أن البترين (مركب أروماتي وحيد الحلقة) يسبب السرطان لذلك ينصح أن يستخدم التولوين بدلاً منه.

(هـ) مركبات الكبريت وأهمها : ثيوأسيت أميد وثيوبوريا.

(و) غبار الأسبيستوس.

(ز) كيميائيات أخرى مثل أسيت أميد وثيوأسيت أميد وحمض الكروميك والكومارين وإيثيل كربامات وخلات الرصاص والديوكسين.

الاحتياطات الواجب اتباعها للسلامة من المواد الكيميائية المتداولة

نستطيع القول بأن معظم المواد الكيميائية سامة وخطيرة ولكن درجة سميتها وخطورتها تختلف من مادة إلى أخرى، فمثلاً نجد أن الكمية المميتة من سيانيد الهيدروجين عبارة عن ٥٠ مجم، بينما يستطيع الشخص تناول كميات كبيرة من مواد أخرى مثل الكحول الإيثيلي قبل أن يصل إلى الكمية المميتة (L_D).

والمواد السامة قد تكون موجودة أصلاً في المختبر وقد تصاعد نتيجة التفاعلات الكيميائية التي تجري في المختبر. فمثلاً ينتج غاز سيانيد الهيدروجين السام من إضافة الأحماض على السيانيدات. وينتج غاز ثاني أكسيد النيتروجين السام عندما تضاف التترات على حمض الكبريتيك، كما ينتج ثاني أكسيد النيتروجين أيضاً من إضافة حمض النيتريل على النحاس أو أي معدن ثقيل. هذا

ويتتج غاز كبريتيد الهيدروجين عند إضافة الأحماض على السلفيدات وهكذا. لذلك فإنه يجب الحذر من إضافة مواد كيميائية على مواد أخرى لأن تصاعد غازات سامة لا يعرف ما هي أكثر خطورة من وجود مواد كيميائية سامة معروفة في المختبر. هذا ويتتج غاز الفوسجين من تفاعل الهيدروكربونات الكلورينية على السطح الحار لذلك ينصح بعدم تسخين هذه المواد.

كما أن هناك مواداً يجب الحذر منها عندما تضاف على مواد أخرى حيث يتتج تفاعل قوي قد يؤدي إلى إنفجار أو لهب. فمثلاً المعادن القلوية مثل الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم، والمركبات العضومعدنية للمعادن ذات الكهروإيجابية العالية مثل المركبات العضومعدنية للصوديوم والبوتاسيوم والليثيوم والزنك والألومنيوم، جميع هذه العناصر والمركبات تشتعل في وجود الماء أو الهواء وتفاعل بشدة مع كثير من المركبات العضوية مثل الهايليدات العضوية ومركبات الكربونيل والمركبات التي تحتوي على ذرة هيدروجين حمضية مثل الأحماض والكحولات والفينولات.

كما أن إضافة المواد المؤكسدة القوية على مواد سهلة الأكسدة قد يؤدي إلى إنفجار أو لهب أو تطاير المواد ولاشك بأن وجود مواد تشتعل أو تنفجر بمجرد إضافة مواد أخرى تعتبر أكثر خطورة من مواد موجودة أصلاً في المختبر ومعرف أنها تشتعل أو تنفجر عند اقتراب لهب منها أو عندما تسقط على الأرض.

والمواد الكيميائية السامة والضارة توجد تقريباً في كل مكان فهي توجد في المنزل والشارع والمصنع والمكتب والمزرعة، إلا أن وجودها في المختبرات الكيميائية يكون بنسبة أكبر. لذلك فإنه يجب مراعاة الشروط التالية للسلامة والأمان من المواد الكيميائية المتداولة:

١ - يجب معرفة مدى سمية المادة الكيميائية قبل استعمالها وإخبار الآخرين بذلك.

٢ - يجب عدم تخزين المواد الكيميائية مع أواني الطعام أو الشراب. كما يجب تخزين المواد الكيميائية السامة والخطيرة في أماكن معينة بعيداً

- عن متناول الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة عن هذه المواد.
- ٣ - يجب عدم تناول الأكل أو الشرب أثناء التعامل مع المواد الكيميائية.
- ٤ - يجب التأكد من أن جميع المواد الكيميائية التي تستعمل عليها تعليمات عن طرق استعمالها ومدى خطورتها. فمثلاً معدن الصوديوم ومعدن البوتاسيوم وبعض المركبات العضومعدنية تشتعل عندما تلامس الماء.
- ٥ - يجب عدم التدخين أو تقرب المصادر المشتعلة مثل عود الثقاب من المواد الكيميائية سريعة الإشتعال مثل الهيدروكرbones والكحولات والإيثرات وغيرها.
- ٦ - يجب الحذر من إضافة مواد كيميائية على مواد أخرى في التفاعلات الكيميائية، كما يجب معرفة النواتج السامة والضارة قبل إجراء إضافة لتفادي التسمم أو الإشتعال أو الانفجار. بالإضافة إلى ذلك فإنه يجب مراقبة أي تفاعل يتم تسخينه. وفي حالة تسخين أي مادة كيميائية في وعاء مفتوح فإنه يجب توجيه فوهته إلى الناحية المعاكسة للأشخاص الآخرين.
- ٧ - يجب لبس الملابس الواقية مثل البالطو والقفازات المقاومة للمواد الكيميائية والنظارات الواقية علماً بأن النظارات الطبية لا تكفي بذلًا من النظارات الواقية، كما يجب ربط الشعر الطويل إلى الخلف وخاصة بالنسبة للنساء، وفي حالات خاصة يجب لبس أغطية الرأس والأحذية المطاطية ووقيات الوجه وأقنعة التنفس الإصطناعية.
- ٨ - يجب عدم العمل في المختبر لوحده لأن وجود شخص معك يستطيع إسعافك في حالة تعرضك لخطر لاسمع الله. كما أنه يجب في حالة التسمم أو الإصابة بمادة كيميائية عمل إسعاف أولي مثل غسل العينين لمدة خمسة عشر دقيقة بالماء مع عدم لمسها في حالة تعرضها لمادة كيميائية وأنخذ العلاج المناسب حتى يصل الطبيب.

٩ — الاستعمال السليم للأجهزة والأوعية الزجاجية التي تستخدم لإجراء التجارب الكيميائية مثل أجهزة تجارب الضغط المرتفع والمنخفض والطرد المركزي. فقد تحدث جروح عند كسر الأوعية الزجاجية بسبب محاولة فتحها، كما أن جهاز التقطير الزجاجي ينفجر أثناء التقطر إذا كان النظام مغلقاً لذلك لابد أن يكون مفتوحاً. كذلك الأمر يجب إِستعمال السليم للأجهزة الأخرى التي تستعمل في المختبر مثل الأدوات الكهربائية..

١٠ — في حالة التعامل مع غازات أو أبخرة سامة أو في حالة إجراء التجارب التي تنتج هذه الغازات والأبخرة فإنه يجب العمل في غرفة سحب الغازات وفي بعض الحالات يجب لبس الأقنعة الواقية. وفي حالة تسرب كميات من هذه الغازات أو الأبخرة تفوق الحد المسموح به فإنه يجب إخلاء المختبر وعدم العودة إليه إلا بعد التأكد من زوال التركيز العالية من هذه المواد وذلك بعد سحبها. ويتم التأكد من ذلك بواسطة الأجهزة الخاصة التي تقوم بقياس التركيز حيث يستعملها أشخاص مقنعين.

١١ — التداول السليم للكيميائيات، كما يجب معرفة المواد السامة والطرق السليمة لتداولها. وحيث أن معظم المواد الكيميائية سامة — وخاصة مركبات النيتروجين العضوية ومركبات المعادن الثقيلة — لذلك يجب عدم لمس أو شم أو تذوق أي مادة كيميائية، كما يجب عدم استعمال الفم لملء الماصة بأي سائل كيميائي وإنما يجب استخدام الماصة اليدوية، كما يجب غسل اليدين بالماء والصابون بعد الإنتهاء من التجربة.

الشروط اللازم توفرها في المختبرات الكيميائية :

هناك عدة شروط يجب توفرها في مختبرات الكيمياء لكي تظهر بالصورة النموذجية في السلامة والأمان من المواد الكيميائية السامة والحرقة والمتفجرة والمشتعلة. وأهم هذه الشروط اللازم توفرها في المختبرات الكيميائية ما يلي:

- ١ - يجب احتواء المختبر على وسائل سحب الغازات والأبخرة السامة والضارة. كما يجب أن يحتوي على غرفة لسحب الغازات يتم فيها إجراء التجارب التي تحتوي أو تعطي غازات وأبخرة سامة.
- ٢ - يجب أن يحتوي المختبر على موقد كهربائية لاستخدامها بدل موقد اللهب وذلك لتفادي اشتعال السوائل المتطايرة والقابلة للاشتعال.
- ٣ - يجب أن يحتوي المختبر على صيدلية للإسعاف السريع تحتوي على المواد الضرورية الازمة لمعالجة الجروح والحرق و معالجة التسمم بالمواد السامة.

وأهم المواد المضادة للتسمم هي ما يلي:

(أ) بودرة الترياق العام وتشمل:

فحم منشط وحليب المغنيسيوم (أكسيد المغنيسيوم) وحمض الثانيك (شاي مركز). حيث تخلط مع بعضها البعض بنسبة ٢ : ١ : ١ على التوالي.

(ب) ٢٪ حمض الخل أو خل: لمعالجة بلع الأحماض.

(ج) أقراص هيدروكسيد الألومنيوم.

(د) ٣٪ محلول بيكربونات الصوديوم: لمعالجة بلع القلوبيات.

(هـ) أمائيل نيتريت: لمعالجة بلع أو إستنشاق السينيدات.

(و) سلفات مغنيسيوم (ملح إيبوسوم): لمعالجة كثير من

الكيميائيات مثل أملاح المعادن.

(ز) برمجانتات البوتاسيوم (أقراص ٢٠ جم).

(ح) ثيوسلفات الصوديوم.

بالإضافة إلى ذلك فإنه لابد من توفر أرقام تليفونات الطوارئ والعيادات.

٤ - يجب أن يحتوي المختبر على طفاعة حريق وكذلك على وعاء يحوي رمل لإطفاء الحريق. كما يجب أن يحتوي على جهاز إنذار للحرائق.

بالإضافة إلى ذلك فإنه لابد من توفر بطانية حريق وذلك لتغطية الجسم في حالة الاحتراق بغرض إطفاء الحريق.

٥ - يجب أن يحتوي المختبر على رشاش ماء (دوش) ومجاصل للعيون لاستخدامها في حالة التعرض للمواد الكيميائية السامة أو الحارقة وكذلك في حالة الحرائق.

٦ - يجب أن تحتوي بعض المختبرات الخاصة على أقنعة حماية وعلى قناع ومصدر للأكسجين.

٧ - يجب أن يحتوي المختبر على غاز النيتروجين وأجهزة مغلقة وعلى جهاز الصندوق الجاف drybox وعلى محاфон وذلك لإجراء التفاعلات على المواد الكيميائية الحساسة للماء والهواء مثل المعادن القلوية والمركبات العضومعدنية للمعادن النشطة ذات الكهروإيجابية العالية.

الإسعافات الأولية الواجب اتباعها بعد التعرض للمواد الكيميائية السامة والضارة.

إن عملية الإسراع في إسعاف حالة التسمم ضرورية جداً، ولكن يجب الإسراع في طلب الطبيب والإبقاء على المصاب في مكان هاديء ودافئ. وحيث أن وصول الطبيب أو إرسال المصاب إلى المستشفى عادة يأخذ وقتاً طويلاً نسبياً لذلك فإنه يجب إسعاف المصاب في الحال لأن المادة السامة سريعة المفعول إذا لم يتم إسعاف المصاب بسرعة. ويتم الإسعاف السريع إذا كان المختبر يحتوي على المواد الضرورية لإسعاف المصاب. فمثلاً إذا كان الطالب أو العمال أو الباحثون يتعاملون في مختبر ما بالسيانيدات فإن هذا المختبر يجب أن يحتوي على المواد المضادة للتسمم بالسيانيدات. ولكن يجب عدم إعطاء المصاب أي شيء عن طريق الفم إذا كان فقد الوعي.

وفيما يلي عمليات الإسعاف الأولى في حالة ابتلاع مواد سامة غير معروفة:

١ - اعط المصاب كمية كبيرة من الماء الدافئ واجعله يقيء. وتتجدر الإشارة

هنا إلى أن التقيؤ يحدث أضراراً للشخص عندما يكون المصاب قد ابتلع أحماضًا أو قلويات، لأن هذه المواد تحدث في المعدة قرحة قد يضرها التقيؤ.

٢ - اعط المصاب بعد ذلك ١٥ جم من الترياق *antidote* العام في نصف كأس ماء.

وفي حالة التسمم بغازات سامة غير معروفة فإنه ينصح باتباع الآتي:

١ - أبعد المصاب إلى الهواء النقي مع جعله يتمدد على الأرض مستلقياً على ظهره ويحظر عليه المشي كما يجب تدفنته. وإذا كان فقد الوعي فيجب أن يوضع في وضع مستقر على جنبه.

٢ - افتح ملابسه عند الرقبة والصدر.

٣ - اعطاكسجين في حالة الضرورة مع عدم الإفراط في ذلك.

٤ - اعطا تنفساً اصطناعياً فقط في حالة توقف التنفس مع عدم الإفراط في ذلك. ويتم التنفس الاصطناعي بوضع المصاب على ظهره مع ثني الرأس إلى الخلف والتأكد من أن اللسان إلى الأمام ثم بعد ذلك يعطي المصاب الهواء عن طريق الفم إما باستخدام جهاز معين أو بفم المسعف وذلك بعد غلق أنف المصاب. بعد امتلاء صدر المصاب بالهواء دعه يطلق هواء الزفير وكرر العملية ١٢ مرة في الدقيقة.

وفي حالة تلوث الجلد والملابس بالمواد الكيميائية فإنه ينصح بتنزيل الملابس ومسح المواد الكيميائية من على الجلد ثم غسلها جيداً بالماء بأسرع وقت ممكن، كما يجب غسل العينين بالماء جيداً ولمدة خمسة عشر دقيقة مع عدم لمسها باليديه في حالة وصول المواد الكيميائية إليها.

التصنيف الدولي للمواد الكيميائية الخطرة

تسمى المواد الكيميائية التي تسبب أضراراً للصحة أو في السلامة بالمواد الكيميائية الخطرة، وتختلف خطورة المواد وفقاً لنوعيتها، فهناك مواد سامة ومواد حارقة ومواد متفجرة ومواد آكلة «مسببة للتأكل» وأخرى ذات نشاط إشعاعي. وبين الجدول التالي التصنيف المقترن من لجان الخبراء التابعة لجنة الأمم المتحدة.

جدول ٢ - درجة الخطورة ونوع الخطورة للمواد الكيميائية الخطرة

نوع الخطورة	درجة الخطورة
متفجرات.	١
متفجرات مع مخاطر إنفجارية كبيرة.	١,١
متفجرات مع إنفجار واحتراق محدود.	١,٢
متفجرات ذات حرائق ضخمة.	١,٣
غازات مضغوطة، مسالة، أو مذابة تحت الضغط أو مبردة.	٢
سوائل محترقة.	٣
سوائل لها درجة وميض أقل من ٢٣ °م.	٣,١
سوائل لها درجة وميض بين ٢٣ و٦٠,٥ °م.	٣,٢
مواد صلبة محترقة.	٤
مواد صلبة متفجرة ولكن تجم عنها مخاطر احتراق عند نقلها أو احتكاكها.	٤,١
مواد تحترق ذاتياً عند ظروف القليل المعتادة.	٤,٢
مواد تحترق ذاتياً عند التقائها بالماء أو ينتج عنها غازات بكميات خطيرة.	٤,٣
مواد مؤكسدة.	٥
مواد مؤكسدة غير البيروكسيدات (فوق الأكسيد) العضوية.	٥,١
البيروكسيدات (فوق الأكسيد) العضوية.	٥,٢
مواد سامة ومسبيات الأمراض.	٦
مواد سامة.	٦,١
مواد مسببة المرض عن طريق الكائنات الحية الدقيقة.	٦,٢
مواد ذات نشاط إشعاعي.	٧
مواد آكلة (مسببة للتأكل).	٨
مواد خطيرة مختلفة.	٩

وعادة ما يعبر عن درجة خطورة المواد الكيميائية بعض لافتات تشير إلى هذه الخطورة. وعموماً فقد جرى استخدام لافتات لها ألوان مختلفة للتعبير عن خطورة المواد وذلك كما يلي:

- اللون البرتقالي : للمواد المتفجرة.
- اللون الأحمر : للمواد المشتعلة.
- اللون الأزرق : للمواد المتفاعلة مع الماء.
- اللون الأصفر : للمواد المؤكسدة.
- اللون الأبيض : للمواد السامة ومسيبة الأمراض.
- اللون الأبيض : للمواد الإشعاعية.

(أو الأبيض مع الأصفر)

اللون الأسود والأبيض : للمواد الآكلة.

ويبيّن الجدول ٢ - ٣ أسماء المواد الكيميائية الخطيرة وأرقامها الدولية. بالإضافة إلى ذلك فإن هذا الجدول (٢ - ٣) يحتوي على درجة الخطورة الأولية والثانوية اعتماداً على ما هو وارد في الجدول السابق (٢ - ٢).

جدول ٢ - ٣: تصنيف المواد الكيميائية الخطيرة

رقم بطاقة حالات طواريء النقل	الرقم الدولي	المخاطر			الاسم الكيميائي (العلمي أو التجاري)	رقم التسلسل
		نوعية الخطورة الثانوية	نوعية الخطورة الأولية			
٢	١٠١٧	٦,١	٢		كلور	١
١	١٠٠٥	٦,١,٣	٢		أمونيا	٢
١٥	١٠٧٩	٦,١	٢		ثاني أكسيد الكبريت	٣
١٠٧	١٠٧٦	٦,١,٨	٢		فوسجين	٤
-	١٠٥١	٣	٦,١		سيانيد الهيدروجين	٥
٨٢٦	١٠٥٣	٦,١,٣	٢		كبريتيد الهيدروجين	٦
٦٥	١٧٤٤	٦,١	٨		بروم	٧
٨٢٧	١٠١٦	٦,١,٣	٢		أول أكسيد الكبريت	٨

الباب الثاني
مخاطر المواد
الكيميائية

رقم بطاقه حالات طواريء النقل	الرقم الدولي	المخاطر		الاسم الكيميائي (العلمي أو التجاري)	رقم السلسل
		نوعية الخطورة الثانوية	نوعية الخطورة الأولية		
٧٨	١٠٥٢	٦,١	٨	فلوريد الهيدروجين	٩
١٦	١٠٤٠	٦,١,٣	٢	أكسيد الإيثيلين	١٠
١٢٦	١٠١٠	٣	٢	بيوتاديغين	١١
٧	١١١٤	—	٣	بنزين	١٢
١١١	١٤٦٢	٦,١	٢	بروميد الميثيل	١٣
١٥٠	١٠٦٢	٣	٢	كلوريد الفاينيل	١٤
٣٢	١١٧٠	—	٣	كحول إيشيلي	١٥
٨١٣	١٠٠١	—	٢	اسيتين	١٦
٥٢	١٨٢٤	—	٨	محلول الصودا الكاوية	١٧
١٠, ١٠, ب	١٨٣٠	—	٨	حمض الكبريتيك	١٨
٥٠, ٥٠, ب	١٧٨٩	—	٨	حمض الهيدروكلوريك	١٩
ب٩	٢٠٣٢	٥,١	٨	حمض النيترิก المدخن (الدخان الأحمر)	٢٠
—	١٨٠٥	—	٨	حمض الفسفوريك	٢١
٦١٤	١٨٤٢	—	٨	حمض الخل	٢٢
٣٠	١٠٩٠	—	٣	أسيتون	٢٣
٥٦	١٧٢٦	—	٨	كلوريد الألومنيوم	٢٤
٧٠٨	٢٠٧٣	—	٢	أمونيا مذابة في الماء	٢٥
٥٤٠	—	—	٥,١	نترات الأمونيوم	٢٦
٥٨٢	١١٠٥	—	٢	كحولات الأمايل (الأولية والثانوية)	٢٧
٦٢	١٥٤٧	—	٦,١	أنيلين	٢٨
٦٦	١١٢٣	—	٣	خلات بيوتيل	٢٩
٧٧٢	١٧٣٨	٨	٦,١	كلوريد بيزيل	٣٠
٥٠٠	١٠١٢	—	٢	بيوتين	٣١
٥٨٣	١١٢٠ (عادي) ١١٢١ (ثانوي)	—	٣	كحول بيوتيلي	٣٢
١٩٢	١٤٠٢	—	٤,٣	كرييد الكالسيوم	٣٣
٦٧	١٩١٥	—	٨	أكسيد الكالسيوم	٣٤
١١	١٠١٣	—	٢	ثاني أكسيد الكربون (سائل)	٣٥

الكيماء العامة
والتطبيقات

رقم بطاقة حالات طواريء النقل	الرقم الدولي	المخاطر	الاسم الكيميائي (العلمي أو التجاري)	رقم التسليل
		نوعية الخطورة الثانوية	نوعية الخطورة الأولى	
٣٩	١١٣١	٦,١	٣	ثاني كبريتيد الكربون
١٠٢	١٨٤٦	—	٦,١	رياعي كلوريد الكربون
٦١٦	١٠٣٧	٣	٢	كلوريد الإيثيل
١٤٦	١٨٨٨	—	٦,١	كلوروفورم
٧٩٩	٢٠٢١	—	٦,١	كلوروفينول
٢٣٧	٢٠٧٦	—	٦,١	الكريسولات
٥٣٧	(صلب)			
٦٩٠	١٥٨٨	—	٦,١	السيانيدات
١٠٣	١١٤٥	—	٣	السايكلوهكسان
٥٣٣	٢٢٤٦	—	٣	السايكلاوين
٢٧	—	—	٣	زيوت الديزل
٦٧٦	١٠٣٣	٣	٢	ثاني ميثيل إيثيل
٧٢	١١٥٥	—	٣	ثاني إيثيل إيزوبرانيل
٧٦	١١٧٣	—	٣	خلافات الإيثيل
١٣٦	١٩٦٢	٣	٢	إيثيلين
٧٢٩	١١٣٥	—	٦,١	كلوروهيدرين إيثيلين
٥٠٦	١٢٠٣	—	٣	جازولين (بنزين)
٨٩	١٧٧٩	—	٨	حمض الفورميك
٨٢٨	١٠٤٦	—	٢	هيليوم
٨٥	٢٠٣٠,٢٠٢٩	٦,١,٨	٣	هيدرازين
٦٦١	١٩٧٤	٣	٢	هيدروكربونات (غازات)
٧٠٤,٧٠٣	١٧٩٠	٦,١	٨	حمض الهيدروفلوريك
٢٠	١٠٤٩	٣	٢	هيدروجين
٤٤,٤٣	,٢٠١٤,٢٩٨٤	٨	٥,١	فوق أكسيد الهيدروجين
	٢٠١٥			
٥٩٥	١٢٦٣	—	٣	أصباغ غير مشتعلة (الورنيش أحبار صباغة ومواد لاصقة وغيرها)
٧٧١	—	—	٦,١	
٧٥٢	١٩٦٥	—	٣	مركبات الرصاص
٦٢٢	١٩٧١	٣	٢	هيدروكربونات سائلة ميثان

الباب الثاني
مخاطر المواد
الكيميائية

رقم التسلسل	الاسم الكيميائي (العلمي أو التجاري)	المخاطر			رقم بطاقه حالات طواريء النقل	الرقم الدولي
		نوعة الخطورة الأصلية	نوعة الخطورة الثانوية	نوعة الخطورة الثالثة		
٦٣	ميثانول	٦,١	٣	—	٣٦	١٢٣٠
٦٤	خلات الميثيل	—	٣	—	٥٣٥	١٢٣١
٦٥	نفاثا	—	٣	—	٩٩	١٢٥٦,٢٥٥٣
٦٦	نيتروبزرين	—	٦,١	—	٩٣	١٦٦٢
٦٧	نيتروجين	—	٢	—	١١٢	١٠٦٦
٦٨	أوكتانات	—	٣	—	٩٥	١٢٦٢
٦٩	زيوت تسخين	—	٣	—	٥٨٠	—
٧٠	أوليفينات متطرافية	—	٣	—	٥٤٢	—
٧١	أوليوم	٦,١	٨	—	١٠ ج	١٨٣١
٧٢	بنتين	—	٣	—	١٢٥	١١٠٨
٧٣	مبيدات (سائلة)	—	٦,١	—	٧٥٥	٢٩٠١
٧٤	مبيدات (صلبة)	—	٦,١	—	٧٥٥ ب	٢٥٨٨
٧٥	فينولات	—	٦,١	—	٨٨	١٦٧١ (صلب)
٧٦	فوسفور	٦,١	٤,٢	—	٨ ج	٢٣١٢ (منصر)
٧٧	بلا ماء حمض الفثاليك	—	٨	—	٨٣	٢٢١٤
٧٨	رابع كلوريد السليكون	—	٨	—	٦٠٩	١٨١٨
٧٩	كلوريد الصوديوم	—	٥,١	—	٢٠٩	١٤٩٦
٨٠	بيركلورات الصوديوم	—	٥,١	—	٨٤٠	١٥٠٢
٨١	كبريت	—	٤,١	—	١١٥,١١٥ ب	١٣٥٠
٨٢	فوق أكسيد الصوديوم	—	٥,١	—	٩١	١٥٠٤
٨٣	نترات الصوديوم	—	٥,١	—	٦٠٧	١٤٩٨
٨٤	ستايرين	—	٣	—	١٠١	٢٠٥٥
٨٥	زيت القطران	—	٣	—	٧٨٦	١٩٩٩
٨٦	تيربنتاين	—	٣	—	٢١	١٢٩٩
٨٧	خلات الفاينل	—	٣	—	٣	١٣٠١
٨٨	زاليين	—	٣	—	٣٣	١٣٠٧
٨٩	زاليدينات	—	٦,١	—	٦٧٩	١٧١١
٩٠	كلوريد الزنك	—	٨	—	٦٣٨	١٨٤٠

سبل السلامة في نقل المواد الخطرة

- ١ - ينبغي عدم نقل الاسطوانات المحتوية على مواد كيميائية خطرة في حالة وجود بعض التسرب من هذه الاسطوانات.
- ٢ - ينبغي الالتزام بقواعد القيادة السليمة خاصة في المناطق المزدحمة.
- ٣ - يلزم المحافظة على السرعة المحددة.
- ٤ - ينبغي ألا تكون الاسطوانات محمولة متوجهة للخارج.
- ٥ - يجب عدم حمل أي مواد أخرى إضافية إلى جانب المواد الخطرة المنقولة.
- ٦ - يجب عدم وضع المواد الغذائية بالقرب من المواد الخطرة المنقولة.
- ٧ - ينبغي ألا تقف السيارة ناقلة المواد الخطرة لمدة طويلة في المناطق الآهلة بالسكان، ويفصل الوقوف الطويل في المناطق المزدحمة، وإذا اضطر لذلك يجب أن توقف السيارة في منطقة بعيدة مهواة.
- ٨ - يجب فصل تسرب المواد الكيميائية المنقولة من فترة لأخرى.
- ٩ - يجب التأكد من وجود وسائل ومعدات السلامة في السيارة التي تنقل المواد الخطرة.
- ١٠ - يفضل أن تكون اطارات السيارات ناقلة المواد القابلة للاحتراق من النوع المانع للكهربائية الساكنة.

إجراءات الطوارئ الالزمة للتغلب على مخاطر المواد الكيميائية في حالة نقلها أو تسربها:

أولاً - المواد الكيميائية السامة :

- ١ - يجب أن تكون معدات السلامة في مكان سهل الوصول إليه.
- ٢ - ينبغي أن يدرب قائد السيارة الحاملة للمواد الخطرة على بعض الإجراءات الوقائية الإسعافية.
- ٣ - يجب إيقاف السيارة في حالة الطوارئ بعيداً عن المناطق المزدحمة الآهلة بالسكان.

الباب الثاني

- ٤ — يجب محاصرة منطقة التسرب.
- ٥ — يجب ابعاد الناس عن السيارة الحاملة للمواد الخطرة في حالة حدوث مخاطر المواد الكيميائية أي طاريء.
- ٦ — ينبغي الانتباه لحركة الريح ليستفاد منها في توزيع وتشتيت المواد الخطرة المتسربة.
- ٧ — في حالة تسرب غاز من أسطوانة، يجب أن توضع الأسطوانة بشكل رأسي حتى تتسرب محتوياتها على شكل غاز وليس سائلاً.
- ٨ — يجب قفل الصمامات بالحكام إذا كان التسرب منها.
- ٩ — إذا كان التسرب من أحد أجزاء الأسطوانة الحاملة للغاز يجب العمل على سد فتحة التسرب بالقماش أو ما شابهه.
- ١٠ — يجب إخبار رجال الأمن ورجال المطافيء بسرعة.
- ١١ — ينبغي عدم ترك المواد الخطرة المتسربة تذهب مع مياه المجاري أو التربة.

ثانياً — المواد القابلة للاشتعال :

- ١ — يجب أن تكون معدات السلامة في مكان سهل الوصول إليه.
- ٢ — ينبغي أن يدرب قائد السيارة الحاملة للمواد الخطرة على بعض الإجراءات الوقائية والإسعافية.
- ٣ — يجب إيقاف السيارة بجانب الطريق بعيداً عن حركة السير.
- ٤ — يجب إيقاف محرك السيارة.
- ٥ — يجب محاصرة منطقة الحريق.
- ٦ — يجب ابعاد الناس عن السيارة التي تحرق فيها بعض المواد الخطرة.
- ٧ — ينبغي الانتباه لحركة الريح ليستفاد منها في توزيع وتشتيت اللهب.
- ٨ — يجب الامتناع عن التدخين.
- ٩ — ينبغي استخدام وسائل الأطفاء المعتادة.
- ١٠ — يجب إخبار رجال المطافيء.

ثالثاً - المواد الكيميائية الآكلة (المسببة للتآكل) :

- ١ - يجب أن تكون معدات السلامة في كل مكان سهل الوصول إليه.
- ٢ - ينبغي أن يدرب قائد السيارة الحاملة للمواد الخطرة على بعض الإجراءات الوقائية والإسعافية.
- ٣ - يجب إيقاف السيارة بعيداً عن الازدحام والمناطق المأهولة.
- ٤ - يجب محاصرة منطقة تسرب المواد الآكلة وابعاد الناس عن منطقة الخطر.
- ٥ - ينبغي استخدام معدات السلامة وبطريق صحيح.
- ٦ - يجب جمع المواد المتسربة في أوعية آمنة لمنع انتشارها.
- ٧ - ينبغي غسل المناطق المتتسخة بالمواد المتسربة، ويجب الحذر من استخدام المياه لبعض المواد التي يتكون منها غازات وأبخرة خطيرة عند تفاعلها مع الماء.
- ٨ - يجب عدم ترك المواد الكيميائية المتسربة من الدخول إلى شبكة مجاري المدينة.
- ٩ - ينبغي أخبار الجهات الرسمية خاصة شركات التصنيع لأخذ الاحتياط اللازم لتلافي المشاكل الفنية أثناء التصنيع.

المكونات الكيميائية لطفايات الحرائق

كما هو معلوم أن الاحتراق يتم بشكل أساسي عند توفر عوامله الرئيسية الثلاثة: المادة القابلة للاشتعال، المادة المساعدة على الاشتعال (الأكسجين)، والحرارة اللازمة لبدء الاحتراق. ذلك أن الاحتراق عندما يبدأ يعطي كمية كبيرة من الحرارة تساعد على استمراره وإنتشاره وشموله للمواد الأخرى المجاورة. وقد تكون بداية الاحتراق على شكل لهب أو سطح ساخن أو غازات أو سوائل ساخنة أو ارتفاع ضغط أو شرر كهربائي أو احتكاك حاد أو غير ذلك من مولدات الحرارة. ولإزالة احتمال نشوب الحرائق وإنفجارات يجب التأكد من عدم توفر عوامل

الباب الثاني
الاحتراق الرئيسية وأن المواد القابلة للإحتراق بعيدة كل البعد عن الحصول على مخاطر المواد الكيميائية الطاقة الحرارية اللازمة للاشتعال.

وينصح دائماً باتباع تعليمات مكافحة وإطفاء الحرائق الموجودة في المختبرات والمصانع، مع ملاحظة أبواب الخروج ومنافذ الطوارئ قبل الشروع بإطفاء أي حريق مهما كان حجمه، مع ضرورة إعطاء الإنذار اللازم للتبليط على وقوع الحريق. كما يجب اتباع التعليمات المكتوبة على مطافيء الحريق واستعمالاً بالطريقة السليمة. وفي حالة الانسحاب ينبغي التأكد من أن أحراش الإنذار وأبواب ومنافذ الطوارئ عاملة ولم تتعطل بواسطة النيران أو الأدخنة المتتصاعدة.

وعموماً تصنف الحرائق على خمس مجموعات هي:

مجموعة (أ) :

حرائق المواد العادلة القابلة للإشتعال، كالخشب والفحم والقماش والورق وغيرها.

مجموعة (ب) :

حرائق السوائل القابلة للإشتعال، مثل البنزول، والزيوت والشحوم وغيرها.

مجموعة (ج) :

الحرائق في المعدات الكهربائية والإلكترونية.

مجموعة (د) :

حرائق المعادن القابلة للإشتعال، كالمنجنيز واللithium والصوديوم وغيرها.

مجموعة (هـ) :

حرائق المواد المتفجرة.

هناك أنواع من طفایات الحريق أهمها:

١ - طفایات الماء :

وتحتوي على حمض الكبريتيك المركز، ومحلول البيكربونات، وينتج الماء مندفعاً عند التقاء الحمض بالمحلول، وتستخدم هذه الطفایات في الحرائق من النوع (أ). كما توجد بعض طفایات الماء والتي تعمل بدفع غاز ثاني أكسيد الكربون أو الهواء المضغوط.

وترجع قدرة الماء كعامل جيد لإطفاء الحرائق لارتفاع حرارته الكامنة للتبيخير، والتي تقدر بنحو ٩٧٠ بي تي يو Btu (وحدة حرارية بريطانية)، وبذلك يعمل على تبريد النيران ومن ثم إخمادها. ذلك أن الحرارة أحد العوامل الثلاث الهامة لاستمرار الحريق. كما وأن بخار الماء المتكون يساعد على استهلاك الأكسجين المحيط بمنطقة الاحتراق، وفي ذلك بلا شك إيقاف أيضاً للإحتراق. ويكون من بخار الماء ما يزيد على ١٦٥٠ ضعفاً من حجم الماء المستخدم.

ومن مخاطر استخدام الماء في إطفاء الحرائق، أن بعض المواد مثل الكلوريدات، الكريديات، القلويات، البروكسيدات ومعدن الصوديوم تتفاعل بشدة مع الماء لتولد غازات وأبخرة قابلة للاشتعال. كما وأنه يمنع استخدام المياه في مكافحة حرائق الأجهزة والمعدات الكهربائية (النوع ج). ذلك أن الماء عند ارتفاع درجة حرارته وجود التيار الكهربائي العادي يعمل كموصل كهربائي خاصية إذا كان محتواً على نسبة عالية من الأملاح والمركبات الأخرى، ويسبب توصيل المياه للكهرباء انتقال الطاقة الكهربائية في سائر الأماكن التي يوجد فيها الماء، وقد تسهم بذلك بنشوب حريق آخر أو تصيب الأشخاص الموجودين بصدمات كهربائية.

٢ - طفایات غاز ثاني أكسيد الكربون :

يسهم غاز ثاني أكسيد الكربون بتبريد النيران وحجب الأكسجين الجوي عنها، ذلك أنه غالباً ما يستخدم في الحالة السائلة «مضغوطاً في اسطوانات خاصة». وقدر قيمة التبريد بنحو ٦٠ إلى ١١٠ وحدة حرارية بريطانية لكل رطل حسب الضغط المستخدم، وهي كمية تقل كثيراً عن الحرارة الكامنة للتبيخير الماء «٩٧٠ وحدة حرارية لكل رطل». إلا أن غاز ثاني أكسيد الكربون بانتشاره وعدم توصيله

للكهرباء يعتبر عاملاً جيداً لإطفاء الحرائق، وأفضل ما يستعمل في حرائق السوائل وبعض المعدات الكهربائية ولا يناسب حرائق النوع (أ) وبعض الأجهزة الإلكترونية الحساسة. ولابد من استخدامه في حالة حرائق المواد التي تتفاعل معه مثل الهيدرات والمعادن أو المواد المحتوية على أكسجين كنترات السيلولوز.

ومن أهم مخاطر استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون في إطفاء الحريق أن كثرته تسبب في اختناق الأشخاص الموجودين، ذلك أن غاز ثاني أكسيد الكربون كما سبق ذكره في الفصل السابق غاز خانق ويسبب إنعدام (أو خفف) في مجال الرؤية.

٣ - طفایات المسحوق الجاف :

يندفع المسحوق الجاف Dry powder تحت ضغط من الهواء أو غاز ثاني أكسيد الكربون لتحجج هذه البدرة «المسحوق» الهواء عن الحريق، فيتم إطفاؤه وتستخدم هذه الطفایات مع النوعين (ب، ج) من الحرائق.

وتستخدم بعض المساحيق الجافة لإطفاء حرائق المعادن مثل البيرين (مسحوق G-1) ومسحوق MET-L-X (والذي يحتوي أساساً على كلوريد الصوديوم يضاف إليه فوسفات ثلاثي الكالسيوم والبلاستيك الحراري) ومسحوق تريموتوكس ببروركسين TBM وغيرها. ومن المعادن التي تستخدم هذه المساحيق في إطفائها معدن المغنيسيوم، الصوديوم، البوتاسيوم، تيتانيوم، ليثيوم، كالسيوم، زركونيوم، هافنيوم، ثوريوم، يورانيوم، والبلوتونيوم، وذلك عند تعرضها للإحتراق. وتضاف هذه المساحيق الجافة مباشرة على أسطح المعادن المحترقة أما يدوياً أو عن طريق طفایات الحرائق الخاصة المحتوية على هذه المساحيق. وقد تستخدم هذه الطفایات في حرائق المعدات الكهربائية نظراً لعدم توصيل كثير من المساحيق للكهرباء.

وهناك بعض الكيميات الجافة — مثل بيكربونات الصوديوم، بيكربونات البوتاسيوم، كلوريد البوتاسيوم، وفوسفات الأمونيا الأحادية — تستخدم لإطفاء الحرائق من الأنواع (أ، ب، ج) ولا يجدر استخدامها مع حرائق الأجهزة الكهربائية

لصعوبة تنظيفها بعد حمد النيران. وتعمل الكيماويات على وقف التفاعلات الكيميائية المتسلسلة نتيجة الاحتراق بتبسيط تكوين المشتقات الحرة Free radicals. ذلك أن الاحتراق في الواقع ما هو إلا سلسلة معقدة متتابعة من التفاعلات الكيميائية والتي تتشكل بسرعة عن طريق تكوين المشتقات الحرة ذات الطاقة العالية والتي تنقل تلك الطاقة للجزيئات غير المشتعلة ليتم انتشار الحريق. وبذا فإن وقف نشاط هذه المشتقات الحرة هو في الواقع وقف وإنماد للحريق ولانتشار النيران. ينبغي أن يفرق بين هذه الكيماويات الجافة والتي تستخدم مع معظم أنواع الحرائق، وبين المساحيق الجافة والتي تستخدم فقط لإطفاء حرائق المعادن.

٤ - طفایات الرغاوى :

تستخدم بعض الرغاوى Foams لإخماد حرائق النوع (ب) «حرائق السوائل القابلة للاشتعال» لسهولة إطفاء هذه المواد على سطوح السوائل. ويحذى عدم توجيه الرغوة إلى السطح المشتعل مباشرة، بل ترك الرغاوى حتى تنساب على سطح السائل.

وأهم أنواع الرغاوى المستخدمة هي رغوة الفلوروبروتين، والبتروليوم والكوسيل والتي يضاف إليها مواد لتقوية جدران الفقاعات الرغوية لتساعدها على تحمل الصدمات، كما وينبغي أن تكون هذه الرغاوى ذات سائلة وتدفق عالية لسهولة انتشارها على الأسطح المحترقة. وتعمل الرغاوى على تشكيل عازل جيد للسوائل المحترقة عن الهواء (الأكسجين). ويتطلب استخدام الرغاوى في عمليات الإطفاء الرفق في عملية الرش حتى لا تتكسر فقاعات الرغاوى وتتحلل وتساعد عندها على انتشار النار ذلك أن الرغاوى المنغمرة تحمل على سطوحها عند ارتفاعها السوائل القابلة للاحتراق، وبذا تسهم في مد الحريق بكمية إضافية من الوقود تساعد على استمرارته. فيلزم حينئذ الحذر والرفق عند استعمال الرغوة الكيميائية في إطفاء حرائق السوائل القابلة للاشتعال (النوع ب).

٥ — طفایات السوائل المتبخرة :

الباب الثاني
مخاطر المواد
الكيميائية

تستخدم هذه الطفایات لحرائق المعدات الكهربائية (النوع ج) ويمكن استخدامها مع حرائق السوائل المشتعلة البسيطة.

لقد شاع استخدام المركبات الهايوجينية في عمليات إطفاء (النظيف). تصلح لإطفاء حرائق الأجهزة الإلكترونية الحساسة مثل: أجهزة الاتصالات أو أجهزة الحاسب الآلي وغيرها. والمركبات الهايوجينية هي عبارة عن هيدروكربونات تحتوي على ذرة أو أكثر من ذرات المواد الهايوجينية (الكلور، البروم، الفلور، اليود). ومن أشهر المركبات الهايوجينية استعمالاً رباعي كلوريد الكربون، بروموكلورو فلوروميثان وبromo ثلاثي فلوروميثان، والمركبان الأخيران أزداد استخدامهما في الآونة الأخيرة وذلك لاحتوائهما على الفلور والذي يحد من تكون حمض الهيدروكلوريك ذي التأثير السيء على المعادن والأجهزة والمنشآت المختلفة. وينبغيأخذ الحيوط والحذر عند استخدام المركبات الهايوجينية لإطفاء الحرائق ذلك أن الكثير منها سام ومضر للصحة إذا وصل إلى الإنسان بتركيزات عالية.

وسائل الوقاية من الحرائق والإلإنجارات

تنشأ الحرائق عن ارتفاع درجة حرارة المادة إلى درجة الاشتعال مع توفر الأكسجين.

ويتم الإشعار عن الحرائق والإلإنجارات عن طريق ارتفاع درجة الحرارة أو بوجود وإنشار الدخان والأبخرة المختلفة. ولما كانت هذه الأجهزة هي وسيلة الكشف الأولى عن وجود الحرائق خاصة في حالة غياب العاملين، فيجب التأكد من صلاحيتها بشكل دوري وأنها تعمل كما ينبغي. هذا ويمكن التنبؤ بوقوع الحرائق بما يلي:

— مشاهدة الشرر.
— شماع أصوات غير عادية (سواء في الأجهزة أو من أواني تخزين الغازات).

- شم رائحة غير مألوفة كتسرب مواد كيميائية.
- ارتفاع درجة حرارة بعض الأجهزة أو أوانى التخزين.

عند اندلاع النيران يجب الإسراع بإطفائها لشرافتها وسرعة انتشارها. وفي حالة البدء في مكافحة الحريق يجب الوقوف في مكان بين موقع النار ومكان الخروج حتى يتسعى للمرء الإنتحاب في حالة عجزه عن الاستمرار في المكافحة. إن ظروف الحريق ونوعية المواد المحترقة تحدد وسيلة المكافحة الملائمة.


إن الوقاية والحد من حدوث النيران أمر مهم قد يزيد أهمية على تحديد الإمكانيات والطاقات لمكافحة الحريق. وبذا يجب أن تراعى شروط التخزين السليم للمواد الكيميائية وعوامل السلامة في تشغيل العمليات المختلفة وتصميم المختبرات والمعامل بما يضمن منع ارتفاع درجة حرارة المواد القابلة للاحتراق ومنع تكون الأبخرة القابلة للاشتعال عند تراكيز وحدود الاحتراق أو الانفجار.

وختاماً فإنه غني عن البيان توضيح ما للإنفجارات والحرائق من أضرار وأخطار ذلك أن أخطارها وأضرارها ملموسة مشاهدة، فهي تلحق الأضرار بالأرواح والممتلكات، وتتلف كل ما يتعرض لها، لذا يجب تأصيل مبدأ الوقاية منها، ومنع وقوعها بكل السبل الممكنة، ومكافحتها عند وقوعها قبل أن تنتشر، وتوفير منافذ ومسالك الهروب حفاظاً على الأشخاص الموجودين. إن اختيار المواد العازلة، وغير القابلة للاحتراق في المبني وتوفير وسائل إطفاء وأجهزة الإنذار يسهم في الحد من الخسائر والأضرار الناتجة عن الحريق، ويساعد في عملية إطفائها بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

نشوب الحرائق في محطات توليد الكهرباء

يبين الشكل ٢ — ١ مخططاً مبسطاً للمراحل الأساسية لتوليد الطاقة الكهربائية في محطات توليد الكهرباء، إذ يحترق الوقود في أفران الاحتراق مولداً حرارة كبيرة

جداً، يمكن استخدام هذه الحرارة في توليد البخار في غلايات (مراجل) خاصة، الباب الثاني مخاطر المواد الكيميائية ثم يستخدم هذا البخار في تحريك التربينات البخارية والتي تعمل على تحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة حركية ميكانيكية، ومن ثم تنقل حركة التربينات إلى المولدات الكهربائية generators لتوليد الكهرباء.



شكل ٢ - ١ : رسم مبسط يوضح عملية توليد الكهرباء

وتشتعل الحرائق في محطات توليد الكهرباء نتيجة لخطأ في التوصيلات الكهربائية من التماس (اتصال) بعضها البعض أو تعرية هذه الأسلاك أو تحميلاها أكثر من طاقتها. كما وقد تؤدي بعض الأخطاء في أجهزة توليد الطاقة الكهربائية إلى نشوب الحرائق نتيجة لاشتعال شرر أو ارتفاع حرارة هذه الأجهزة.

ويشكل الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء «الغاز الطبيعي أو الزيت الخام» مصدراً محتملاً لنشوب الحرائق في محطات توليد الكهرباء، إذ يجب العناية التامة ب تخزينه ونقله واستخدامه بطريقة سليمة وصحيحة تفادياً لمخاطره.

ويخزن الوقود عادة في صهاريج (خزانات) خاصة بعيدة عن أفران الاحتراق والتربيبات الميكانيكية.. ويكون ترتيبها بشكل منتظم، بينها مسافات كافية لسهولة الوصول إليها في حالة نشوب الحريق في أحدها، ومن أهم إجراءات السلامة الوقائية لهذه الصهاريج ما يلي:

- ١ - التهوية المستمرة للصهاريج لمنع زيادة الضغط بداخلها نتيجة لارتفاع درجة الحرارة أو أثناء الشحن.
- ٢ - إحاطة الصهاريج بحوائط لحمايتها ووقف إنتشار محتوياتها في حالة وجود تهريب بها أو فيضان.
- ٣ - استخدام نظام تصريف محكم للوقود الفائض والمتدفق من شبكة التوصيل الرئيسية أو أثناء شحن وتفریغ خزانات الوقود.
- ٤ - حماية الصهاريج ضد التآكل أما بطليها بخلاف واق أو بصنعها من مواد مقاومة للتآكل.

ويجب في كافة الأحوال اتخاذ الاحتياطات الالزمة لمنع وصول مصادر اللهب المختلفة من شرر كهربائي أو ميكانيكي أو حرارة عالية إلى أماكن تخزين الوقود، ويجب حفظ الوقود عند درجات حرارة أقل بكثير من درجة الوميض، وهي أقل درجة حرارة يتكون عندها بخار من الوقود بتركيز كاف لتكوين خليط مع الهواء قابل للاشتعال.

وعند نشوب الحريق في محطات توليد الكهرباء ينبغي مكافحتها بالأسلوب السليم والعمل على محاصرتها في منطقة محدودة خوفاً من انتشارها إلى سائر أرجاء المحطة، كما وينصح باستخدام وسيلة اطفاء الملائمة حسب مكان الحريق، والتي يمكن تقسيمها إلى ثلاثة مناطق رئيسية.

أولاً : حريق خزانات الوقود :

وستعمل في اطفائها المواد الرغوية وثاني أكسيد الكربون والمساحيق الجافة.

ثانياً : حريق المعدات الكهربائية :

ويستعمل في إطفائها ثاني أكسيد الكربون والمساحيق الجافة، وينصح بفصل مصدر التيار الكهربائي قبل محاولة اطفاء الحريق.

ثالثاً : الحريق الأخرى العامة في مراافق محطة توليد الكهرباء :

ويمكن استخدام المياه في اطفائها، ويفضل أن تكون هذه المناطق مزودة بصنایير مياه موصولة بشبكة المياه العامة.

وعموماً فإنه يلزم تزويد المناطق المختلفة في محطة توليد الكهرباء بنظام تحذير الباب الثاني مخاطر المواد الكيميائية التي ينبع بشكل دقيق لحدوث الحرائق في مراحلها الأولى مع ضرورة وجود أجهزة التنبيه الغير أوتوماتيكية (آلية) والتي يمكن للعاملين في محطة توليد الكهرباء استخدامها بشكل ميسور حال حدوث الحريق لتنبيه الآخرين وطلب النجدة، ويجب في هذه الحالة توفر مخارج الطوارئ الضرورية. ويجب أن يدرب العاملون في محطة توليد الكهرباء على السبل المثلث في مقاومة الحرائق ومكافحتها، وينصح أن يكون في كل محطة فريق للسلامة يعمل على مكافحة الحرائق ومنع مسبباتها، وتدريب العاملين بشكل دوري على وسائل السلامة الازمة عند نشوب الحرائق.

ظروف العمل الآمنة في المصانع

إن تهيئة ظروف العمل الملائمة وتدريب العمال على احتياطات الأمان والسلامة يقلل من وقوع الحوادث ويحد من شدتها في حالة وقوعها، إذ يمكن تلاشيها وإيقافها حال تكونها لأي سبب من الأسباب. إن توفير المكان الملائم للعمل وتخطيط المنشأة الصناعية لتنظيم حركة العمال له دور كبير في إعطاء العمال الحرية الكافية في التحرك الآمن إلى جانب توفير الجو الصحي الحالي من الملوثات بجميع أنواعها والذي تتوفر فيه الإضاءة والتهدئة الكافية والبعيد عن الضوضاء وصخب الآلات العاملة. إن وجود هذه العوامل يساعد على رفع إنتاجية العمال ويسمن لهم الوقاية الكافية من وقوع الحوادث نتيجة لتوفر الجو الصحي السليم والمكان الآمن.

إن شروط السلامة والأمان أثناء العمل تقتضي أن تكون ملابس العمال ملائمة للعمل الذي يقومون به وألا تكون طويلة أو سائبة، وأن تحتوي على جيوب كافية لوضع العدة الازمة، كما يلزم أيضاً لبس الأحذية الواقية، وقفازات للليدين في حالة تناول المواد والمعدات الحادة أو الزيوت والأوساخ المختلفة، ويختلف نوع القفاز حسب نوع الوقاية المطلوبة، إذ تكفي قفازات المطاط أو البلاستيك للوقاية من الزيوت، وضمان العزل ضد التوصيلات الكهربائية، وفي حالة التعامل مع المواد الحادة الأطراف يلزم استخدام قفازات من الجلد تحمي أطراف الأصابع شبكة من

المعدن. أما قفازات الجلد أو الأسبستوس فتستخدم في حالة مناولة المواد الحارة. ويستحسن استخدام كريمات الأيدي بعد الإنتهاء من العمل بصفة دائمة لوقاية الأيدي من التشققات والإصابات البسيطة المتكررة.

كما يلزم أيضاً حماية الرأس بلبس القبعات (الخوذات) الواقية Helmets والتي تقي الرأس في حالة سقوط المواد الصلبة أو الاصطدام بالعوائق. ويحتاج العاملون في بعض الصناعات إلى وقاية أعينهم باستخدام النظارات الواقية، وذلك في الصناعات التي تتناثر فيها أترية أو شظايا دقيقة أو ينتج منها أشعة فوق بنفسجية أو أشعة مرئية عالية التوهج. إن توفير الملابس الواقية واستعمال القفازات والخوذات والنظارات الواقية يحد من إصابة العمال ويقلل من وقوع الحوادث بشكل كبير، لذا فيعتبر التقيد بهذه الملابس من أهم إجراءات السلامة الأولية اللازم اتباعها أثناء العمل، كما ينبغي أن يتتوفر في المنشآة الصناعية ما يلي :

- ١ - المداخل والمخارج الآمنة ووضوح أبواب الطوارئ وسهولة استخدامها.
- ٢ - الأرضية المناسبة لطبيعة العمل، مع توفر الأمان في تنقل العمال بين الأماكن المختلفة للمصنع.
- ٣ - وسائل التخزين السليمة.
- ٤ - طرق النقل الآمنة من رافعات أو عربات أو سيور.
- ٥ - سلامة التمديدات الكهربائية.
- ٦ - التهوية والإنارة الضرورية: يفضل أن يستخدم معدل ٣٠ متر مكعب لكل ساعة، لتجديد الهواء لكل عامل. وأن تكون الإضاءة حوالي ١٠٠ لوكس أي ما يعادل ١٠ - ٣٠ شمعة لكل قدم.
- ٧ - طرق مكافحة الحرائق والإنفجارات.
- ٨ - الخدمات العامة كمواقف السيارات وأماكن التغذية والترفيه.
- ٩ - الخدمات الصحية الأولية.
- ١٠ - وسائل آمنة لتصريف المخلفات السائلة والصلبة والغازية.

إن اختيار موقع ومحظوظ المنشأة الصناعية قبل إنشاء يحتاج إلى كثير من الباب الثاني مخاطر المواد الكيميائية، ذلك أن الاختيار غير السليم للمكان قد يسبب سوء البناء عند توسيع المصنع مما قد يضطر إلى إهمال بعض جوانب السلامة والأمان لتقع بذلك كثير من خسائر مادية. ويفترض في الموقع الملائم أن يتتوفر فيه بعض الشروط أهمها:

١ - قربه من المواد الخام المستخدمة للحد من المخاطر الناجمة عن نقل المواد الخام.

٢ - توفر الأيدي العاملة المدرية بالقرب من الجامعات والمعاهد الفنية.

٣ - وجود السوق المستهلكة حسب نوعية المنتج ويكون ذلك غالباً - في المدن الرئيسية.

٤ - مراعاة موقع المنشأة الصناعية بالنسبة للمدينة والسكان، ويؤخذ بالاعتبار خطير المخلفات الصناعية وسهولة انتشارها بعيداً عن السكان.

كما ويلزم الكشف المستمر عن مواطن الخطر واتخاذ وسائل الوقاية اللازمة وفحص الآلات والوسائل التي يؤدي بها العمل وطريقة أداء العمل وحالة العمال.

بالإضافة إلى ذلك فإن تهيئة درجة الحرارة والرطوبة الملائمة للعمل تساعده على رفع الروح المعنوية والجسدية للعمال، وتقلل بذلك من نسبة وقوع الحوادث فالحرارة العالية لها تأثير واضح على أداء العامل وعلى صحته، إذ تسبب في فقدان كميات كبيرة من السوائل الموجودة في الجسم عن طريق العرق، كما يؤدي التعرض المستمر للجو الحار إلى الإجهاد الحراري أو الصدمات الحرارية التي قد تؤدي إلى الوفاة في حالة ارتفاع درجة حرارة الجسم عن ٤٢ م لفترة طويلة.

إن كفاءات أجهزة الوقاية وتوفير الاحتياطات الأمنية الملزمة والوسائل السليمة للتخلص من المخلفات الصناعية الخطيرة واتباع طرق العمل السليمة كل ذلك يساعد على خفض نسبة وقوع الحوادث الصناعية. إن أداء العمل السليم يستلزم ما يلي:

١ - وجود تعليمات واضحة للعمليات المختلفة.

٢ - بيان أوجه الخطورة واحتياطات السلامة في كل عملية.

- ٣ - إلزام العمال باتباع الطرق السليمة للعمل.
- ٤ - عدم إستعمال الأدوات التالفة.
- ٥ - اتباع أساليب النقل والتحرك السليمة.
- ٦ - استخدام أجهزة وملابس الوقاية.

إن توفير بيئة العمل الآمنة يتطلب إلى جانب اتخاذ وسائل الوقاية الازمة وتطبيق طرق العمل السليمة يتطلب أيضاً تفادي المخاطر الناشئة عن العمل عن طريق عزل العمليات الضارة سواء بجعلها في مبني وأقسام مختلفة بعيدة عن سائر العمليات الأخرى أو بميكنتها وجعلها تعمل ذاتياً (أوتوماتيكياً)، كما يستلزم أيضاً منع ابعاث المواد الضارة كلية أو تخفيف ابعاثها ومنع انتشارها ووصولها للعاملين أو تراكمها في منطقة العمل.

ويمكن معرفة مخاطر العمل عن طريق أجهزة القياس الخاصة والتي يمكن تقسيمها إلى نوعين :

النوع الأول – قياس مخاطر العمل الطبيعية :

وتشمل قياس درجة الحرارة سواء بالترمومتز أو بأجهزة الأذواج الحراري Thermocouple. بالإضافة إلى قياس الحرارة المشعة في حالة وجود عمليات تنطلق منها حرارة عالية. وكذلك قياس اتجاه الريح وسرعة الهواء ورطوبة الجو والضغط وذلك بأجهزة القياس المعتادة من مانومتر وانيمومتر وهيدرومتر، كما وتشمل أيضاً قياس الضوضاء والاهتزازات وقياس شدة الصوت.

ويجب التأكد على دور ظروف العمل المناخية في ارتفاع نسبة وقوع الحوادث والإصابات إلى جانب إهمال العاملين، ففي دراسة ميدانية قام بها محمد شاهين في مناطق مختلفة من موقع الإنشاء تبين أن الفترة من جمادي الآخرة حتى نهاية رمضان هي أعلى الفترات في حوادث العمل، وهي فترة صيف عام ١٤٠٤ هـ التي أجريت فيها الدراسة والتي تزداد فيها حرارة الجو والرطوبة ويكون للإجهاد الحراري دور كبير في رفع معدل الإصابات.

النوع الثاني — قياس مخاطر العمل الكيميائية :

وهي المواد الكيميائية الضارة من غازات أو أبخرة أو جسيمات صلبة دقيقة والتي تنتشر في الهواء المحيط بالمنشأة الصناعية لتنتقل إلى العاملين عن طريق التنفس، وتعمل أجهزة قياس الغازات أو الأبخرة معتمدة على ظاهرة الامتصاص أو التكثيف، ويمكن قياس تركيز الجسيمات الصلبة الدقيقة المعلقة في الهواء الجوي أو التخلص منها بعد ترسيبها بطرق مختلفة حسب حجم هذه الجسيمات.

أسئلة عامة :

س ١ : ما هي مخاطر وأضرار المركبات الكيميائية التالية:

- (أ) الهكسان.
- (ب) هيدروكسيند المغنتسيوم.
- (ج) ميثيل ليثيوم.
- (د) ثاني أكسيد النيتروجين.
- (هـ) كلورو إيثان.

س ٢ : البروبان غاز سام يستخدم في المنازل كوقود. أذكر أفضل الطرق المتبعة لإنقاذ المصاب.


س ٣ : لماذا يمنع تناول الأكل أو الشرب أو التدخين في المستودعات أو المختبرات الكيميائية؟

س ٤ : أذكر أسماء خمسة مركبات لا تشتعل بسهولة.

س ٥ : بالنظر إلى جدول ٢ - ٢ وجدول ٢ - ٣ وضع نوع الخطورة لكل من المركبات التالية:

- (أ) الكلور.
- (ب) حمض الكبريتيك.
- (ج) كلوريد الإيثيل.
- (د) الإيثلين.
- (هـ) رابع كلوريد السليكون.
- (و) الكبريت.

س ٦ : ما هي المواد الكيميائية المستخدمة في الطفافيات اللازمة لإطفاء حريق في إحدى المصانع البتروكيميائية؟



الباب الثالث

تلوث البيئة

مقدمة :

منذ أن عرف الإنسان الصناعات الكيميائية سواء كانت هذه الصناعات بتروكييمائيات أو بلويريات أو صناعات تكرير البترول أو أسمدة أو أصباغ ومنظفات صناعية، فإن الشغل الشاغل له هو كيفية التخلص مما تخلفه هذه الصناعات من مواد خطيرة وسامة بالنسبة للإنسان والحيوان والنباتات.

ويكفي للدلالة على خطورة ما تخلفه هذه الصناعات الكيميائية أن موضوع تلوث البيئة جاء تقريراً مصادفاً من حيث الزمن مع تطور هذه الصناعات الكيميائية. ولقد أنشأت معظم دول العالم وكالات خاصة بها توليهما كل العناية وهي وكالة حماية البيئة. وتکافحت هذه الوکالات مع بعضها البعض في تبادل الخبرات من حيث كيفية التخلص مما يهدد البيئة من هذه المخلفات ومن أمثل ما سمعنا به في هذا الصدد هو موضوع الأمطار الحامضية التي أهلقت الزرع والضرع في مزارع كندا وكانت أصلاً آتية من شمال الولايات المتحدة الأمريكية وأقطار أوروبا الغربية من غازات حمضية للمصانع مثل أکاسيد الكبريت والنیتروجين وتمت دورته مع رطوبة الجو والرياح إلى أن تنزل على شكل مطر حمض على مزارع كندا.

ومن الأمثلة على أضرار المنتجات الكيميائية هو ما حدث لطبقة الأوزون وهو ثقب الأوزون في طبقات الجو العليا وخصوصاً عند منطقة القطب. وكما نعلم جميعاً فإن طبقة الأوزون والتي أنعم الله تعالى بها على كل من في الأرض من حماية لهم من الأشعة الكونية الرهيبة وخاصة الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب سرطان الجلد وكثير من الدمار والأمراض وذلك ناتج من الاستخدام العشوائي لبني البشر

الكيمياء العامة لكل من الفلورو أو الكلورو كربونات والتي تستخدم في الأيرسولات والمبيدات.
والتطبيقية
لذلك قامت الدراسات وأنفق عليها الكثير في وكالات حماية البيئة وفي معاهد

- البحث العلمي:
- أولاً : لدراسة التأثير البيولوجي لهذه النفايات على الإنسان.
 - ثانياً : الفترة الزمنية الحرجة التي يتاثر بها الإنسان إذا تعرض لمثل هذه المواد السامة.
 - ثالثاً : الكمية بالجزء في المليون من الجرام التي تدخل الجسم سواء عن طريق الشم أو البلع أو اللمس.

الملوثات الكيميائية للبيئة :

إن تلوث الهواء بالغازات يأتي معظمها من احتراق الوقود. وقد بدأ هذا التلوث يقدم إحراق الإنسان للخشب والفحm. هذا وقد بدأت الحكومات مبكراً بوضع حدًا لمثل هذا التلوث. فقد أمر البرلمان البريطاني في وقت مبكر عام ١٢٧٣ منع إحراق الفحم في لندن. وعلى الرغم من أن كيماء الغازات غير معروفة في ذلك الوقت إلا أن البرلمان البريطاني أراد أن يقلل الدخان. والدخان هو الناتج المرئي من الاحتراق غير الكامل ويرافقه غازات كيميائية. والدخان هو عبارة عن أجزاء صغيرة الحجم متوسط قطرها ٠٠٧٥ ميكرون وتكون من تركيبات كيميائية مختلفة تحتوي بصورة أساسية على الكربون والهيدروكربونات وجزيئات المعادن المختلفة.

يتكون الوقود من عنصر الكربون ومركبات الكربون ويعطي عند الاحتراق حرارة كما أن الغاز الرئيسي الذي يتصاعد منه هو غاز ثاني أكسيد الكربون غير السام فإذا كان الهواء متوفراً بشكل جيد إلا أن تركيز الأكسجين الموجود في الهواء قد يتناقض مما يؤدي إلى احتراق غير كامل وبذلك يتكون أول أكسيد الكربون السام. بينما تتصاعد أكسيد النيتروجين نتيجة لتفاعل النيتروجين الجوي مع الأكسجين في وجود حرارة الاحتراق. بالإضافة إلى ذلك تتصاعد أكسيد الكبريت لإحتواء الوقود سواء الفحم أو البترول على مركبات الكبريت.

ومن أبرز الأمثلة على حوادث تلؤث الهواء هو التلؤث الذي حدث في لندن في الفترة من ٣ إلى ١٠ ديسمبر عام ١٩٥٢ إذ سكن الهواء وانخفضت درجة الحرارة وازدادت الرطوبة وكثير الضباب الدخاني smog الملوث بالغازات السامة مثل أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين والهيدروكربونات المتتصاعدة من موقد الفحم في البيوت والمصانع وانعدمت الرؤية حيث أصبح مداها في حدود ثلاثة أمتار مما أدى إلى موت أربعة آلاف شخص.

لعل أهم مصادر تلؤث الماء هو تدفق مياه المجاري والمخلفات والمياه الصناعية والبترولي إلى المسطحات المائية كما أن المبيدات الكيميائية ونفايات المصانع وملوثات الهواء تصل إلى المسطحات المائية عن طريق مياه الأمطار أو الرياح عند ملامستها لسطح الماء. ولعل القاسم المشترك بين هذه الملوثات هو تأثيرها على تركيز الأكسجين في الماء ويتم ذلك عن طريق نمو الكائنات المائية الدقيقة مثل البكتيريا في المياه الملوثة بمياه المجاري حيث تستهلك هذه الكائنات الأكسجين المذاب في الماء لتكسير المواد الكيميائية العضوية الملوثة للماء مما يؤثر على تركيز الأكسجين في الماء ويهدد الحياة البحرية. كما أن الملوثات الكيميائية السامة مثل العناصر الثقيلة والمبيدات وغيرها تصل إلى الكائنات الحية مثل الأسماك والنبات مما يؤثر على نموها وتکاثرها على الإنسان المستهلك النهائي لهذه الكائنات. هذا بالإضافة إلى الأخطار المباشرة على الإنسان من تعرض مياه الشرب للتلؤث سواء بالكائنات الحية الدقيقة أو بالكيميائيات السامة. وفيما يلي أهم الملوثات الكيميائية.

أولاً : أكسيد الكربون.

تشمل أكسيد الكربون كل من أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون وهي غازات عديمة اللون والرائحة. وكما هو معروف أن المصدر الرئيسي لهذين الغازين هو احتراق الوقود سواءً من مداخن المصانع أو محطات توليد الكهرباء أو محركات السيارات أو الطائرات التي بدأ يزداد عددها سنة بعد الأخرى أو وسائل النقل

المختلفة أو من الاحتراق لغرض التدفئة وكذلك من الحرائق ومن احتراق القمائن وغيرها.

غاز ثاني أكسيد الكربون غير سام إلا أن تواجده بتركيز عالي جداً يؤثر على تركيز الأكسجين مما يسبب الاختناق. كما أن بعض العلماء يعتقدون أنه نظراً لزيادة استهلاك الوقود فإن كمية ثاني أكسيد الكربون قد تزداد في الغلاف الجوي مما قد يسبب في المستقبل تغيرات في الظروف الجوية وارتفاعاً في درجة الحرارة وذلك لقدرة ثاني أكسيد الكربون على امتصاص الأشعة تحت الحمراء القادمة من الشمس. إلا أن فريقاً آخرًا من العلماء يعتقد أن التمثيل الضوئي للنباتات وذوبان ثاني أكسيد الكربون في ماء المطر كفيلان بأن يبيقيا نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء دون تغيير يذكر.

يتضاعف ثاني أكسيد الكربون من احتراق الوقود إذا كان الهواء متوفراً بشكل جيد، إلا أن تركيز الهواء قد يتناقص مما يؤدي إلى احتراق غير كامل وبذلك يتكون أول أكسيد الكربون السام. ويزيد الاحتراق غير التام من المواد الكيميائية الصادرة من عوادم السيارات وذلك لارتفاع نسبة الوقود لنسبة الهواء في المحرك حيث أن النسبة الصحيحة هي جزء وقود إلى 15 جزء من الهواء في السرعات المتوسطة داخل المدن وتختلف هذه النسبة باختلاف السرعة.

وترجع سمية أول أكسيد الكربون إلى قدرته على الإتحاد مع الهيموجلوبين وتكوين مركب كاربوكسي هيموجلوبين الذي يحد من قدرة الدم على الإتحاد مع الأكسجين مما يؤدي إلى عدم وصول الأكسجين اللازم إلى خلايا الجسم.

إن تنفس الهواء الذي يحتوي على 1000 جزء في المليون ppm من أول أكسيد الكربون يسبب الموت السريع. وقد وجد أن حالات التسمم بأول أكسيد الكربون تحتوي على 50 إلى 80٪ من الهيموجلوبين متحدة بأول أكسيد الكربون على شكل كاربوكسي هيموجلوبين. ومع ذلك فإن إنتزاع أول أكسيد الكربون من الهيموجلوبين عملية سريعة أيضاً. فمثلاً نجد أن الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة يفقدون نصف أول أكسيد الكربون المتحد مع الهيموجلوبين في خلال ثلات إلى أربع

ساعات من تعرضهم لهذا الغاز. لذلك فإن أول أكسيد الكربون على عكس الملوثات الأخرى، يعتبر من المواد الخطرة إذا تم التعرض له بكميات مركزة في وقت قصير.

يزداد تركيز أول أكسيد الكربون في المدن المزدحمة بالسيارات وقد يصل إلى نسبة قدرها ١٠٠ جزء في المليون خاصة في الأنفاق وفي بعض الحالات في الشوارع المزدحمة بالسيارات. علماً بأن هذه النسبة قد تسبب عند بعض الناس، خاصة المصابين بفقر الدم، بعض الأعراض مثل وجع الرأس والدوخة وحاجة إلى النوم. لذلك فإنه مثلاً في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية يعتبر التعرض لأول أكسيد الكربون الموجود بنسبة ١٢٠ جزء في المليون لمدة ساعة أو ٣٠ جزء في المليون لمدة ثمان ساعات، يعتبر نسبة خطرة جداً.

وعلى الرغم من أن الدراسات تبين أن نسبة أول أكسيد الكربون في الهواء تتضاعف نظرياً كل خمس سنوات، إلا أنه من ناحية أخرى يجب أن نعرف أن كميته تتناقص عن طريق أكسدته إلى ثاني أكسيد الكربون حيث تتم الأكسدة في الجو ببطء في وجود أشعة الشمس بمعدل ١٪ من أول أكسيد الكربون في الساعة. وهو غاز قابل للاشتعال في وجود الأكسجين ويعطي ثاني أكسيد الكربون.

ثانياً : أكسيد الكبريت.

تشمل أكسيد الكبريت كل من ثاني أكسيد الكبريت وثالث أكسيد الكبريت. يتضاعد غاز ثاني أكسيد الكبريت من حرق الكبريت أو الكبريتيد أو مركبات الكبريت بشكل عام. كما أن النسبة العظمى تأتى من احتراق الوقود (سواء الفحم أو البترول) المحتوى على مركبات الكبريت. حيث يوجد الكبريت في الفحم والبترول بنسب متفاوتة.

مثلاً يحتوى الفحم على ٤٪ إلى ٥٪ كبريت على شكل مركبات كبريتية مثل بايرات الحديد FeS_2 وكبريتات غير عضوية. وقد وجد أن إحتراق الفحم يعطي ٦ مليون طن من ثاني أكسيد الكبريت في السنة في بريطانيا لوحدها، لذلك فإن

عملية إنتزاع مركبات الكبريت من الفحم لها دور فعال لإنتحزال مشكلة التلوث بأكسيد الكبريت. كما أنّ وقود البترول قد يحتوي على نسبة مقاربة لنسبة الكبريت في الفحم. ويوجد الكبريت في البترول على شكل كبريتيد الهيدروجين أو مركبات عضوية. هذا ويتكون ثاني أكسيد الكبريت مع قليل من ثالث أكسيد الكبريت عن طريق مصادر طبيعية مثل البراكين. ويتميز غاز ثاني أكسيد الكبريت برائحة نفاذة وغير سارة وهو أعلى كثافة من الهواء الجوي ولا يحترق ولا يساعد على الاحتراق.

أما ثالث أكسيد الكبريت فهو سائل درجة غليانه 45°C لذلك فهو سهل التطاير. وهو شديد الميل للماء ويكون حمض الكبريتيك لذلك فهو يعتبر حمض الكبريتيك فقد ماءه ويسمى حمض الكبريتيك اللامائي.

يتكون ثالث أكسيد الكبريت لنفس أسباب تكون ثاني أكسيد الكبريت ولكن بنسبة أقل بكثير وبشكل عام توجد المادتين مع بعض في معظم الحالات. كما أنه يتكون ببطء من تأكسد ثاني أكسيد الكبريت في وجود أشعة الشمس.

يذوب ثاني أكسيد الكبريت في الماء ليكون حمض الكبريتوز غير الثابت حيث يتآكسد بسهولة إلى حمض الكبريتيك بعوامل مؤكسدة مختلفة.

لذلك فإن تلوث الهواء بأكسيد الكبريت يؤدي إلى تكون وتساقط حمض الكبريتوز والكبريتيك عن طريق الرطوبة الموجودة في الهواء الجوي أو عن طريق المطر مما يشكل الأمطار الحمضية ويزيد من مشكلة التلوث.

يؤثر ثاني أكسيد الكبريت على الأغشية المخاطية وتسبب إلتهاباً في الجهاز التنفسي كما يسبب الكحة وضيق في التنفس وعدم الراحة. وعندما تزداد كميته في الهواء فإنه يؤدي إلى تشنج الحبال الصوتية وإلى الاختناق. فمثلاً عندما يصل تركيز ثاني أكسيد الكبريت في الهواء إلى نسبة قدرها واحد إلى خمسة جزء في المليون فإنه يسبب عدم الراحة وصعوبة في التنفس، أما التعرض له لمدة ساعة ويتراكم يصل إلى عشرة جزء في المليون فإنه يؤدي إلى آلام حادة وأعراض خطيرة. لذلك فإنه في

الباب الثالث
تلوث البيئة

كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية يعتبر وجود ثاني أكسيد الكبريت بتركيز خمسة جزء في المليون يعتبر تلوث خطير. وعلى الرغم من أنه يدخل عن طريق الجهاز التنفسي ويخرج عن طريق البول على شكل كبريتات، إلا أن أعراضه لها صفة الاستمرارية على عكس أول أكسيد الكبريت الذي يمكن إنقاذ صاحبه إذا تم التخلص منه بسرعة. ويؤثر ثاني أكسيد الكبريت على النباتات إذ يحدث أضراراً في أوراقها ويعتمد هذا الضرر على تركيزه فعند زراعته يؤدي إلى جفاف الخلايا وموتها.

وقد وجد أن بعض النباتات تتأثر بشكل واضح عند تراكيز منخفضة تصل إلى ٢٠ جزء في المليون، بالإضافة إلى ضرر ثاني أكسيد الكبريت المباشر فإن ضرره غير المباشر يأتي من تحوله إلى أحماض الكبريت مما يؤدي إلى أضرار بالغة لما لهذه الأحماض من تأثير على الجهاز التنفسي وعلى الخلايا الحية. حيث تصل هذه الأحماض إلى الجهاز التنفسي عن طريق بخار الماء وتسبب التهابات وأضراراً أكثر مما يسببه ثاني أكسيد الكبريت. كما أن هذه الأحماض تؤثر على الكائنات الحية الأخرى النباتية والحيوانية، وكذلك تؤثر على المعادن ومواد البناء حيث تساعده على تأكلها حتى ولو كانت هذه الأحماض بتركيز منخفضة.

أما بالنسبة لثالث أكسيد الكبريت، فإنه على عكس ثاني أكسيد الكبريت، يتحول بسرعة إلى حمض الكبريتيك، لذلك فإن ضرره ينبع من تكون حمض الكبريتيك.

ثالثاً : كبريتيد الهيدروجين.

يوجد على شكل غاز وله رائحة البيض الفاسد وهو عديم اللون وأنقل من الهواء. كما أنه يحترق ويكون ثاني أكسيد الكبريت والماء إذا كانت كمية الأكسجين كافية أما إذا كانت غير كافية فإنه يحترق إحترقاً غير كامل إلى كبريت وماء. وله سمية عالية حيث يؤثر في الجهاز العصبي المركزي ويؤدي إلى التهاب في الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي والعينين كما يؤثر على حاسة الشم. فعندما يوجد بتركيز منخفضة جداً تصل إلى ١٠ جزء في المليون يمكن الإحساس برائحته ولكن مع زيادة التركيز إلى ١٠٠ جزء في المليون لعدة دقائق فإنه يتلف الإحساس بالشم. ان استمرار تنفس مثل هذا التركيز يسبب أضراراً بالغة للجهاز التنفسي. فلقد

حدث في المكسيك عام ١٩٥٠ تلوث بسبب تسرب تراكيز عاليه من كبريتيد الهيدروجين في الهواء لمدة ساعة مما أدى إلى قتل اثنين وعشرين شخصاً. كما وصل إلى المستشفيات ٣٢٠ حالة، وهؤلاء الذين تأثروا بالغاز فقدوا خاصية الشم. نستنتج مما سبق أنه على الرغم من أنها نستطيع أن نشم رائحته عند تراكيز منخفضة جداً إلا أنها لا نستطيع تحديد تركيزه فيما لو كان أعلى من المسموح به، لذلك لابد من توفر أجهزة في المصانع وفي المدن للكشف عن تركيزه وبالتالي اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

يوجد كبريتيد الهيدروجين في كثير من المياه المعدنية (المياه الكبريتية) كما يتضاعد من فوهات البراكين حيث يحترق كثير منه احتراقاً غير كامل إلى كبريت وماء. كما ينبع كبريتيد الهيدروجين من تخمر المواد العضوية التي تحتوي على الكبريت مثل المخلفات البشرية، لذلك يتضاعد من مياه المستنقعات والمجاري. إلا أن المصدر الرئيسي لتلوث البيئة يأتي من إنتاج غاز الفحم ومن تكرير البترول ومن بعض الصناعات البتروكيميائية لاعتباره أحد مكونات البترول والغاز الطبيعي. يتأكسد كبريتيد الهيدروجين في الهواء إلى حمض الكبريتيك.

لذلك فإن تركيزه في الهواء على مستوى العالم لا يزداد مع الزمن على الرغم من ابتعاث حوالي ٣٠٠ مليون طن كل سنة. وبالتالي فإن تأثيره على الصحة يأتي من التركيز المفاجيء في مناطق محدودة.

رابعاً : فلوريد الهيدروجين.

يتضاعد فلوريد الهيدروجين من اختزال أسمدة الفوسفات ومن تصنيع خامات الحديد وصناعة السيراميك وغيرها. وهو غاز سام ومسبب للتناكل بدرجة كبيرة، لدرجة أنه يمكن أن يدمر الزجاج الذي يقاوم كثيراً من المركبات الكيميائية. وينتسب فلوريد الهيدروجين في ماء المطر مكوناً حمض الهيدروفلوريك.

وعلى الرغم من أن القياسات تشير إلى أن تركيز فلوريد الهيدروجين في الهواء الملوث غير مرتفع، إلا أن خطورته تأتي من أن أيون الفلوريد يأخذ الصفة التراكمية

في النبات مما يؤثر عليها وعلى الكائنات الحية التي تتناولها بما فيها الإنسان الذي يتناول هذه النباتات المحتوية على تراكيز عالية من أيون الفلوريد.

خامساً : أكسيد النيتروجين.

تألف أكسيد النيتروجين الملوث للبيئة بصورة أساسية من أكسيد النيترويك وثاني أكسيد النيتروجين.

أكسيد النيترويك غاز عديم اللون وهو لا يساعد على الإشتعال العادي أماً المواد التي تشتعل بشدة مثل المغنسيوم والكربون فيمكن أن تستقر في إشتعالها إذا وضعت في الغاز. وتحد أكسيد النيترويك بالأكسجين عند درجات الحرارة العادمة مكوناً ثاني أكسيد النيتروجين.

وثاني أكسيد النيتروجين غاز بني اللون ويميل إلى اللون الأحمر. وهو يذوب في الماء مكوناً حمض النيتروز وحمض النيترويك، إلا أن حمض النيتروز غير ثابت ويتحلل إلى أكسيد النيترويك.

وتكون أكسيد النيتروجين هذه من تفاعل النيتروجين الجوي مع الأكسجين الجوي عند درجات الحرارة العالية جداً أثناء عمليات احتراق الوقود. وتنتج النسبة العظمى من هذه الأكسيد من عوادم السيارات حيث يتولد أكسيد النيترويك من تفاعل الأكسجين مع النيتروجين في داخل المحرك، ثم ينتج ثاني أكسيد النيتروجين ورابع أكسيد النيتروجين أثناء التبريد السريع لغازات العادم اللاحق للعملية السابقة.

كما تنتج أكسيد النيتروجين أثناء احتراق الوقود في المصانع ومحطات الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الأكسيد تنتج كمخلفات من بعض الصناعات الكيميائية.

لأكسيد النيتروجين رائحة غير مريحة، كما أنها تؤثر على الجهاز التنفسى وقد تسبب بعض أنواع الحساسية والتهابات في الجهاز التنفسى، كما تؤثر على

الأغشية المخاطية. بالإضافة إلى ذلك فإن أكسيد النيتروجين وخاصة ثانوي أكسيد النيتروجين تؤثر على نمو النباتات.

لون ثانوي أكسيد النيتروجينبني محمر كما أنه يمتص بعض أشعة الشمس لذلك فإن وجوده في الهواء يؤدي إلى إنخفاض مدى الرؤية ويساعد على تكون الضباب الدخاني smog وذلك في وجود الملوثات الأخرى مثل الأوزون وأكسيد الكبريت والهيدروكربونات التي تنتج من الاحتراق غير الكامل للوقود.

وكمثال على تكون الضباب الدخاني هو ما يحدث في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة حيث ينطلق يومياً في الهواء ٧٥ طن من أكسيد النيتروجين و ٢٥ طن من مواد هيدروكربونية والناتج المرئي للتفاعلات الضوئية لهذه الملوثات هو الضباب الدخاني. وعلى الرغم من أنه لا توجد دلائل تشير إلى أن الضباب الدخاني يؤثر على صحة الإنسان إلا أنه لا يبعد أن زيادة تركيز بعض الكيميائيات في الضباب الدخاني تسبب أضراراً بالغة. فمثلاً يسبب الأوزون أضراراً بالغة في الجهاز التنفسي وهو أحد مكونات الضباب الدخاني عندما يوجد بتركيز قليلة تصل إلى واحد جزء في المليون وذلك عندما يبقى لمدة ثمان ساعات في اليوم ولمدة عام. كما أنه كلما زادت المواد المؤكسدة في الضباب الدخاني كلما زاد ضرره.

يساعد ثانوي أكسيد النيتروجين في وجود ضوء الشمس على زيادة كمية الأوزون في الجو حيث يعطي ذرة أكسجين ويتحول إلى أكسيد النيتريل. تتحدد ذرة الأكسجين هذه مع غاز الأكسجين الجوي لتعطي الأوزون.

كما أن هذه التفاعلات الضوئية تعطي فوق أكسيد أسيتيل نيتريت وذلك في وجود الهيدروكربونات.

يؤثر فوق أكسيد أسيتيل نيتريت على الإنسان والكائنات الحية، كما أنه مادة مؤكسدة وتفاعل مع الأكسجين ليعطي كمية إضافية من الأوزون.

للأوزون آثار ضارة على الإنسان والحيوان مشابهة لتأثيرات ثانوي أكسيد النيتروجين. كما أن للأوزون تأثيرات ضارة على النباتات. وكذلك يؤثر على بعض

البوليمرات مثل المطاط وغيره حيث أن الأوزون مادة نشطة تؤكسد كثيراً من المواد. وهنا يجب عدم الخلط بين أضرار الأوزون القريب من سطح الأرض وبين فوائد الأوزون الموجود في طبقة الاستراتوسفير التي تبعد حوالي ٢٤ كم عن سطح الأرض. حيث أن لهذه الطبقة فائدة في امتصاص الأشعة فوق البنفسجية قصيرة الموجة والتي تسبب أضراراً على الكائنات الحية. وتتأثر هذه الطبقة بالملوثات الكيميائية حيث تدل الدراسات على أن التفجيرات النووية وأكسيد النيتروجين المتخلفة من الطائرات أو المكونة أثناء التفريغ الكهربائي في السحب الرعدية وكذلك مركبات الكلوروکربون المستخدمة في الأيروسولات، كل هذه الملوثات تعمل على خفض كمية الأوزون في هذه الطبقة، مما يزيد من خطر وصول تراكيز عالية من الأشعة فوق البنفسجية إلى الأرض. وهنا يتضح أن أكسيد النيتروجين لها دور مزدوج حيث تعمل على زيادة تركيز الأوزون بالقرب من سطح الأرض إذ أن تركيزه منخفض جداً بينما تعمل على تقليل تركيز الأوزون في الطبقات العليا مثل طبقة الاستراتوسفير، التي تحتوي على الأوزون بتركيز عالية.

سادساً : الهيدروكربونات.

هي مركبات مكونة من الهيدروجين والكريون، مثل الميثان والإيثان والبروبان والبيوتان وغيرها. وهي المكون الرئيسي للبترول وتنشأ من الاحتراق غير الكامل لوقود السيارات والمصانع. ولها أضرار على الصحة كما أنها تسبب الضباب الدخاني وسنوضح في الفصل القادم هذا الموضوع بشيء من التفصيل. إلا أنه يجب الإشارة هنا إلى أنه من أكثر الهيدروكربونات الملوثة للبيئة ضرراً هو البنزوپيرين الذي يسبب السرطان. ويكون من احتراق مكونات البترول وخاصة الثقيلة مثل الزيوت والقار كما يوجد في دخان السجائر (التبغ) وفي قطران الفحم.

سابعاً : المعادن الثقيلة.

يحصل تلؤث الهواء والماء بالمعادن الثقيلة من جراء انفجار البراكين ومن المبيدات الحشرية والفطرية المحتوية على العناصر الثقيلة. وكذلك يحصل التلؤث بها عن طريق المخلفات الصناعية، ومن مخلفات الوقود في المصانع ووسائل

الكيمياء العامة . النقل. إن مركبات الكادميوم والنحاس والكروم والنيكل والزنك والزرنيخ والبريليوم وغيرها من العناصر الثقيلة التي تلوث البيئة إلا أن الزئبق والرصاص تعتبر من أكثر العناصر الثقيلة الملوثة للبيئة.

(أ) الزئبق.

يؤثر بخار الزئبق على الجهاز العصبي المركزي، ومركبات الزئبق خصائص سامة. ويلوث الزئبق الهواء عن طريق صناعة الزئبق وبعض المبيدات. الفطريات التي تحتوي على معدن الزئبق وكذلك صناعة الأصباغ.

فعلى سبيل المثال تلقى الصناعات الأمريكية أكثر من ٥٠٠ طن سنوياً من مركبات الزئبق في المسطحات المائية. وعلى الرغم من أن الحد المسموح به هو ٥،٠ جزء في المليون، إلا أن تركيز الزئبق وصل في بعض الشواطئ في خلايا الكائنات المائية الحية مما يؤثر عليها ويصل تأثيرها إلى المستهلك النهائي لها وهو الإنسان. ومركبات الزئبق بشكل عام سامة.

(ب) الرصاص.

يعتبر الرصاص ومركباته مواداً سامة ولها أضرار صحية مختلفة. والمصدر الرئيسي لتلوث الهواء بمركبات الرصاص هو عوادم السيارات حيث تصل كمية الرصاص الناتجة من السيارات حوالي ٥٠٠ ألف طن في السنة وهذا يمثل أكثر من ٩٠٪ من الرصاص الملوث للهواء. وقد أجريت دراسة في مدينة الرياض عام ١٤٠٣هـ بينت أن تركيز الرصاص يقع بين ٣ إلى ٦ ميكروجرام/م٣ وهو ضعف النسبة المسموح بها على مدار السنة.

وسبب ذلك هو احتواء وقود السيارات على رباعي الكيل الرصاص الذي يوضع لرفع رقم الاوكتان للبنزين. يتحول رباعي الكيل الرصاص إلى أكسيد وأملاح الرصاص عند احتراق الوقود في المحرك، وهذه تحول في الهواء إلى كربونات الرصاص التي تنتشر على شكل جسيمات صغيرة سامة يحملها الهواء.

لذلك فإنه يستخدم ممثل ثالثي بيوتل ايثر لرفع رقم الأوكتان لوقود السيارات بدلاً من رباعي ألكيل الرصاص والتي تشمل رباعي ميثيل الرصاص ورباعي إثيل الرصاص التي ثبت ضررها على تلوث البيئة وصحة الإنسان. وعملية رفع رقم الأوكتان، هو إدخال مواد وضبط نسب مكونات البنزين (وقود السيارات) بحيث يعطي عند الاستخدام الأداء الأمثل كوقود من ناحية الاحتراق الكامل وتقليل عدد الخبطات في المحرك. وتجدر الإشارة هنا بأن رقم أوكтан البنزين الخام لا يتعدى في أغلب الأحيان ٥٥٪ إلى ٦٥٪ والمطلوب رفعه إلى ٨٣٪ للبنزين العادي و ٩٥٪ للممتاز. وقد عدلت المصافي في بعض الدول عن إضافة مركبات الرصاص إلى البنزين واستبدل بها ممثل ثالثي بيوتل ايثر. ومن أمثلة هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية كما أنه تقرر مؤخراً إنشاء مصنع تابع لشركة سابك في المملكة العربية السعودية لإنتاج ٥٠٠ طن سنوياً من هذه المادة.

ثامناً - الجسيمات :

هي عبارة عن جسيمات صغيرة جداً يتراوح قطرها بين جزء من المائة من микرون إلى ٥٠٠ ميكرون. وهي تكون من الأتربة الصناعية والطبيعية وحببات الرمال والدخان (مؤلف من جزيئات الكربون والمعادن الثقيلة) والضباب وما يحتويه من أحماض وغيرها من الجسيمات الصغيرة.

وال المصدر الرئيسي لها هو الأتربة الصناعية مثل السليكات المنتشرة من مصانع الأسمنت، كما أنها تنشأ من دخان ورماد الحرائق ومخلفات الاحتراق غير الكامل بالإضافة إلى ذلك فإنها قد تنشأ من مصادر طبيعية مثل حبيبات الرمال والأتربة التي تحملها الرياح وكذلك ما تقدفه البراكين من جسيمات يحملها الهواء.

تساقط الجسيمات (وخاصة الكبيرة منها) من الهواء بعد عدة أيام على الأرض وذلك بتأثير الجاذبية، كما أن للمطر دوراً في إزالتها. وتسبب هذه الجسيمات أضراراً مختلفة على الجهاز التنفسى والعين، وتسبب بعض أمراض الحساسية. بالإضافة إلى ذلك فإن لها دوراً في امتصاص أشعة الشمس مما يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الأرض، كما أنها تؤثر على المنشآت والنباتات. ويختلف

ضررها حسب نوعها ومصدرها، فمثلاً الأتربة الناتجة من مصانع الأسمنت تكون طبقة صلبة على النباتات مما يسبب جفافها.

تاسعاً : المبيدات :
هناك عدة طرق لنشر المبيدات الحشرية، فإذا كان الرش أو التضييب هو الطريقة المستخدمة فإن جسيمات المبيدات الحشرية تعلق في الهواء ثم يحملها إلى مسافات بعيدة كما أن للمبيدات خاصية التبخر. ويعتبر د. د. ت. DDT من المبيدات الحشرية السامة والملوثة للبيئة بسبب ثباته وعدم تفككه لفترات طويلة لذلك فإنه لم يعد يستعمل كما كان من ذي قبل وقد استبدل بمركبات الفوسفات العضوية والكريامات. كما استبدلت الكيالات الزئبق كمبيدات للفطريات بمشتقات ألكوكسي وفيتل زئبق حيث أنها أقل ثباتاً ولا تدوم طويلاً وبالتالي تتفكك ويكون أثراها في تلوث الهواء أقل.

للالمبيدات أهمية كبيرة في زيادة كفاءة الإنتاج الزراعي وتمثل في القضاء على الحشرات والفطريات والأعشاب الضارة، كما أن لهذه المبيدات آثاراً سلبية على تلوث البيئة سواء الهواء أو الماء. وبعد رش النباتات بهذه المبيدات فإنها تصل إلى المسطحات المائية عن طريق مياه الأمطار ومجاري الصرف. بالإضافة إلى ذلك فإن هذه المبيدات وخاصة المبيدات الحشرية تصل إلى المسطحات المائية مباشرة عند رش البحيرات أو الأنهر للقضاء على الحشرات. كما تصل إلى المسطحات المائية عن طريق الأمطار أو الرياح بعد رش الهواء للقضاء على الحشرات.

عند وصول هذه المبيدات إلى المسطحات المائية فإن ذلك يؤثر على الكائنات البحرية الحية سواء الحيوانية أو النباتية كما يؤثر على الطيور المائية. وقد أثبتت الدراسات وجود هذه المبيدات في خلايا الكائنات البحرية الحية مما يؤدي في بعض الأحيان إلى موت هذه الكائنات. ولقد أمتد أثراها إلى الإنسان الذي يتناول هذه الكائنات وخاصة الأسماك. كما أن هذه المبيدات قد تسبب ضرراً مباشراً للإنسان من جراء تناول المواد الغذائية (النباتات) التي رشت بهذه المبيدات.

نسبة مكونات الملوثات الكيميائية المسموح بها في الهواء :

لا بد من معرفة الحد المسموح به من الملوثات الكيميائية، الناتجة عن احتراق الوقود احتراقاً غير كامل وعن المخلفات الصناعية، التي لو زادت عن مقدارها فإنها تسبب خطراً على الصحة. لذلك فإن معرفة هذه النسب وتطبيقها في المصانع يؤدي إلى حماية البيئة من التلويث وبالتالي حماية الصحة العامة.

ويبين الجدول ٣ - ١ الحد الأقصى المسموح به من الملوثات الكيميائية خلال فترة مدتها ثمان ساعات وذلك حسب ما هو مطبق في الولايات المتحدة الأمريكية. إلا أنه يجب التنوية هنا أنه كلما زادت فترة التعرض لهذه الملوثات فإن النسبة المسموح بها يجب أن تقل. هذا بالإضافة إلى أنه لكل دولة من دول العالم تشريعات خاصة بها تحدد الحد المسموح به من الملوثات الكيميائية في فترات مختلفة. فمثلاً تحدد مصلحة الأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية بأن متوسط تركيز ثاني أكسيد الكبريت خلال ساعة واحدة لفترة طولها ٣٠ يوماً يجب ألا يتعدى ٢٨,٠ جزء في المليون وعندما تزيد هذه الفترة فإنه يجب أن يقل التركيز بحيث يصبح متوسط تركيزه خلال ٢٤ ساعة لفترة طولها ١٢ شهراً يجب ألا يزيد عن ١٤,٠ جزء في المليون.

جدول ٣ - ١ : الحد الأقصى المسموح به من الملوثات الكيميائية خلال فترة مدتها ثمان ساعات^(٥)

المادة الملوثة جزء في مجم/ ^٣ م المليون	المادة الملوثة جزء في مجم/ ^٣ م المليون
إيثيل أمين ١٨ ١٠	إيثين ثيول ٢٥ ١٠
إيثيل أمائيل كيتون ١٦٠ ٢٥	إيثانول أمين ٦ ٣
إيثيل بنزين ٤٣٥ ١٠٠	إيثوكسي إيثانول ٧٤٠ ٢٠٠

الكيمياء العامة تابع جدول ٣ - ١ :
والتطبيقات

المادة الملوثة جزء في مجم/م المليون	المادة الملوثة جزء في مجم/م المليون
٣٦٠ ٢٠٠	أسيتلدھيد
٥ -	أكسيد الكالسيوم
٢٤٠٠ ١٠٠٠	أسيتون
٧٠ ٤٠	أسيتو نيتريل
١٢٠٠ ٤٠٠	إيثيل إيثر
٣٠٠ ١٠٠	إيثيل فورميٹ
١٢ ٥	ايزوبروپيل أمين
٢٥ ٩	اكرولين
٣٣ -	اكرييل أميد
٤٥ ٢٠	اكريلونيتريل
١٨٠ -	اسبستوس
١٨٠٠ -	إسمنت
٢٥ -	الدرین
٥٢ ٢	أمينوبيریدين
٣٥ ٥٠	أمونيا
١٥ -	أمونيوم سلفمیت
١٩ ٥	أنيلین
٥ -	أنيسیدین
٥ -	أنتیمون ومرکباته
٥ -	أرسینیک ومرکباته
٢٠ ٥٠٥	أرسین
١٦ ٥	إيثلين كلوروھیدرین
٢٥ ١٠	إيثلين ثنائي أمین
٩٠ ٥٠	أكسيد الأيثلين
٤١٠ ١٠٠	ايزوبروپيل أسيتون
٢١٠٠ ٥٠٠	ايزوبروپيل إيثر
١٥ -	أرسنات الرصاص
١٥ -	أكسيد المجنسيوم
١٠٠ ٢٥	أكريلات الإيثيل
٣٥ ١٠	أكريلات الميثل
٥٩٠ ٢٠٠	إيثيل ميثل كيتون
٢٨ ٥	إيدید الميثل
٢٣٥٠ ٥٠٠	أكتان
٢٠٠٢ -	أكسيد أوزمیوم
٢٤٠ ١٠٠	أكسيد البروبیلین
٦ ١	أحادی كلورید
٥ -	الکبریت
٣٠ ٢٥	أكسيد الزنك
٥٥ ٥٠	أكسيد النيتریک
١٩ ٢٠	أول أكسيد الكربون
١ -	أوزون
١ -	أرسنات الكالسيوم

تابع جدول ٣ - ١ :

الباب الثالث
تلوث البيئة

المادة الملوثة المليون	جزء في مجم/م³	المادة الملوثة المليون	جزء في مجم/م³
إندرین	—	برول (غاز)	١٨٠٠ ١٠٠
باريوم	—	برول (نفاثا)	٢٠٠٠ ٥٠٠
بيريدين	—	بنتاديين حلقي بلاتين ومركباته	٢٠٠٢ ٧٥
بنزوبل بيروكسيد	—	بروبيل نيتريت	١١٠ ٢٥
بلاماء حمض البوريك	—	بروبان	١٨٠٠ ١٠٠
بلاماء حمض الخل	٥	تلريوم	١٩ ١
بلاماء حمض الماليك	٢٥	تولوين	— ٢٠٠
بلاماء حمض فثاليك	٢	تولويدين	٢٢٠ ٥
بروميد الهيدروجين	٣	تربيتين	٥٦٠ ١٠٠
برومو إيشين	٢٠٠	تراهيدروفيران	٥٩٠ ٢٠٠
بنثان	١٠٠	ثنائي كلوروبنزين (أورثو)	٣٠٠ ٥٠
برليوم	—	ثنائي كلوروبنزين (بارا)	٤٥٠ ٧٥
بروم	٧٦ ١٩	ثنائي كلورو ثلائني	—
بنزين	١٠	فلورو ميثان	٤٩٥٠ ١٠٠
بروموفورم	٥٥	ثنائي إيشيل أمين	٧٥ ٢٥
بروموميثين	٢٠	ثنائي إيزوبروبيل أمين	٢٠ ٥
بيوتاديئين	١٠٠	ثنائي ميثل أسيتاميد	٣٥ ١٠
باراثيون	—	ثنائي ميثل أمين	١٨ ١٠٠
بيوتل أمين	٥		
بيوتل مركتان	١٠		
بيوتل فنلات	—		

تابع جدول ٣ - ١ :

المادة الملوثة جزء في مجم/م ^٣ اللليون	المادة الملوثة جزء في مجم/م ^٣ اللليون
ثنائي ميثيل أنيلين	٢٥ ٥
ثنائي ميثيل فورم أميد	٣٠ ١٠
ثنائي ميثيل هيدرازين	١١٥
ثنائي ميثيل فثاليت	٥ —
ثنائي ميثيل سلفيت	٥ ١
ثنائي نيتروبنزين	١ —
ثنائي فينيل	١٢٢
إندرين	١٩ —
ثاني أكسيد	٢٠ —
النيتروجين	٥ ٩
ثالث فلوريد	١٠٠ —
النيتروجين	٧٩٠ ٢٠٠
ثالث كلوريد الفسفور	٣ ٣
ثاني أكسيد الكبريت	٢٥ ١٠
ثاني أكسيد الكربون	٩٠٠٠ ٥٠٠٠
ثنائي أزوميثين	٤٢ ٤٢
ثنائي بورين	١٢ ١٢
تاليوم ومركباته	٢٠ ٥
ثاني أكسيد تايتينيوم	٤١٠ ١٠٠
١١١ — ثلاثي	٥ ٢
كلورو إيثان	١ ١

تابع جدول ٣ - ١ :

المادة الملوثة جزء في مجم/م ³ المليون	المادة الملوثة جزء في مجم/م ³ المليون
رابع كلوريد الكربون	حمض فسفوريك
رئيق (عنصر)	حمض بيكريلك
رئيق (مركبات عضوية)	خلات بيتوتيل
زايلين	خلات إيشل
زركونيوم ومركباته	خامس أكسيد فناديوم
زيوت معدنية	خلات إيزوبيوتيل
سادس فلوريد سلينيوم	خلات إيزوبروبيل
سلينيوم ومركباته	خلات الميثيل
سيانيد الهيدروجين	خلات البروبيول
ستايدين	خامس كلوريد
ستركتنين	الفسفور
سيانيد	خارصين
سيكلونيت	دخان
سلنيد الهيدروجين	ددت
فلور	دايوكسين
فلوريد (أيون)	روديوم
فلوريد الهيدروجين	رصاص ومركباته
فضة ومركباته	رياعي كلوريد إيشلين
فسفور	رياعي كلورو إيثان
فوسفين	رياعي خلات
فورمالدهيد	الرصاص

تابع جدول ٣ - ١ :

المادة الملوثة جزء في مجم/م³ المليون	المادة الملوثة جزء في مجم/م³ المليون	المادة الملوثة جزء في مجم/م³ المليون
ـ ٢ كامفور	ـ ١٩ فينول	
ـ ١ كحول بروبارجيلى	ـ ٢٢ فينيل هيدرازين	
ـ ٣٥ كربون		ـ ٤٥ فوك أكسيد
ـ ٥٠٠ كحول بروبيلي عادي	ـ ٤٤ الهيدروجين	
ـ ٣١ كلور	ـ ٢٠ فورفيورال	
ـ ٣١ كلورو أسيتالدھید	ـ ٤١ فوسجين	
ـ ٣٥٠ كلوروبنزين	ـ ٣٠٠ فورمات إيشل	
ـ ٢٤٠ كلوروفورم	ـ ٧ فينيل إيشل	
ـ ٥٥ كروميوم ومركبات	ـ ٢٣ قطران الفحم	
ـ ١١ كوبالت	ـ ١٥ كادميوم	
ـ ٢٢ كريسول	ـ ١٩٠٠ كحولات	
ـ ٦٢ كروتون الدهيد	ـ ٥ كحول اليلى	
ـ ٢٤٥ كيومين	ـ ٢٦٠ كحول ميثيلي	
ـ ـ ١٠٠ كلوريد الميثيل	ـ ٣ كلوريد اليلى	
ـ ـ ٥٠٠ كلوريد ميثلين	ـ ٩٨٠ كحول ايزوبروبيلى	
ـ ١٤٤٤ كلوريد الهيدروجين	ـ ٥ كلوريد بنزيل	
ـ ـ ١ كلوريد الزنك	ـ ٣٠٠ كحول ايزوبوتيلى	
ـ ٢٦٠٠ كلورو إيشين	ـ ٣٠٠ كحول بيوتيلي عادي	
ـ ٤٠٠ كلوريد إيشيلدين	ـ ٤٥٠ كحول بيوتيلي ثانوي	
ـ ٧٥ كلوريد الهيدروجين	ـ ٣٠٠ كحول بيوتيلي ثالثي	
ـ ـ ٤١ كينون	ـ ٣٦٠ كحول ايزوبوتيلى	

تابع جدول ٣ - ١ :

الباب الثالث
تلות البيئة

المادة الملوثة جزء في مجم/م ³ المليون	المادة الملوثة جزء في مجم/م ³ المليون	المادة الملوثة منجنيز مالاثيون ميشن ثيول موليدينيوم ميثل أمين نيتروتولوين نيتروبنزين نيتروجليسرين نيتروإيشين نحاس نيترو أنيلين نيكوتين نيكل ومركيباته نيكل كاربونيل نفتالين هيدرازين
٢ — هيدروكينون	٥ —	منجنيز
١٨٠٠ ٥٠٠ هكسان	١٥ —	مالاثيون
٤٦٥ ١٠٠ هبتانون	٢٠ ١٠	ميشن ثيول
٢٠٠٠ ٥٠٠ هبتان	١٠ —	موليدينيوم
٢ — هيدروكسيد الصوديوم	١٢ ١٠	ميثل أمين
١٠٥٠ ٣٠٠ هكسان حلقي	٣٠ ٥	نيتروتولوين
٢٠٠ ٥٠ هكسانول حلقي	٥ ١	نيتروبنزين
٢٠٠ ٥٠ هكسانون حلقي	٢ ٢	نيتروجليسرين
١٠١٥ ٣٠٠ هكسين حلقي	٣١٠ ١٠٠	نيتروإيشين
٠٢٥ — هيدريد ليثيوم	١ —	نحاس
١ — بيريتريوم	٦ ١	نيترو أنيلين
— يورانيوم (مركيبات ذاتية)	٥ —	نيكوتين
٠٥ — يورانيوم (مركيبات غير ذاتية)	١ —	نيكل ومركيباته
٢٥ —	٠٧٠٠١	نيكل كاربونيل
	٥٠ ١٠	نفتالين
	٣٢ ١	هيدرازين

(*) The Merck Index, Merck & Co. Inc., Rahway, New Jersey, 1976.

مكافحة تلوث البيئة :

هناك عدة وسائل لمكافحة تلوث الهواء نلخص منها الآتي :
 ١ - نظراً لكون احتراق الوقود احتراقاً غير كامل سواء في المصانع أو في وسائل النقل هو المسئول الأول عن تلوث الهواء بالغازات الكيميائية فإنه يجب

التركيز على كيفية إحتراق الوقود الكامل الأمثل لكي نخفف من تركيز الغازات الكيميائية الملوثة للهواء مثل أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين والهيدروكربونات.

٢ - حيث أن الكبريت الموجود في الوقود سواء الفحم أو البترول المستخدم في الصناعة أو محطات توليد الكهرباء، أو وسائل النقل المختلفة هو المسؤول الرئيسي عن التلوث بأكسيد الكبريت لذلك فإنه لابد من استخدام وقود خالٍ من الكبريت وحيث أن انتزاع الكبريت بصورة كاملة من الوقود عملية مكلفة لذلك فإنه ينصح التقليل من نسبة وجود الكبريت في الوقود.

٣ - عادة يضاف رمادي أكيل الرصاص إلى وقود السيارات لغرض تحسين الرقم الأوكтинي وبالتالي تخفيف الفرقعة وهذا يؤدي إلى التلوث بمركبات الرصاص السامة لذلك ينصح باستبداله بمواد تحسن الرقم الأكتيني والتي لا تلوث البيئة مثل استخدام ميثيل ثالثي بيوتل إيثر MTBE.

٤ - إن أفضل طريقة للتقليل من الغازات والجسيمات الصادرة من مداخن المصانع كمخلفات كيميائية هو إيجاد طرق إنتاج محكمة الغلق. كما ينصح باستخدام وسائل عديدة لتجميع الجسيمات والغازات مثل استخدام المرسبات الكيميائية ومعدات الاحتراق الخاصة والأبراج واستخدام المرشحات والمoad الممزترة.

٥ - التخلص السليم من المخلفات السائلة (المجاري) والصلبة (القمائمه والسيارات الخردة والبلاستيك وورق الكرتون وغيرها). ويشمل التخلص السليم الاستفادة منها في التصنيع مثل صناعة السماد من مياه المجاري والقمائمه وكذلك استخلاص الحديد والنحاس من السيارات الخردة وغير ذلك. وفي حالة عدم التمكن من التخلص من المخلفات الصلبة عن طريق الاستفادة منها في التصنيع فإنه على الأقل يجب عدم حرق هذه المخلفات في المناطق القريبة من المدن لما في ذلك من تصاعد غازات تلوث البيئة. كما يجب عدم ترك المخلفات الصلبة مكشوفة لأن تركها يؤدي إلى نمو البكتيريا التي تؤكسد وتحلل المخلفات الصلبة، مما يسبب في تصاعد غازات تلوث البيئة وذات رائحة كريهة مثل كبريتيد

الهيدروجين، كما تنمو جراثيم ضارة ومبوبة للأمراض. لذلك فإن أفضل طريقة هي دفنها بعيداً عن المدن وذلك بعد أن تضغط لتصبح ٤ / ١ حجمها الأصلي أو بعد أن تحرق بطرق حديثة آية تضمن عدم تسرب الغازات الكيميائية إلى الهواء بغض إختزال حجم النفايات. يلي ذلك تشجير المنطقة المدفونة.

٦ - يجب عدم التخلص من النفايات الكيميائية في مياه المجاري لأن بعضها يتفاعل مع الماء وقد يسبب حريقاً، والبعض الآخر يسبب التآكل في أنابيب المجاري والأغذية العظمى تؤثر على نظام تنقية مياه المجاري Sewage، لذلك يمكن جمع النفايات الكيميائية في أوعية مختلفة، فمثلاً يجمع الأسيتون - الذي يستعمل في تنظيف وتجفيف الزجاجيات - في وعاء منفصل، وتجمع الهيدروكربونات - التي تستعمل بكثرة في عمليات الفصل الكروماتوجرافي - في وعاء آخر. وبالتالي يمكن إعادة تقطيرها واستعمالها من جديد في بعض العمليات الكيميائية غير الحساسة. كما يمكن التخلص من النفايات الكيميائية الأخرى بعد تجميعها وذلك بالحرق أو الدفن في مناطق عميقة بعيداً عن تلوث المياه الجوفية، أو تفكك الضار منها وتحويلها إلى مركبات غير ضارة مثل تحويل الأحماض إلى أملاح وذلك بمعادلتها بالقواعد.

٧ - المحافظة على عدم تلوث البحار والأنهار والمسطحات المائية بالبترول ومخلفاته والمخلفات الصناعية ومحاولة التخلص من أي تسربات تقع بقدر الإمكان وبأسرع وقت ممكن.

٨ - المحافظة على عدم تلوث الهواء بالمواد الكيميائية حيث أن مياه الأمطار والرياح تحول ملوثات الهواء إلى ملوثات للترية والمسطحات المائية وكمثال على ذلك الأمطار الحمضية.

٩ - عدم استخدام المبيدات الثابتة وغير القابلة للتفسك مثل د.د.ت وألكيلات الزئبق لأن هذه المبيدات تبقى مدة طويلة وتلوث الهواء والماء والترية.

أسئلة عامة :

- س١ : وضع كيف تحول الملوثات الكيميائية للهواء إلى ملوثات للتربة والماء.
- س٢ : عدد الملوثات الكيميائية وقارن بين سميتها.
- س٣ : أي الملوثات الكيميائية يتميز بالسمية ذات الصفة التراكمية.
- س٤ :وضح لماذا لا يتصف أول أكسيد الكربون بالصفة التراكمية داخل الجسم.
- س٥ : ارسم الصيغ الكيميائية البنائية للملوثات الكيميائية.
- س٦ : بالرجوع إلى جدول ٣ - ١ أذكر العشر مواد كيميائية الأكثر خطراً والمؤثرة بتراكيز قليلة.
- س٧ : وضع الخطوات اللازم اتباعها لمكافحة تلوث الهواء فقط.
- س٨ : وضع الخطوات اللازم اتباعها لمكافحة تلوث الماء فقط.



الباب الرابع

الكيما و الصناعة

مقدمة :

تصنف الصناعات الكيميائية إلى أربعة أصناف رئيسية:

١ - الصناعات البتروكيميائية :

تشمل الصناعات البتروكيميائية جميع المنتجات التي يعتمد تصنيعها على مواد خام من أصل بترولي. ومن أكثر الصناعات البتروكيميائية شيوعاً، صناعة البلاستيك والألياف الصناعية وبعض المركبات الكيميائية العضوية التي تستخدم في الصناعات الكيميائية المختلفة كمذيبات أو كمواد أولية. وتتجدر الإشارة هنا إلى أن جميع المنتجات الكيميائية يمكن تحضيرها في المختبرات على نطاق ضيق بينما يمكن الحصول عليها بطرق صناعية على نطاق واسع.

٢ - الصناعات الكيميائية العضوية :

تعتبر الصناعات الكيميائية العضوية من أوسع المجالات الصناعية حيث تشمل صناعة الأدوية والمبيدات الحشرية. ومبيدات الأعشاب والأصباغ والورق والأسمدة والبوليمرات وصناعة المركبات الكيميائية العضوية ذات الأغراض المتعددة. يوجد تداخل بين الصناعات الكيميائية العضوية والصناعات البتروكيميائية حيث أن كلاهما يعتبران صناعات كيميائية عضوية لاحتواء مركباتهما على عنصر الكربون، إلا أنها أوردنا الصناعات البتروكيميائية في تصنيف مستقل وذلك لأنها تجمعها صفة واحدة في كون المواد الخام اللازمة من أصل بترولي.

٣ - الصناعات الكيميائية غير العضوية :

تشمل الصناعات الكيميائية غير العضوية العديد من المجالات مثل صناعة

الزجاج والحجر الجيري والرخام والأسمدة غير العضوية والمعادن والحموض والقلويات وغيرها من المركبات غير العضوية. وتحتلت المركبات غير العضوية عن العضوية في كونها لا تحتوي على عنصر الكربون بالصورة الموجودة في المركبات العضوية.

٤ - الصناعات الكيميائية الحرية :

ان الجانب المناقض للصناعات الكيميائية الذي يؤدي إلى تدمير البشرية واتعاسها هو الصناعات الكيميائية الحرية، وتشمل كل من المتفجرات التقليدية والقنابل الحارقة والأسلحة الكيميائية «الكيميائيات السامة».


نماذج من الصناعات الكيميائية العضوية وغير العضوية

تعتبر الصناعات الكيميائية العضوية هي الصناعات التي تتكون من مواد كيميائية عضوية يدخل الكربون في تكوينها إلا أن كثيراً من المواد المستخدمة يدخل في تكوينها خليط من مواد كيميائية عضوية وغير عضوية وكمثال على ذلك الأصباغ (البويات) والمبيدات الكيميائية والأسمدة والصابون والمنظفات.


أما الأسمنت بالذات فهو مكون من مواد غير عضوية فقط.

١ - الأسمنت :


يتكون مسحوق الأسمنت من أربعة مركبات رئيسية هي:




١ - سيليكات ثلاثي الكالسيوم



٢ - سيليكات ثنائي الكالسيوم



٣ - ألومنيات ثلاثي الكالسيوم



٤ - ألومنيو الحديد رباعي الكالسيوم

إضافة إلى كميات قليلة من كبريتات الكالسيوم المائية $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ وأكسيد المغنيسيوم MgO . وبعد أسمنت بورتلاند من أشهر أنواع الأسمنت تداولًا وعادة ما يحتوي هذا النوع من الأسمنت على المركبات التالية :

% .٦٤	أكسيد الكالسيوم
% .٢١	ثاني أكسيد السيليكون
% .٥,٨	أكسيد الألومنيوم
% .٢,٨	أكسيد الحديديك (Fe_2O_3)
% .٢,٥	أكسيد المغنيسيوم
% .١,٧	ثالث أكسيد الكبريت
% .١,٤	مركبات قلوية (مثل أكسيد الصوديوم والبوتاسيوم)

٢ - الأصباغ (البويات) :

كانت المواد الرئيسية الداخلة في تركيب معظم البويات هي الرصاص الأبيض $2PbCO_3 \cdot Pb(OH)_2$ وهو خليط من كربونات وهيدروكسيد الرصاص، وأكسيد الزنك ومادة ليثوبون $ZnS \cdot BaSO_4$ Lithopone إضافة إلى بعض الأصباغ والألوان مثل أزرق البورسين $Fe_4(CN)_6$ وكرومات الرصاص وأكسيد الحديد.

ونظراً لخطورة مركبات الصوديوم فقد استعيض عنها حالياً بثاني أكسيد التيتانيوم لتكون عجينة البويات الأساسية. كما استخدمت أكسيد الكروميوم وهيدروكسيداته لاعطاء اللون الأخضر والأصفر والبرتقالي، وكذلك الكربون لللون الأسود وبعض المركبات العضوية المختلفة لإظهار الألوان المطلوبة. الجدير بالذكر أن هناك الكثير من المواد القابلة للاشتعال تستخدم مذبيات في صناعة الأصباغ وتشمل هذه المذبيات كل من الهيدروكربونات والإثيريات والأسيتون وغيرها.

٣ - المبيدات الكيميائية :

اضطر الإنسان لاستعمال المبيدات الكيميائية للتخلص من الآفات والحشرات التي تفسد المحاصيل الزراعية وتنقل إليها الأمراض، وقد بدأ الاستعمال المكثف لهذه المبيدات منذ عام ١٩٤٠م، فاستعمل مبيد د.د.ت Diphenyl Dichloro Trichloroethane والذي كان له دور فعال في الحد من الآفات والحشرات النباتية

إلى جانب بعض مركبات الكلور العضوية الأخرى والمبيدات الفوسفورية العضوية.
وأشهر أنواع المبيدات الكيميائية هي:

المبيدات الحشرية Insecticides، والمبيدات العشبية Herbicides، والمبيدات
الفطرية Fungicides.

ويبيّن الجدول رقم ٤ — ١ الإنتاج الكلي لهذه المبيدات.

جدول ٤ — ١ : إنتاج المبيدات العضوية (مليون كيلو جرام)

١٩٧٩	١٩٧٥	١٩٧٠	أنواع المبيدات الكيميائية
٧٠	٧٠	٦٤	المبيدات الفطرية
٢٩٩	٣٥٨	١٨٤	المبيدات العشبية
٢٨٠	٣٠٠	٢٢٣	المبيدات الحشرية
٦٤٩	٧٢٨	٤٧١	الإنتاج الكلي

ولقد استخدمت المركبات غير العضوية بادئ ذي بدء مثل: زرنيخ الرصاص، وزرنيخ الكالسيوم ثم كثُر استخدام المركبات العضوية بعد ذلك. ويمكن تصنيف المبيدات الحشرية حسب تأثيرها. فهناك مبيدات حشرية سامة لمعدة الحشرات مثل الـ D.D.T، والهبتاكلور، ثلاثي الكلوروفون، قثيون، كارييل، كلورودين، ديلدرین. ومبيدات التلامس الحشرية والتي تنتقل سموها عند تلامسها مع الحشرات مثل: الـ D.D.T، كارييل، ماليثون، روتيون، باراثيون، باريشينز، سلفات النيكتوتين. إضافة إلى المبيدات الحشرية الضبابية والتي تنقسم إلى:

— مبيدات سائلة مثل ثاني كبريتيد الكربون، ورابع كلوريد الكربون.

— مبيدات غازية مثل برومور الميثيل، وأكسيد الإيثيلين.

— مبيدات صلبة مثل مبيد الفوستوكسين، وهو عبارة عن فوسفيد الألومنيوم الصلب والذي يتفاعل مع الماء لينتج غاز الفوسفين.

كما وتنقسم المبيدات الحشرية بشكل عام حسب تركيبها الكيميائي إلى:

١ - مركبات غير عضوية :

وقد سبق الإشارة إلى أنها أول أنواع المبيدات الحشرية استخداماً، وأنها تشمل مركبات الزرنيخ. ويفضل من هذه المبيدات المواد غير القابلة للذوبان في الماء حتى لا تؤثر على النبات.

٢ - مبيدات نباتية الأصل :

كمبيد الروتينون والذي يستخلص من نبات الدرس، ومبيد النيكتين ويستخرج من نبات الدخان (التبغ).

٣ - مبيدات عضوية مصنعة :

وتشمل المواد الهيدروكرتونية الكلورية مثل الـ د.د.ت، والالدرin، والكلوردان، وكذلك مركبات الفوسفور العضوية مثل الديازينون، والباراثيون.

٤ - المبيدات الخاصة :

وتكون موجهة ضد آفة معينة كمبيدات الأكارومس، مثل الكلوروبنزيليت، أما النيوثران، ومبيدات القوارض، مثل ثالث أكسيد الزرنيخ والفوسفور الأصفر.

أما المبيدات الفطرية تأتي بعد المبيدات العشبية من حيث تأثيرها في إنتاجية المحاصيل الزراعية. إن كلمة مبيد فطري تعني المادة الكيميائية التي لها القدرة على حد الضرر الذي يحدثه الفطر للنباتات أو المنتجات المخزنة. وتنقسم المبيدات الفطرية حسب التأثير إلى ثلاثة أنواع هي :

— المبيدات الموقفة للنمو.

— المبيدات الفطرية القاتلة.

— المبيدات الفطرية للتکاثر والنسل.

ان التلوث الناشئ من استخدام الأسمدة الكيميائية المختلفة بسيط بالمقارنة بالتلويث الناشئ عن استخدام المبيدات الكيميائية خاصة مبيدات الحشرات.

ان للمبيدات الكيميائية تأثيراً سلبياً على البيئة، سواء في التربة أو في الهواء والماء على الرغم من أن لها دوراً إيجابياً نحو حماية النباتات والمحاصيل الزراعية.

وقد بدأت مشكلة تلوث المبيدات الكيميائية للبيئة عندما استخدمت المركبات الكلورية العضوية طويلاً الأجل منذ عام ١٩٤٠م، وذلك لعدم تحللها وثباتها الكيميائي في الهواء والماء والتربة، وأيضاً لانتقالها عبر السلسلة الغذائية بين النباتات والحيوانات والإنسان لسهولة ذوبانها في الدهون.

٤ - الأسمدة :

أولاً - الأسمدة النيتروجينية :


وهي على ثلاثة أنواع :

- ١ - كبريتات الأمونيوم $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ وتحتوي على ٢١٪ نيتروجين.
- ٢ - نترات الأمونيوم NH_4NO_3 وتحتوي على ٣٥٪ نيتروجين.
- ٣ - اليوريا $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$ وتحتوي على ٤٦٪ نيتروجين.

والاليوريا أعلى هذه الأنواع محتوى للنيتروجين ولا ترك مخلفات كيميائية في التربة في حين أن كبريتات الأمونيوم تخلف بعض مركبات الكبريت مثل كبريتات الصوديوم أو البوتاسيوم والتي تزيد من ملحية التربة وتؤثر على حامضية التربة. أما نترات الأمونيوم فمخلفاتها ذائبة وليس ضارة.


ثانياً - الأسمدة الفوسفاتية :

١ - السوبر فوسفات: وينتج بتفاعل خام الفوسفات بحامض الكبريتيك، إذ يتكون فوسفات الكالسيوم الأحادي وهي المادة الرئيسية في هذا السماد وذلك وفقاً للتفاعل :



ويحتوي هذا السماد على ١٦ - ٢٠٪ من خامس أكسيد الفوسفور P_2O_5 .

٢ - السوبر فوسفات الثلاثية: وتصنع بتفاعل خام الفوسفات بحامض الكالسيوم والصنا :



ويحتوي هذا السماد على نسبة عالية من خام أكسيد الفوسفور تتراوح فيما بين ٤٤ - ٥١٪.

٣ - فوسفات الأمونيوم الأحادية: وينتج بتفاعل حامض الفوسفوريك والأمونيا ويحتوي عادة على نسبة ٤٥٪ من خام أكسيد الفوسفور.

ثالثاً - الأسمدة البوتاسية :

وأهمها كبريتات البوتاسيوم وتحضر من تفاعل كلوريد البوتاسيوم مع حمض الكبريتيك وكذلك سmad نترات البوتاسيوم وتحضر بتفاعل كلوريد البوتاسيوم مع حمض النتريك، وتحتوي خامات البوتاسيوم عادة على كلوريد وكبريتات البوتاسيوم وأملاح المغنيسيوم والصوديوم ويفصل كلوريد البوتاسيوم بالتعويم والاذابة ثم البلورة لاستخدام في تحضير الأسمدة البوتاسية (كبريتات ونترات البوتاسيوم).

رابعاً - الأسمدة المركبة :

وهي أسمدة تحتوي على العناصر الغذائية الرئيسية لنمو النباتات (النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم)، وتحضر هذه الأسمدة بخلط السوبر فوسفات الثلاثية وفوسفات الأمونيوم الأحادية مع كلوريد البوتاسيوم وتنتج عادة على أنواع ثلاثة هي:

النوع الأول: ١٨ - ١٨ - ١٨ ويتكون من ١٨٪ نيتروجين و ١٨٪ فوسفات (محسوبة كخام أكسيد الفوسفور) و ١٨٪ بوتاسيوم (محسوبة كأوكسيد البوتاسيوم K_2O).

النوع الثاني: ٢٧ - ٢٧ - ٠ وهو حال من البوتاسيوم وتحتوي على ٢٧٪ من النيتروجين و ٢٧٪ من الفوسفور (محسوبة كخام أكسيد الفوسفور).

النوع الثالث: ٠ - ٢٣ - ٢٣ وهو حال من النيتروجين وتحتوي على ٢٣٪

الكيمياء العامة من الفوسفور (محسوبة كخامس أكسيد الفوسفور) و٢٣٪ من البوتاسيوم والتطبيقات (محسوبة كأكسيد البوتاسيوم).

إضافة إلى تركيبات مختلفة لهذه العناصر. حسب رغبة المستهلك وإحتياج الأرض الزراعية.

٥ - الصابون :

الصابون ملح ينبع عن تفاعل بعض الأحماض الدهنية والإيدروكسيدات مثل الصودا الكاوية (هيدروكسيد الصوديوم) وهيدروكسيد البوتاسيوم. ومن الأحماض الدهنية الشائعة الاستعمال في صناعة الصابون حمض الستاريك والبالميتيك والأوليك واللاوريك والمایریستيك. وهناك طرق مختلفة لإتمام هذا التفاعل وفقاً للحمض الدهني المستعمل وللمواصفات المطلوبة للصابون المنتج. عموماً فإن مادة الصابون تتربّع بما يلي:

٪٤٨,٥	حوماض شحامية
٪٤,٠	جليسرين
٪٣,٢	أكسيد الصوديوم
٪٥,٩	مواد زلالية غير دهنية
٪٢,٤	مواد ملونة
٪٣٦,٠	رطوبة

ومن المواد المضافة لتحسين مواصفات الصابون ما يلي:

كربونات الصوديوم: تضاف لتحسين قلوية الصابون وصلابته.

سيليكات الصوديوم: تساعد على التنظيف ومقاومة التأكسد.


مسحوق السوبيستون: لإظهار الملمس الناعم.

فوسفات الصوديوم الثلاثية: تساعد على التنظيف والتغلب على عسر الماء.

٦ - المنظفات :

تعد المنظفات من المواد المؤثرة على الشد السطحي للماء ومن أهم المواد

الباب الرابع الكيميائية الداخلة في تركيب المنظفات هي سلفونات بنزين الألكيل والتي تحضر بكلوره الهيدروكربونات الكبيرة (عدد ذرات الكربون 12 — 16 ذرة) ليربط جزء البنزين بها وإزالة الكلور ثم تتفاعل مع ثالث أكسيد الكبريت أو مع حامض الكبريتيك الزيتي (أوليوم) وفقاً للتفاعل التالي:



ثم تعادل سلفونات الألكيل بالصودا الكاوية إلى سلفونات الصوديوم وتبرد ثم يضاف إليها هيبوكلوريت الصوديوم لتحول إلى حبيبات بيضاء ناصعة.

وعادة ما تضاف بعض المواد الكيميائية الأخرى لتحسين مواصفات المواد المنظفة وذلك مثل بوليفوسفات الصوديوم الثلاثية وسليلكات الصوديوم القاعدية وكربونات الصوديوم وترابازول البنزين وسيليولوز الكاربوكسي وغيرها.

الصناعات البتروكيميائية

مقدمة

لقد حبى الله سبحانه وتعالى أرض المملكة العربية السعودية بمخزون كبير من البترول والغاز الطبيعي حيث يقدر احتياطي البترول الموجود في المملكة بحوالي ١٧٨ بليون برميل ومع كل برميل من البترول يكون هناك حوالي ٥٠٠ قدم مكعب من الغاز الطبيعي والمرافق. وكما سبق وأن استعرضنا خلال هذا الفصل بأن الصناعات البتروكيميائية تعتمد أساساً على الغاز الطبيعي والمرافق للبترول لذلك فإن المنطق يحتم علينا استغلال هذا الغاز، الذي يحرق ويضيع هدراً، في إنتاج صناعات بتروكيميائية تعود على البلد بعائد اقتصادي يعزز من اعتمادها على البترول الخام كمصدر للاقتصاد ويفتح الآفاق نحو إنشاء صناعات بتروكيميائية متقدمة.

إن المسؤولين في المملكة أخذوا على عاتقهم مسؤولية نقل تكنولوجيا الصناعات البتروكيميائية والاستفادة من المخزون الهائل من الغاز الطبيعي والمرافق للبترول. لذلك أسست الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك SABIC) في عام ١٣٩٦هـ، وكان الهدف من إنشائها هو تولي القيام بإنشاء الصناعات البتروكيميائية والمعدنية وغيرها من الصناعات التي تعتمد على الغاز الطبيعي والمرافق سواء كان مادة خام أو كمصدر للطاقة. إنشأت سابك

وطورت عدة شركات صناعية لتصنيع البتروكيميائيات الأساسية والوسطية ولتصنيع المعادن بالاشتراك مع شركاء أجنبى لهم سابق خبرة في مجال التصنيع وذلك لتكون منتجاتها من أفضل وأجود المنتجات وكذلك لضمان تسويقها في الأسواق العالمية. كما يضمن هؤلاء الشركاء الأجانب تدريب أبناء المملكة ليحملوا أعباء

التصنيع. ويبيّن الجدول ٤ — ٢ أهم الصناعات البتروكيميائية والمعدنية التابعة لباب الرابع الكيمياء والصناعة سابق، إلا أن فحوى هذا الجدول سوف يتضاعف في السنوات القليلة المقبلة وذلك لأن شركة سابك تنشيء في كل عام مزيداً من الشركات لإنتاج المزيد من البتروكيميائيات الأساسية والوسطية. كما وتجدر الإشارة إلى أن المستثمرين في القطاع الخاص بدأوا في إنشاء شركات صناعية تعتمد على منتجات سابك وذلك لإنتاج صناعات كيميائية نهائية لسد حاجات المملكة من السلع المستوردة. كما لا يفوتنا أن ننوه عن شركة التصنيع الوطنية وهي شركة كبيرة تتولى القيام والإشراف على عدد كبير من الصناعات المختلفة سواء البتروكيميائيات أو غيرها.

وما لاشك فيه بأن نمو هذه الصناعات يرجع في الدرجة الأولى إلى المساعدات المالية المقدمة من صندوق التنمية الصناعية الذي أسس عام ١٣٩٤هـ لدعم وتشجيع التنمية الصناعية في المملكة. حيث يحق لكافة المستثمرين الحصول على تراخيص صناعية تقديم طلبات للحصول على قرض يصل نسبته إلى ٥٠٪ من إجمالي تكاليف المشروع بما في ذلك المتطلبات الأولية لرأس المال العامل، وهذه القروض ليس عليها فوائد، ويتم تسديد المبلغ بحد أقصى مدته خمس عشرة سنة.

إلا أنه تجدر الإشارة هنا إلى وجوب توجيه الصناعات الكيميائية إلى الإتجاه الصحيح حتى تتمكن هذه الشركات من تسويق منتجاتها. فمثلاً يجب التركيز على الصناعات الكيميائية التي تستهلك محلياً ثم خليجياً وعربياً وإسلامياً بكثرة. ومن هذه الصناعات هي صناعة غازات الفريون والمنظفات وبعض أنواع البلاستيك والأصباغ والأدوية والفولاذ والألومنيوم وغيرها من الصناعات الكيميائية السهلة التسويق.

وإذا ما قارنا الطلب المتوقع على بعض المواد البلاستيكية في المملكة ودول الخليج بمقدار الإنتاج لهذه الأنواع من البلاستيك في دول الخليج لعام ١٤٠٦هـ، نجد أنه بحلول عام ١٤١٠هـ سيكون هناك فائض في إنتاج مادة بولي إيثيلين بمقدار ٢٠٠ ألف طن عن الاستهلاك محلياً وفائض في إنتاج مادة بولي ستايرين

الكيمايات العامة بحوالى ٢٣٠ ألف طن بينما سيكون هناك زيادة في الطلب على بولي كلوريد فاينيل والتطبيقات بحوالى ٤٤ ألف طن وإحتياج بمقدار ٥٦٩٠٠ طن لمادة بولي بروبيلين. لذلك فإنه من الحكمة التركيز على زيادة إنتاج بولي كلوريد فاينيل والبدء في تصنيع بولي بروبيلين حيث أنه يمكن تسويقهما محلياً وخليجياً بسهولة نظراً لإزدياد الطلب على الصناعات الكيميائية بشكل عام وذلك عند معرفة مقدار الطلب المتوقع عليها.

جدول ٤ - ٢: الصناعات البتروكيميائية والمعدنية التابعة لشركة سابك

المشروع	الموقع	خامات التغذية	الإنتاج	الطاقة الإنتاجية سنوياً(طن)	تاريخ بدء الإنتاج
الشركة السعودية للبتروكيميائيات (صف)	الجبيل	إيثان	اثيلين ثانوي كلوريد الأثيلين ستايبرين إيثانول صودا كاوية	٦٥٦٠٠٠ ٤٥٤٠٠٠ ٢٩٥٠٠٠ ٢٨١٠٠٠ ٣٧٧٠٠٠	١٤٠٥هـ
شركة ينبع السعودية للبتروكيميائيات (ينبت)	ينبع	إيثان	اثيلين جليسوكول بولي أثيلين منخفض الكثافة بولي أثيلين عالي الكثافة	٤٥٥٠٠٠ ٢٢٠٠٠٠ ٢٠٥٠٠٠ ٩١٠٠٠	١٤٠٥هـ
شركة الجبيل للبتروكيميائيات (كيميا)	الجبيل	أثيلين	بولي أثيلين منخفض الكثافة	٢٦٠٠٠٠	١٤٠٥هـ
الشركة السعودية للميثانول (الرازي)	الجبيل	ميشان	ميثانول كيميائي	٦٠٠٠٠٠	١٤٠٣هـ

المشروع	الموقع	خامات التغذية	الإنتاج	طاقة الإنتاجية سنوياً(طن)	تاريخ بدء الإنتاج
الشركة الوطنية للميثanol (ابن سينا)	الجبيل	ميثان	ميثanol كيميائي	٦٥٠,٠٠٠	١٤٠٥ هـ
الشركة العربية للبتروكيميات (بتروكيميا)	الجبيل	إيثان	أثيلين	٥٠٠,٠٠٠	١٤٠٥ هـ
الشركة الشرقية للبتروكيميات (شرق)	الجبيل	أثيلين	بولي أثيلين منخفض الكثافة أثيلين جلايكول	١٣٠,٠٠٠ ٣٠٠,٠٠٠	١٤٠٥ هـ
الشركة السعودية الأوروبية للبتروكيميات (ابن زهر)	الجبيل	ميثانول بيوتيل ايثر بيوتين — ١ بيوتاداين	ميثيل ثالث — بيوتيل ايثر — ايزو بيوتيلدين	٥٠٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ ١٢٤,٠٠٠	١٤٠٩ هـ
شركة الجبيل للأسمدة (سما)	الجبيل	ميثان	بورا	٥٠٠,٠٠٠	١٤٠٣ هـ
شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو)	الدمام	الغاز الطبيعي	بورا حامض كبريتيك ميلامين	٣٣٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠	١٣٨٥ هـ
الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد)	الجبيل	خام الحديد الخردة/الغاز الطبيعي	أسياخ وقضبان التسليح	٨٠٠,٠٠٠	١٤٠٣ هـ
شركة درفلة الصلب (صلب)	جدة	كل الصلب	أسياخ وقضبان التسليح	١٤٠٠,٠٠٠	١٣٨١ هـ

المشروع	الموقع	عوامل التغذية	الإنتاج	الطاقة الإنتاجية مليون(طن)	تاريخ بدء الإنتاج
الشركة الوطنية للغازات الصناعية (غاز)	الجبيل	هواء جوي	نيتروجين أكسجين	٤٣٨٠٠٠ ١٤٦٠٠٠	١٤٠٥ هـ
الشركة الوطنية للبلاستيك (ابن حيان)	الجبيل	اثيلين ثاني كلوريد الاثيلين	كلوريد الفاينيل بولي كلوريد الفاينيل	٢٠٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠٠	١٤٠٦ هـ
مصهر الألمنيوم (أبا)	البحرين	الألومنيا	كلل الألمنيوم اسطوانات بشق	١٧٠٠٠٠	
درفلة الألمنيوم (جارمكو)	البحرين	الألومنيوم	صفائح ورقائق الألمنيوم	٤٠٠٠٠	
شركة الخليج للصناعات البتروكيميائية	البحرين	غاز الطبيعي	أمونيا ميثanol	١٠٠ طن يومياً ١٠٠ طن يومياً	

المواد الخام للصناعات البتروكيميائية :

إن المواد الخام للصناعات البتروكيميائية هي البترول والغاز الطبيعي والمرافق. وتتميز هذه المواد الخام، بإمكانية الحصول عليها بأسعار منخفضة. وتتجذر الإشارة هنا إلى أن مكونات البترول والغاز الطبيعي والمرافق ماهي إلا خليط من المركبات الهيدروكربونية، وتحتختلف هذه المكونات من حقل إلى آخر باختلاف الرواسب الجيولوجية التي تنتج منها.

فمثلا يتتركب الغاز الطبيعي من غازات الميثان والإيثان والبروبان والبيوتان وقليل من البنزين الطبيعي (بستان وأثقل)، كما يحتوي هذا الغاز على شوائب من


ثاني أكسيد الكربون والنتروجين وكربونات الهيدروجين التي تختلف نسبها باختلاف مصدر الغاز كما يتبين من الجدول ٤ - ٣.

جدول ٤ - ٣: تركيب الغاز الطبيعي في أماكن مختلفة من العالم (%) .

مكونات الغاز الطبيعي	هولندا	جرونجن	شلجم	السعودية	العراق	غاز كركوك	غاز حاسي رمل الجزائر	غاز البرقان الكويت
الميثان	٨١.٣	٥٦.٣	٥٩.٦	٨٣.٥	٧٨.٢	١٢.٦	٧.٠	٥.٢
الإيثان	٢٨	٢٠.٠	١٩.٨	٢٠.٠	٢٠.٥	٢٠.٥	٢٠.٨	٢٠.٥
البروبان	٤٠	٤٠	٥٥	٧.٨	٢٠.٠	١٩.٨	٧.٠	٧.٥
البيوتان	٠٢	٠٢	١٩	٤٦	١٩.٨	١٩.٨	٧.٠	٧.٠
البنتان والاثلن	٠١	٠١	١١	٠٩	٠٤	٠٤	٠٤	٠٤
كربونات الهيدروجين	—	—	٧٥	١٦	٧.٥	—	—	—
نيتروجين	١٤	١٤	—	—	—	—	—	—
ثاني أكسيد الكربون	٠٩	١٠.١	٢٧	٠٢	١.٦	٠٢	١.٦	١.٦

(*) Goldstein, Petroleum Chemical Industry - Page 20.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن تحويل مكونات البترول المختلفة إلى مكونات الغاز الطبيعي ومنتجاته أخرى عن طريق التكسير الحراري thermal cracking حيث يتم وفقاً لهذه الطريقة تحويل الألكانات ذات الأوزان الجزيئية المرتفعة (الهيدروكربونات المشبعة العليا) إلى ألكانات وألكينات أصغر وزناً جزيئياً.



الكائنات

الكائنات أصغر

ألكينات

هذا ويمكن فصل المكونات الهيدروكربونية للغاز الطبيعي والمرافق عن بعضها البعض بالتبديد وتحويل بعضها إلى الحالة السائلة نظراً للاختلاف الكبير في

الكيمياء العامة والتطبيقية درجات غليانها (جدول ٤ - ٣). ويمكن فصل ثاني أكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين من الغاز الطبيعي بامتصاصهما بمادة ايثanol أمين. كما ويمكن التخلص من كبريتيد الهيدروجين بغسله بالصودا الكاوية والماء. ويمكن أيضاً أكسدة كبريتيد الهيدروجين إلى كبريت معدني وبالتالي تحويل الكبريت إلى حمض كبريتيك بعدة طرق.

جدول ٤ - ٤: درجة غليان المكونات الهيدروكربونية للغاز الطبيعي

درجة الغليان (°م)	المكونات الهيدروكربونية للغاز الطبيعي
١٦٢ —	ميثان
٨٨٥ —	إيثان
٤٢ —	بروبان
١٢ —	أيزوبوتان
صفر	بيوتان نظامي
٣٦ +	بنتان

أما البترول فيمكن فصله إلى أجزاء بواسطة التقطر المجزأ. هذه الأجزاء مكونة من خليط معقد من الألكانات يصعب فصلها لتقارب درجات الغليان، ويوضح جدول ٤ - ٥ عدد ذرات الكربون المكونة لكل جزء. وتتجدر الإشارة إلى أن البترول يحتوي على مكونات الغاز الطبيعي مذابة فيه داخل مكانته وفي هذه الحالة يطلق



جدول ٤ - ٥ : مكونات البترول

عدد ذرات كربون خليط الألكانات	درجة الغليان لخلط (°م)	الجزء
$C_1 - C_4$	أقل من ٢٠ م	غازات مرافقة
$C_5 - C_6$	٦٠ — ٢٠	إيثر البترول
$C_6 - C_7$	١٠٠ — ٦٠	نفثا (ليغروين)
$C_5 - C_{10}$	٢٠٠ — ٤٠	بنزين
$C_{12} - C_{18}$	٣٢٥ — ١٧٥	كيروسين
$C_{15} - C_{40}$	٥٠٠ — ٣٠٠	زيت خفيف
$C_{15} - C_{40}$	أعلى من ٤٠٠	زيوت تشحيم وازفلت


على هذه الغازات بالغاز المرافق associated gas بينما الغاز الطبيعي توجد مكوناته الباب الرابع الكيمياء والصناعة على شكل غازات جافة غير مختلطة بالبترول.

هذا ويعتبر الجزء البنزيني أهم نواتج البترول إذ يشكل حوالي ٥ - ٢٠٪ من البترول، لذلك كان لابد من تطوير طرق جديدة للحصول على مزيد من هذا الناتج. وقد تم بالفعل عمل هذا بطرق مختلفة أهمها طريقة تكسير البترول Cracking، ويتم وفقاً لهذه الطريقة تحويل الألكانات العليا إلى ألكانات وألكينات Alkenes أصغر ذات أوزان جزيئية منخفضة).


يستخدم الميثان في تهذيب عدة نواتج ذات أهمية كبيرة لعل أهمها الأسمدة والميثanol، وبين الشكل ٤ - ١ المواد المختلفة التي يمكن تصنيعها من الميثان. كما يستخدم الإثان والبروبان في إنتاج الأوليفينات (الألكينات) مثل الإيثلين الذي ينتج من الإثان، والبروبيلين الذي ينتج من البروبان وذلك بواسطة عملية التكسير البخاري steam cracking. كما يستخدم البيوتان لانتاج البيوتاداين عن طريق انتزاع جزيئين هيدروجين. يعتبر الإيثلين والبروبيلين، والبيوتاداين من المواد الأساسية في إنتاج العديد من البتروكيمائيات كما هو موضح بالشكل ٤ - ٢.




هذا ويمكن تحويل بعض مكونات البترول مثل النفاث (هيدروكربون مشبع مكون من ٦ إلى ٧ ذرات كربون) بالتسخين في وجود عوامل مساعدة (الاصلاح بالعامل المساعد catalytic reforming)، إلى مركبات أرomatica. تستخدم هذه المركبات الأرomatica في العديد من المنتجات البتروكيمائية كما هو موضح بالشكل ٤ - ٣.



شكل ٤ - ١: البروكيمايات من الميثان



شكل ٤ - ٢: البتروكيميات من الأثيلين والبروبيلين والبيوتادين



شكل ٤ - ٣: البتروكيميائيات من المركبات الأروماتية

تصنيع البوليمرات :

تطلق كلمة بوليمر على الجزء الضخم المكون من ارتباط بين عدد كبير من جزيئات أصغر مع بعضها البعض، وتسمى هذه الجزيئات الصغيرة مونومرات. توجد بعض البوليمرات في الطبيعة مثل النشا والسليلوز والحرير والمطاط الطبيعي وغيرها. وفي الوقت الحاضر يتوفّر الكثير من البوليمرات التي أمكن تصنيعها (غير متوفرة في الطبيعة) مثل مواد البلاستيك والمطاط الصناعي والألياف الصناعية. تتكون البوليمرات من سلاسل بها مئات أوآلاف من جزيئات المونومرات، قد تكون هذه المونومرات من نفس النوع وقد تكون من نوعين مختلفين. وقد ترتبط مونومرات من نفس النوع بالإضافة دون أن تفقد هذه المونومرات أي جزء منها. ويوضح جدول ٤ - ٦ أمثلة على هذا النوع من البوليمرات. وقد يتم الحصول على البوليمرات بتكافيف جزيئين مختلفين من المونومرات مع فقدان جزء ماء أو غيره من الجزيئات وذلك وفقاً لنوعي المونومرات المستخدمة (جدول ٤ - ٧).

جدول ٤ - ٦: بلمرات بالأضافة

المونومرات	البوليمر	الاستخدامات
الايلين كلوريد الفايبل اكربونيتيل فينيل اسيتات ستايرين بيوتادين	بولي ايلين بولي كلوريد الفايبل بولي اكريلونيتيل بولي فينيل اسيتات بولي استايرين بولي بيوتادين	إنتاج مشغولات بالاستيكية عديدة أنياب، أكياس، قنفونات وغيرها ألياف صناعية مثل الأرلون مواد لاصقة، اللبان مشغولات بلاستك مطاط صناعي أواح شفافة وانيات، بلكسيجلاس عمل أفلام شفافة مثل الساران مطاط صناعي أفلام مقاومة للكيمياويات وعازلة
إيزوبوريتيلين مثيل ماتاكريلات كلوريد فينيلدين كلوروبرين ترافلور ايلين	بولي إيزوبوريتيلين بولي مثيل ماتاكريلات بولي كلوريد فينيلدين بولي كلوروبرين بولي ترافلور ايلين	

جدول ٤ - ٧: بلمرات بالتكاثف


المونوميرات	البوليمر	الاستخدامات
حامض تيرفاليك + ايلين جليکول بلاماء حمض فاليك + جليسيرول بلاماء حمض ماليك + ايلين جليکول هكساميثيلين داي أمين+حامض أديبيك ايلين داي كلوريد+بولي سلفيد الصوديوم فينول + فورمالدهيد بوريا + فورمالدهيد ايلين ثانى ايزوسيانات+ايلين جليکول	بولي ايلين تيريفثالات أصمام راتجات من نوع الألكيد نایلون ٦٦ مطاط بوليسلفید فينول فورمالدهيد بوريا فورمالدهيد بولي بورثان	ألياف صناعية من نوع بولي استر تغليف، مواد ملدنة التغليف والطلاء ألياف صناعية من النايلون مطاط مقاوم للكيمياويات مواد لاصقة ومشغولات راتجية مثل البكاليت مواد لاصقة ولكسوة السجح وصناعة مشغولات بلاستك رغاوي مطاطية تستخدم في العزل والتجيد

أنواع الصناعات الكيميائية الحربية

تشمل الصناعات الكيميائية كل من المتفجرات التقليدية والأسلحة الكيميائية والقنابل الحارقة وفيما يلي نبذة مختصرة عن هذه الصناعات.

المتفجرات التقليدية :

هي عبارة عن مركبات كيميائية تكونت نتيجة لعمليات كيميائية امتصست فيها الطاقة، أي أنها مركبات كيميائية ماصة للحرارة Endothermic compounds وتتصاعد هذه الطاقة عند تأكسدها (تفاعلها كيميائياً). فإذا رافق هذا التأكسد تكون كميات كبيرة من الغازات التي تمدد بتأثير حرارة التأكسد فإنها يمكن أن تؤدي عملاً ميكانيكياً نتيجة لضغط الغاز المتكون فإذا كانت سرعة الغاز المندفع، والمتكون نتيجة لتأكسد هذه المركبات، أقل من ٣٠٠ متر في الثانية فإن هذه العملية تعتبر إحتراق مثل الإحتراق الداخلي في اسطوانات (سلندرات) المكائن، وإذا كان أسرع من ذلك فإنه يعتبر إنفجاراً. يتم التفجير بواسطة مواد كيميائية بادئة للإشعال وهي مواد تنفجر حال إصطدامها أو تسخينها أو ضغطها، وتنقل الإنفجار إلى المتفجرات التي تضاف إليها قبل الإشتعال مباشرة.



يزيد حجمها عشرة آلاف مرة عن حجم نيتروجليسرين المستخدم وذلك عند حرارة التفجير.

والإنفجار عبارة عن تفاعل كيميائي يتم فيه أكسدة شديدة للنيتروجين والكربون والهيدروجين في الجزيء. وأغلب المتفجرات المستخدمة حالياً هي مواد كيميائية تحتوي على عنصر النيتروجين. وهي تحمل في داخل جزيئاتها العامل المؤكّد الضروري لعملية التفجير. ومن الأمثلة على هذه المتفجرات كل من: أملاح حمض




النيتريك مثل نترات الأمونيوم « الخلط مع مواد طبيعية ذات مسام مثل الجلاتين لصناعة أحد أنواع الديناميت»، والأسترات العضوية مثل النيتروجليسرين «يخلط مع مواد طبيعية ذات مسام مثل الجلاتين لصنع نوع آخر من الديناميت»، والنيدروجلينكول والنيدروسيلوز، ومركبات النيترو الأروماتية مثل ثلاثي نيتروفينول «حمض البكريك»، ثائي نيترو بنترين « يستخدم في قذائف المدفعية»، ثلاثي نيتروبنترين « متفجر قوي ولكنه صعب التحضير»، ثلاثي نيترو أنيزول وثلاثي نيتروتولوئين (TNT). وتجدر الإشارة إلى أن ثلاثي نيتروتولوئين هو أكثر المتفجرات شهرة خاصة وأنه يعتبر قياسياً يقارن به المتفجرات الأخرى التقليدية. كما أن المتفجرات النووية عادة تفاص قوتها بما يعادلها من آلاف الأطنان أو ملايين الأطنان منه.

ويجب التنوية على أن المركبات سابقة الذكر في الغالب توجد على شكل مخالف في المتفجرات لكي يتم التحكم فيها ولزيادة قوتها التفجيرية. فمثلاً إضافة خليط من الشمع والسيكلونايت وبودرة الألومنيوم إلى TNT تزيد من قوتها التفجيرية.

يصنع ثلاثي نيتروتولوئين من النترة المتكررة للتولوئين باستخدام حمضي النيتريك والكبريتيك المركزين. علماً بأن التولوئين مادة يمكن الحصول عليها من المنتجات البتروكيميائية.

كما تجدر الإشارة إلى أن معظم مركبات النيترو تحضر بهذه الطريقة، فمثلاً يتم تحضير نيتروجليسرين بمعاملة الجليسرين بحمض النيتريك وال الكبريتيك المركزين.

هذه نبذة مختصرة ولا شك بأن الأبحاث في هذا المجال على قدم وسباق وفي كل يوم يكتشف الكثير من المواد المستخدمة لزيادة فعالية المتفجرات ولكنها تبقى أقل بكثير مما تلحقه الأسلحة الكيميائية أو الجرثومية أو النووية من دمار وقتل جماعي.



الأسلحة الكيميائية :

الأسلحة الكيميائية هي عبارة عن استخدام المواد الكيميائية السامة في الحروب لغرض قتل أو تعطيل الإنسان أو الحيوان. ويتم ذلك عن طريق دخولها الجسم سواء باستنشاقها أو تناولها عن طريق الفم أو ملامستها للعيون أو الأغشية المخاطية.

وهذه المواد الكيميائية قد تكون غازية أو سائلة سريعة التبخر ونادراً ما تكون صلبة، تطلق في الفضاء أو تلقى على الأرض سواء بالرش مباشرة بواسطة الطائرات على ارتفاع منخفض أو وضعها في ذخائر على شكل قنابل أو قذائف بحيث توضع الكيميائيات السامة في أوعية من الرصاص أو الخزف حتى لا تتفاعل مع مواد الانفجار أو مع جدار القذيف، وعند وصول القذيفة إلى الهدف وإنفجارها تصاعد الكيميائيات السامة على شكل أبخنة مسببة الموت الجماعي.

وتتميز الكيميائيات السامة بروائح مميزة ولذلك يمكن الابتعاد عنها أو استعمال الأقنعة والملابس الواقية مما يقلل الأضرار الناتجة عنها. إلا أن هناك كيميائيات اكتشفت إبان نهاية الحرب العالمية الثانية ولم تكن جاهزة للاستعمال إلا بعد نهاية الحرب. تلك الكيميائيات تسمى بغازات الأعصاب التي تسبب شللاً في الأعصاب وأغراض أخرى مما يؤدي إلى الموت، تتميز هذه الغازات عن غيرها بالسمية العالية وبأنها عديمة اللون والرائحة تقريباً، وبذلك يصعب اكتشافها على عكس الأسلحة الكيميائية الأخرى. كما لا يفوتنا التنويه على كميات أخرى لها قدرة غالبة في السمية مثل سم بتولينيوم الذي ينتجه فطر بتولينيوم حيث ينمو هذا

الفطر على اللحوم والأسماك المعلبة الفاسدة في معزل عن الأكسجين مما يتبع
الباب الرابع مادة سامة تعتبر أكثر ألف مرة من سمية غازات الأعصاب، إلا أن هذه السمية
الكيمياء والصناعة تصنف على أنها أسلحة جرثومية نظراً لأنها ناتجة عن الجراثيم.

يوجد عدة أنواع من الكيميائيات مصنفة حسب تأثيرها الفيسيولوجي. تصلح
بأن تستخدم كأسلحة كيميائية وهي: الغازات المسيلة للدموع والغازات الخانقة
— وسممات الدم — وسممات القروح — وغازات القيء — وكيميائيات الهلوسة
— وغازات الأعصاب — وسموم أخرى.

القنابل الحارقة (النابالم):

ت تكون مادة النابالم، التي تدخل في تركيب القنابل الحارقة، من عدة أنواع من الصابون المعدني. وهو صابون عادي يدخل في تركيبه معدن الألومنيوم. ويكون مخلوط هذا الصابون من الصودا الكاوية مضافة إليها أي زيت نباتي يدخل في تركيبه حمض الأوليك، كما يضاف كبريتات البوتاسيوم وكبريتات الألومنيوم. بعد ترسيب وتجفيف الناتج مادة ألفا — نافثول لمنع تأكسد وفساد مادة النابالم. يخلط الجميع بالجازولين فينتج مادة جيلاتينية. قد يضاف معدن المغنتسيوم لكي يعمل على زيادة سمك الوقود وإنتاج حرارة أعلى عند الاحتراق.

تجدر الإشارة إلى أن الذي أشرف على اختراع النابالم هو ل. ف. فيزير أستاذ الكيمياء العضوية بجامعة هارفرد الولايات المتحدة وذلك عام ١٩٤٢م وهو أستاذ صهيوني ساهم في نقل هذه التقنية إلى إسرائيل.

قد تكون القنابل الحارقة على شكل قنابل صغيرة، أو قد تكون كبيرة يصل وزنها إلى ألف رطل وتشغل بواسطة قنبلة متفجرة صغيرة متصلة بها. ينشر هذا النوع من القنابل الحارقة الكبيرة لما يصل في سعته إلى مساحة ملعب لكرة القدم. يؤدي الهجوم بواسطة القنابل الحارقة إلى نشوء حرائق كبيرة كما أن مادة النابالم المستخدمة إذا لامست الجسم تؤدي إلى حروق وتمزقات جلدية. هذا ويوجد عدة أنواع من القنابل الحارقة مثل القنابل الفسفورية (فسفور أبيض) وغيرها. وتتجدر الإشارة إلى أن مادة النابالم والقنابل الحارقة بشكل عام، مثل الأسلحة الكيميائية، محمرة دولياً.

الكيمياء العامة أسئلة عامة :

والتطبيقية

- س ١ : ما هي توقعاتك لمستقبل الصناعات البتروكيميائية في المملكة؟
- س ٢ : ارسم الصيغ الكيميائية للمنتجات البتروكيميائية التالية : كلوريد الفاينيل، ستايرين، بروبيلين، يوريما، عديد كلوريد الفاينيل.
- س ٣ : أذكر المواد الخام الازمة لتحضير كل من :
- (أ) كلوريد الفاينيل.
 - (ب) عديد إيثلين (بولي إيثلين).
 - (ج) ستايرين.
 - (د) بيتادائيين.
- س ٤ : عدد مكونات الغاز الطبيعي وأذكر ثلاثة استخدامات لكل منها.
- س ٥ : بالنظر إلى الصناعات الكيميائية العضوية وغير العضوية، أذكر مكوناتها الكيميائية وبين أيهما عضوي وأيهما غير عضوي.
- س ٦ : بالنظر إلى الصناعات الكيميائية الحربية، بين أي المكونات عضوي وأيهما غير عضوي.

ملحق سريان السوائل

لسريان السوائل fluid flow في الأنابيب أشكال مختلفة تعتمد على سرعة التدفق وخصائص السوائل، ويمكن تسمية السريان مستقرًا في حالة عدم تغير سرعة التدفق مع الزمن، وفي حالة تغير سرعة التدفق مع الزمن فإن السريان يعتبر غير مستقر (مضطرب)، وبين الشكل ١ الفارق بين السريان المستقر والسريان الغير مستقر لتدفق سائل من فتحة اثنتين مختلفتين أحدهما حافظنا على ارتفاع مستوى السائل فيه باستمرار (حالة السريان المستقر) بينما تركنا مستوى السائل في الحالة الثانية يتغير وفقاً لفقدان السائل من الإناء (حالة السريان غير المستقر).

وتعتبر حالة السريان غير المستقر من الحالات المعقدة التي يدخل فيها حساب الزمن وتغييره مع خصائص السوائل وخطوط السريان، والتي يجب حسابها لفترة زمنية كافية ومن ثمأخذ متوسط معدلها. عموماً فإن قوانين سريان السوائل تطبق بسهولة في حالة السريان المستقر.

ويمكن تقسيم سريان السوائل إلى نوعين رئيسيين حسب سرعة السريان وخصائص السائل وذلك اعتماداً على رقم رينولدز Reynolds number والذي يعبر عنه بالمعادلة التالية :

$$Re = \frac{DV\rho}{\mu}$$

حيث أن D طول قطر الأنابيب.

V سرعة السريان.

ρ ، μ كثافة ولزوجة السائل على الترتيب.

وبالتعميض عن الوحدات الصحيحة للمتغيرات الموجودة في رقم رينولدز نجد أن رقم رينولدز ليس له وحدات، وقد اعتمد على هذا الرقم لمعرفة حالة سريان السوائل، ففي الأنابيب تكون حالة السريان رقائقيّة (طبقيّة) متجانسة طالما أن رقم رينولدز أقل من ٢٠٠ في حين أنها تكون مضطربة في حالة زيادة رقم رينولدز عن ٢٠٠، وهناك منطقة انتقالية لحالة سريان السوائل عند رقم رينولدز ٢٠٠ تقريباً إذ تختفي حالة السريان الطبقي وتبدأ حالة السريان المضطرب مع زيادة رقم رينولدز. ويقصد بالسريان الرقائقي (الطبقي) أن طبقات السائل تتحرك بشكل منتظم دون أن تحدث إلى طبقة منه اضطراب للطبقة التي حولها، أما في حالة السريان المضطرب فإن طبقات السائل لا تتحرك بشكل منتظم مع اتجاه حركة السائل إنما يتداخل بعضها بعض، ويمكن تصور هاتين الحالتين إذا ما أدخلنا إبرة دقيقة جداً يخرج منها سائل ملون داخل أنبوب زجاجي يتذبذب فيه السائل في الحالتين المذكورتين (السريان الرقائقي والسريان المضطرب) فإننا سنجد أن السائل الملون في حالة السريان الرقائقي يسلك خطأً مستقيماً بين طبقات السائل في الأنبوب الزجاجي دون أي إخلال أو اضطراب في مساره كما هو موضح في شكل ٢ في حين أنه يختلط مع طبقات السائل في الأنبوب الزجاجي منتقلًا بين سائر الطبقات المضطربة وذلك في حالة السريان المضطرب شكل ٢ ب، وبين الشكل ٣ تكون الانسياب الرقائقي في الأنابيب، وإن سرعة السائل في الأنبوب متناسبة حول مركز الأنبوب، وعادة ما يعبر عن هذه السرعة بالمعادلة التالية :

$$V = V_{\max} \left[1 - \left(\frac{Y}{R} \right)^2 \right]$$

حيث أن V_{\max} هي السرعة القصوى عند مركز الأنبوب.

Y البعد عن مركز الأنبوب.

R طول نصف قطر الأنبوب.


أما معامل الاحتكاك في الأنبوب فيعبر عنه بما يلي:

$$f = \frac{64}{Re}$$


و Re هو رقم رينولدز والذي يجب أن يكون أقل من ٢٠٠٠ لامكان استخدام هذه ملحق سريان العلاقة ولضمان أن السريان يتشكل رقائقي.

ويصعب إيجاد معادلة بسيطة وثابتة لسرعة السائل في حالة السريان المضطرب لاعتماد السرعة بشكل كبير على خصوصية الأنابيب على العكس من السريان الرقائقي والذي لا يعتمد فيه بشكل توزيع سرعة السائل على خصوصية الأنابيب، ومن العلاقات الشائعة لسرعة السوائل في حالة الأنابيب ذات السريان المضطرب العلاقة التالية:


$$V = (1 + 1.33 \sqrt{f}) V_{avg} - 2.04 \sqrt{f} V \log \frac{R}{R-r}$$



شكل ١ : حالات السريان المستقر وغير المستقر




شكل ٢ : السريان الرقائقي (الطبقي) والسريان المضطرب



شكل ٣ : شكل توزيع السرعة على طول ماسورة لأنسياب رقائقي

حيث أن V_{avg} هي السرعة المتوسطة.
 f معامل الاحتكاك.
 R نصف قطر الأنابيب.
 r المسافة من مركز الأنابيب والذي تحسب عنده V .

ويبين الشكل ٤ مقارنة بين توزيع السرعة في حالة السريان الرقائقي والمضطرب.



شكل ٤ : أشكال توزيع السرعات لمعدلات أنسياب متساوية

ويمكن حساب معامل الاحتكاك في الأنابيب بسهولة وبطريقة مباشرة من ملحق سريان الشكل ٥ والذي يعتمد على رقم رينولدز والخشونة النسبية E/D وهي عبارة عن السوائل قسمة معامل خشونة الأنابيب E على قطر الأنابيب، ويمكن حساب الخشونة النسبية مباشرة من الشكل ٦. وبين المثال التالي هذه الطريقة بوضوح.

أوجد معامل الاحتكاك لماء ينساب عند درجة حرارة 20°C في أنابيب قطرها ٥ سم من الصلب بسرعة 1.4 m/s / ثانية؟ (الزوجة الماء الكينماتيكية $= 1.02 \text{ cSt}$ / ثانية).

الحل : أولاً يجب حساب رقم رينولدز.

$$Re = \frac{DV\rho}{\mu} = \frac{DV}{\eta} = \frac{0.5 \text{ m} (1.4 \text{ m/s})}{10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}} = 7 \times 10^5$$

حيث أن η هي الزوجة الكينماتيكية.
من الشكل ٦ فإن الخشونة النسبية للأنبوب E/D تساوي ٩٠٠٠٠٩.
وبذا فإن معامل الاحتكاك f من الشكل ٥ يساوي 135×10^{-4} .
تحرك السوائل نتيجة لاختلاف الطاقة الميكانيكية التي تحملها والتي تنشأ بتأثير عدد من القوى المختلفة. ومن أهم أنواع الطاقة المسببة لحركة السوائل ما يلي:


١ - طاقة الجاذبية :

وتسمى طاقة الوضع، وتتخرج عن ارتفاع كمية من السائل بالنسبة للسطح الذي تسرى إليه، وتناسب هذه الطاقة مع كتلة السائل وارتفاعه، ويمكن حساب هذه الطاقة من المعادلة التالية:


$$E_g = mgz$$

حيث أن m كتلة السائل.
 g عجلة الجاذبية الأرضية.
 z ارتفاع السائل.

قيمة (D/V) للماء عند 60°F (القطر بالبوصة \times السرعة fps)



شكل ٥ : معامل الاحتكاك للمواشير رقم رينيرو لدز



شكل ٦ : معاملات الخشونة (E بالأقدام) للمواشير التجارية

الكيمياء العامة

والتطبيقات

٢ - طاقة ضغط السائل :

تندفع السوائل في الأنابيب المغلقة عادة نتيجة لفرق الضغط من نقطة إلى أخرى، وتتناسب طاقة الضغط طردياً مع فارق الضغط وكتلة السائل وعكسياً مع كثافته وفقاً للمعادلة التالية :

$$E_p = \frac{mg \Delta P}{\gamma}$$

حيث أن P فارق الضغط.

m كتلة السائل.

γ الكثافة النوعية للسائل.

٣ - طاقة الحركة :

وتنشأ هذه الطاقة نتيجة لحركة السائل وتتناسب مع كتلته ومربع سرعته كما يلي:

$$E_k = \frac{1}{2} m V^2$$

حيث أن m كتلة السائل.

V سرعة السائل.

ونها يمكن حساب مجموع طاقة السائل المتحرك بجمع أنواع الطاقة الثلاثة السابقة لتكون:

$$E_T = E_g + E_p + E_k$$

$$= mgz + \frac{mg \Delta P}{\gamma} + \frac{1}{2} m V^2$$

وبقسمة هذه المعادلة على mg نحصل على طاقة السائل لوحدة الوزن:

$$E = z + \frac{\Delta P}{\rho} + \frac{V^2}{2g}$$

وتسمى هذه المعادلة بمعادلة برنولي Bernolli، وقيمتها ثابتة في أي جزء من أجزاء السائل المتحرك، وهي الأساس الذي تحسب به سرعة السائل عند معرفة فارق الضغط أو العكس. ولبيان هذا نورد المثال التالي.

مثال :

مضخة تدفع سائل من خزان فسيح بمعدل ٦٩,١ غالون / دقيقة، (كتافة السائل ١١٤,٨ رطل / قدم^٣) من خلال أنبوب قطره الداخلي ٣,٠٦٨ بوصة إلى خزان آخر خلال أنبوب قطره الداخلي ٢,٠٦٧ بوصة وترتفع نقطة الضغط لهذا الخزان ٥٠ قدماً، وقد وجد أن مجموع فقد الاحتكاك حوالي ١٠ قدماً / رطل. احسب فارق الضغط الناشئ عن هذه المضخة وأحسب الطاقة اللازمة لتحريكها علماً بأن كفاءة المضخة ٦٥٪ وأن السريان خلال الأنابيب مضطرباً.

الحل :

مساحة الأنابيب في جهتيه هي ٠٠٥١٣٤ قدم^٢ و ٠٠٢٣٣ قدم^٢.

$$\text{معدل انسياب السائل} = \frac{69,1 \text{ غالون}}{60 \text{ دقيقة}} = \frac{1 \text{ قدم}^3}{7,481 \text{ غالون}} = \frac{1 \text{ دقيقة}}{1539 \text{ قدم}^3/\text{ثانية}}$$

$$\text{سرعة انسياب السائل بعد الضخ} = \frac{1 \text{ قدم}^3}{1539 \text{ ثانية}} = 6,61 \text{ قدم / ثانية}$$

= سرعة السائل قبل الضخ = صفر (لأن الخزان الأول واسع ومياهه ساكنة).

فارق الضغط بين الخزان = صفر (لأن كليهما مفتوح للضغط الجوي).

بالتعويض في معادلة برنولي نحصل على :

$$E = Z_1 - Z_2 + \frac{V_1^2}{2g} - \frac{V_2^2}{2g} + \frac{P_1 - P_2}{\gamma} - \sum F$$

حيث أن F = مجموع الاحتكاك.
 Z_1 = صفر (بفرض مستوى الماء في الخزان الأول هو الأساس لقياس الارتفاع).

$$Z_2 = 50 \text{ قدم.}$$

$$(O = V_1) \text{ لأن } 0 = \frac{V_1^2}{2g}$$

$$0.678 = \frac{(6.61)^2}{2(32.174)} = \frac{V_2^2}{2g}$$

أي أن :

$$E = 0 - 50 - 0 - 0.678 + 0 - 10 = -60.678$$

ويمكن حساب طاقة الضخ من العلاقة التالية :

$$\text{طاقة الضخ} = m \frac{E}{\eta}$$

$$3.0 = \frac{1}{550} \times 114.8 \times 0.1539 \times \frac{60.678}{0.65} =$$

حيث أن m هو معدل أنساب المادة مقاساً بالرطل / ثانية وحسب من كثافة السائل ومعدل انساب الحجم.
 550 للتحويل من قدم رطل قوة / رطل إلى حصان.

ولحساب فارق الضغط الناشئ عن الضخ نطبق معادلة برنولي عند نقطتين ٣، ٤ الموضحة بالشكل ٧.

$$\text{سرعة السائل قبيل المضخة} = \frac{0,1539}{0,005134} = 3 \text{ قدم / ثانية.}$$


سرعة السائل بعد الضخ = ٦,٦١ قدم / ثانية (كما سبق).
باهتمال فارق الارتفاع بين النقطتين ٣، ٤ فان فارق الضغط يساوي:

$$\frac{\Delta P}{\gamma} = \frac{V_3^2}{2g} - \frac{V_4^2}{2g} - E$$

$$\frac{\Delta P}{\gamma} = \frac{(3)^2}{2(32.174)} - \frac{(6.61)^2}{2(32.174)} + 60.678 = 60.14 \frac{\text{ft lb f}}{\text{lb m}}$$

$$\Delta P = 60.14 (114.8) \frac{1}{144} = 48 \text{ psi}$$

أي أن فارق الضغط هو ٤٨ رطل / بوصة مربعة.






شكل ٧ : شكل توضيحي للمثال المحلول

المراجع

- ١ - محمد الحسن وحسن الحازمي، «أسس الكيمياء العضوية»، الطبعة الأولى، مكتبة الخريجي، الرياض، ٦١٤٠ هـ.
- ٢ - محمد الحسن، «الصناعات الكيميائية ومستقبلها في المملكة»، الطبعة الثانية، مكتبة الخريجي، الرياض، ٧١٤٠ هـ.
- ٣ - محمد الحسن، «الأسلحة الكيميائية والجرثومية والتلوية»، الطبعة الثانية، مكتبة الخريجي، الرياض، ٧١٤٠ هـ.
- ٤ - محمد الحسن وإبراهيم المعتاز، «ملوثات البيئة»، الطبعة الأولى، مكتبة الخريجي، الرياض، ٨١٤٠ هـ.
- ٥ - محمد الحسن وإبراهيم المعتاز، «السلامة في المختبرات والمصانع الكيميائية»، الطبعة الأولى، مكتبة الخريجي، الرياض، ٨١٤٠ هـ.
- ٦ - محمد الحسن، «تجارب عملية في الكيمياء العضوية»، الطبعة الأولى، مكتبة الخريجي، الرياض، ٩١٤٠ هـ.
- ٧ - ناصر السبعي، «عوامل الاطفاء، استعمالها و مجالات تطبيقها وأخطارها»، كلية الهندسة، جامعة الملك سعود الرياض، ٥١٤٠ هـ.
- ٨ - محمد صلاح العنبي، «أسس حسابات الهندسة الكيميائية»، الجامعة التكنولوجية، العراق، ١٩٨٥ م.
- ٩ - يوسف عبدالله شهاب، «الكيمياء الهندسية»، جامعة الموصل، العراق، ٣١٩٨٣ م.
- ١٠ - إبراهيم صالح المعتاز «محطات القوى الكهربائية والبيئة»، سلسلة قضايا بيئية رقم ٢٩، جمعية حماية البيئة، الكويت، ٧١٤٠ هـ.
- ١١ - «موسوعة الكويت العلمية للكيمياء»، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الطبعة الأولى، الكويت، ٦١٩٨٦ م.




- ١٢ — روبرت دوجرتى وجوزيف فرانزيني، «ميكانيكا المائع وتطبيقاتها الهندسية»، ترجمة قداح قداح، دار ماكجروهيل للنشر، نيويورك، ١٩٧٧ م.
- ١٣ — محمود عبدالعزيز وأحمد الانصاري، «ميكانيكا السوائل»، عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، الرياض، ١٤٠٣ هـ.
- ١٤ — «قواعد السلامة بمرافق الكهرباء»، الطبعة الثانية، وزارة الصناعة والكهرباء، الرياض، ١٤٠٤ هـ.

15. L.W. Fine, "Chemistry", 2nd Ed., The Williams & Wilkins Company, Baltimore, 1978.
16. F.M. White, "Fluid Mechanics", McGraw-Hill, New York, 1979.
17. L.F. Hatch and S. Matar, From Hydrocarbons to Petrochemicals, Chapman and Hall Ltd., 1973.
18. N.T. Freeman and J. Whitehead, Introduction to Safety in the Chemical Laboratory, Academic Press Inc., New York, 1982.
19. R.L. Tuve, Principles of Fire Protection Chemistry, National Fire Protection Association, Boston, 1976.



قفاز بلاستيكي يتم رميه بعد انتهاء
العمل في المختبر



مغسلة للعيون في حالة إصابتها
بالمواد الكيميائية



نظارات واقية
محقنة تستعمل لنقل المواد
الحساسة للهواء والماء

مسك معدني بدلاً من مسك
أوعية المواد الكيميائية باليد

مسك جداري لاسطوانات الغازات
لمنعها من السقوط على الأرض



صناديق مغلقة ل التعامل مع المواد الكيميائية
السامة والحساسة للهواء والماء.

ماصبة يدوية بدلاً من سحب
المواد الكيميائية باستخدام القم

بعض أدوات الأمان والسلامة المستخدمة في
المختبرات الكيميائية

الجدول

العناصر التي تقع على يمين الخط السميكي تصنف على أنها لا معادن، والتي تقع على اليسار تصنف على أنها معادن.

١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧

هليوم	He	نيون	Ne
-	-	-	-
بورون	oron	بورون	oron
B	C	N	O
٩٠ ١٠٧	٢٥٥ ١٧٠	٢٠٤ ١٨٠	٢٤٤ ١٦٠
لورون	كربون	روجين	أكسجين
Silicon	Silicon	Phosphorus	Sulfur
Al	Si	P	S
١٣ ٢٦٩٨	١٦ ٢٨	١٥ ٢٩	١٦ ٢٩
البورون	السيلانيوم	الفسفور	الثلوج
Ar	Cl	Br	Xe
-	٢١٦ ٧٠٩٥	٣٥ ٥١ ٧٩٩	٥٤ ١٢١٣
أرجون	Kr	Radium	Radiogen
كربون	بريتيوم	بروم	راديون
Ne	Se	Br	Ra
-	٣٦ ٧٥٥ ٦١٨ ٥٣ ٧٤٣	٣٥ ٧٩٦ ٥١ ٧٩٩	٤٦ - - - - (٢٢٢)
بوريون	زئون	سليون	أرغون
نيكل	Copper	Gallium	Germanium
Ni	Cu	Zn	Ge
٢٨ ١٩١ ٣٢ ٥٨٧	٩٩ ١٩٠ ٢١ ٢٣٥	٣٠ ١٩٥ ٢١	٣٢ ٢٠١ ٣ ٢٨
بلاديوم	فضة	cadmium	جالانيوم
Pd	Ag	Cd	Ge
٤٦ ٢٧. ٤٧ ١٠٦٤	٤٧ ١٩٣ ١٠٧٩	٤٨ ١٩٩ ١١٧٤	٢٠١ ٢٧ ٢٩
بلاتين	ذهب	زنك	صهر
Pt	Au	Hg	Tellurium
٧٨ ٢٩٨ ٤٢ ١٩٥١	٧٩ ٢٩٤ ٢٩٧	٨٠ ٢٠٠ ٢٠٠	٥٠ ١٩٦ ٦٧ ١١٦
راديون	أرغون	رصاص	ستروت
Ra	Xe	Pb	Bi
-	٥٤ ١٢١٣	٨٧ ٧٣٣ ٤٧ ٢٠٧٣	٨٧ ٧٣ ٥٣ ٢٠٩٠
راديون	أرغون	بولونيوم	أتاين
Ra	Xe	Po	At
-	-	٨٨ ٧٣ ٤٢ (٢٠٩)	٨٦ ٧٣ ٥٣ (٢١٠)
١١٠	١١١	١١٢	١١٣

جادريليوم	تربيزوم	ديبورون	هيلازوم	اندوم	تلرولوم	غافرولوم	لوتيونوم
Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
٦٤ ١٧٠ ١٥٧	٦٥ ١٧ ٤٣ ١٥٨	٦٦ ١٢٢ ١٦٢	٦٧ ١٧٧ ١٦٦	٦٨ ١٧٤ ١٦٧	٦٩ ١٧٥ ١٦٨	٧٠ ١٧٠ ١٧٣	٧١ ١٧٧ ١٧٥
كونوم	بركليوم	كاليفورنيوم	لينشانوم	فرومو	مندليفروم	نيبلوم	لورنسيوم
Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
٩٦ ١٢٣ (٢٤٧)	٩٧ ١٣ ٤٣ (٢٤٧)	٩٨ ١٣ ٢٥١	٩٩ ١٣ (٢٥٤)	١٠٠ ١٣ (٢٥٧)	١٠١ ١٣ (٢٥٨)	١٠٢ ١٣ (٢٥٩)	١٠٣ -

الدوري للعناصر

مجموعة
١١

هيدروجين	
H	٢,٢٠
	١٠٠٨


١٢

ليثيوم	بليت
Li	٠,٩٨
	٦,٩٤

بوراسيوم	بوراسيوم
Na	١٢,٩٣
	٢٣,٥

الأقام التي بين قوسين تشير إلى الوزن الذري للنظير الأثقل استقراراً من العنصر المشع.

**



العناصر الانتقالية

	بـ ٨	بـ ٧	بـ ٦	بـ ٥	بـ ٤	بـ ٣	بـ ٢	بـ ١	بـ ٠
كرومات	حديد	منجنيز	موليون	نيكوتين	روبيون	روبيون	روبيون	روبيون	براسيوم
Co	Fe	Mn	Tc	Ru	Rh	Ru	Rh	Rh	K
٥٨,٩	٥٥,٨	٥٥,٩	٥٩	٨,٦,٤,٣,٢	٤,٣	٨,٦,٤,٣,٢	٤,٣	٤,٣	١٩,٠
روبيون	روبيون	روبيون	روبيون	روبيون	روبيون	روبيون	روبيون	روبيون	روبيون
٤٥,٠	٤٥,٩	٤٧,٩	٤٧,٩	٤٧,٩	٤٧,٩	٤٧,٩	٤٧,٩	٤٧,٩	٤٥,٠
٤٠,١	٤٠,١	٤٠,١	٤٠,١	٤٠,١	٤٠,١	٤٠,١	٤٠,١	٤٠,١	٤٠,١
براسيوم	براسيوم	براسيوم	براسيوم	براسيوم	براسيوم	براسيوم	براسيوم	براسيوم	براسيوم
Ca	Cs	Sc	Tl	V	Cr	Mn	Fe	Co	K
٤٠,٢	٤٠,١	٤٠,٠	٤٠,٠	٤٠,٠	٤٠,٠	٤٠,٠	٤٠,٠	٤٠,٠	٤٠,٠
٢٩,١	٢٩,٢	٢٩,٣	٢٩,٣	٢٩,٣	٢٩,٣	٢٩,٣	٢٩,٣	٢٩,٣	٢٩,٣
براسيوم	براسيوم	براسيوم	براسيوم	براسيوم	براسيوم	براسيوم	براسيوم	براسيوم	براسيوم
١٩,٠	١٩,١	١٩,٢	١٩,٣	١٩,٣	١٩,٣	١٩,٣	١٩,٣	١٩,٣	١٩,٣
براسيوم	براسيوم	براسيوم	براسيوم	براسيوم	براسيوم	براسيوم	براسيوم	براسيوم	براسيوم
١٠,٠	١٠,١	١٠,٢	١٠,٣	١٠,٣	١٠,٣	١٠,٣	١٠,٣	١٠,٣	١٠,٣
براسيوم	براسيوم	براسيوم	براسيوم	براسيوم	براسيوم	براسيوم	براسيوم	براسيوم	براسيوم
١٢,٩	١٢,٩	١٢,٩	١٢,٩	١٢,٩	١٢,٩	١٢,٩	١٢,٩	١٢,٩	١٢,٩

بروريوم	سامار	بروميث	نيوديم	براسيديوم	سير
Eu	Sm	Pm	Nd	Pr	Ce
١٥٢,٠	١٥٠,٤	١٤٥,٠	١٤٤,٢	١٤٠,٩	١٤٠,١
بروليوكوبير	بروليوكوبير	بروليوكوبير	بروليوكوبير	بروليوكوبير	بروليوكوبير
Unh	Unp	Unq	Ac	Ra	Fr
(٢٦٣)	(٢٦٢)	(٢٦١)	٢٢٧	٢٢٦	٢٢٣
بروليوكوبير	بروليوكوبير	بروليوكوبير	بروليوكوبير	بروليوكوبير	بروليوكوبير
Th	Pa	U	U	Pa	Th
٢٢٣	٢٢١	٢٢١	٢٢١	٢٢٠	٢٢٣

اللانثانيدات

الاكتينيدات