

سلم تصحيح مقرر : ميكانيك الموائع
الفصل الأول - العام الدراسي 2019-2020

السؤال الأول (10 درجة):

$P_{atm} = \rho_{Hg} * g * 0.74 = 13600 * 9.81 * 0.74 = 98728 \text{ Pas}$ (2 درجة)
نأخذ مستوي تساوي ضغط 1-2:

$$\left. \begin{aligned} P_1 &= P_{atm} + \gamma_W * 1.62 \\ P_2 &= P_A + \gamma_{oil} * 0.75 + \gamma_{Hg} * 0.5 * \sin(30) \\ P_A &= P_{atm} + \gamma_W * 1.62 - \gamma_{oil} * 0.75 - \gamma_{Hg} * 0.5 * \sin(30) \\ P_A &= 98728 + 9810 * 1.62 - 0.9 * 9810 * 0.75 - 13600 * 9.81 * 0.5 * \sin(30) \end{aligned} \right\} \text{(4 درجة)}$$

$P_A(\text{abs}) = 74644 \text{ Pas}$ (2 درجة)

$P_A(\text{gauge}) = P_A(\text{abs}) - P_{atm} \approx -24 \text{ KPa}$ (2 درجة)

السؤال الثاني (15 درجة):

(2 درجة) المحصلة أفقية (رسماً أو كتابة)

(2 درجة) الاتجاه نحو اليسار (رسماً أو كتابة)

(4 درجة) $R = P_c * A = \gamma * h_c * A$

(4 درجة) $R = 9810 * 6 * \frac{\pi * 2^2}{4} = 184.914 \text{ KN}$

(2 درجة) $y_R = y_c + \frac{I_X}{A * y_c}$

(1 درجة) $y_R = 6 + \frac{\frac{\pi * 2^2}{4} * 6^2}{\frac{\pi * 2^2}{4} * 6} = 6.042 \text{ m}$

(2 درجة) $R' = R + A * P = 184914 + \frac{\pi * 2^2}{4} * 2000 = 191.2 \text{ KN}$

السؤال الثالث (10 درجة):

نطبق معادلة بيرنولي بين (1) و(2): وباعتبار الأنبوب أفقي وبإهمال ضياعات الطاقة:

$$\left. \begin{aligned} \frac{P_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2.g} &= \frac{P_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2.g} \\ h_1 + \frac{V_1^2}{2.g} &= h_2 + \frac{V_2^2}{2.g} \\ h_2 &= h_1 + \frac{V_1^2 - V_2^2}{2.g} \end{aligned} \right\} \text{(6 درجة)}$$


من علاقة الاستمرار:

$$\begin{aligned} V_1 * A_1 &= V_2 * A_2 \\ V_2 &= V_1 * \frac{A_1}{A_2} = V_1 * \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^2 = 4 * V_1 \\ h_2 &= 0.76 + \frac{1-16}{2.g} = 0.76 - 0.76 = 0 \end{aligned}$$

سلم تصحيح مقرر : ميكانيك الموائع
الفصل الأول - العام الدراسي 2019-2020

$$h_3 = h_2 + \frac{V_2^2}{2g} = 0 + \frac{16}{2 \cdot 9.81} = 0.82 \text{ m} \dots \dots \dots (4 \text{ درجة})$$

السؤال الرابع (9 درجات):



نطبق معادلة بيرنولي بين (B) و (C): وبإهمال ضياعات الطاقة:

$$\frac{P_B}{\gamma} + \frac{V_B^2}{2g} + Z_B = \frac{P_C}{\gamma} + \frac{V_C^2}{2g} + Z_C$$

$$\frac{V_B^2}{2g} = \frac{V_C^2}{2g}, \quad Z_B = 6 \text{ m}, \quad Z_C = 3 \text{ m}, \quad \frac{P_C}{\gamma} = 0$$

$$\frac{P_B}{\gamma} = 3 - 6 = -3 \text{ m}$$

$$P_B = -3 \cdot 9810 = -29430 \text{ Pas}$$

(5 درجة)

أو من الشكل:

$$\frac{P_B}{\gamma} = -(6 - 3) = -3 \text{ m}$$

$$P_B = -3 \cdot 9810 = -29430 \text{ Pas}$$

السؤال الخامس (10 درجات):

$$T = \frac{2 \cdot A}{C_d \cdot a \cdot \sqrt{2 \cdot g}} [\sqrt{Z_1} - \sqrt{Z_2}] \dots \dots \dots (2 \text{ درجة})$$

$$T_{75\%} = \frac{2 \cdot A}{C_d \cdot a \cdot \sqrt{2 \cdot g}} \left[\sqrt{H} - \sqrt{\frac{H}{4}} \right] \dots \dots \dots (2 \text{ درجة})$$

$$T_{100\%} = \frac{2 \cdot A}{C_d \cdot a \cdot \sqrt{2 \cdot g}} [\sqrt{H} - \sqrt{0}] \dots \dots \dots (2 \text{ درجة})$$

$$\frac{T_{75\%}}{T_{100\%}} = \frac{\sqrt{H} - \sqrt{\frac{H}{4}}}{\sqrt{H}} = 1 - \sqrt{\frac{1}{4}} = 1 - \frac{1}{2} \dots \dots \dots (2 \text{ درجة})$$

$$T_{75\%} = \frac{T_{100\%}}{2} = \frac{200}{2} = 100 \text{ sec} \dots \dots \dots (2 \text{ درجة})$$

السؤال السادس (10 درجات):

$$K_1 = 0.0826 \cdot \lambda \cdot \frac{L_1}{D_1^5} = 0.0826 \cdot 0.02 \cdot \frac{50}{0.1^5} = 8260 \dots \dots \dots (2 \text{ درجة})$$

$$K_1 = K_2 = K_3 = 8260 \dots \dots \dots (1 \text{ درجة})$$

سلم تصحيح مقرر : ميكانيك الموائع
الفصل الأول - العام الدراسي 2019-2020

بإستبدال المجموعة بأنبوب مكافئ ثابت مقاومته:

$$K_e = K_1 + K_e'$$

$$\frac{1}{\sqrt{K_e'}} = \frac{1}{\sqrt{K_1}} + \frac{1}{\sqrt{K_2}} = 0.022$$

$$K_e' = 2066$$

$$K_e = 8260 + 2066 = 10326$$

(4 درجة)

بتطبيق معادلة بيرنولي بين سطحي الخزانين 1 و 2

$$h_f = 10\text{m} \dots\dots\dots (1\text{درجة})$$

$$h_f = K_e * Q^2$$

$$Q = \sqrt{\frac{h_f}{K_e}} = \sqrt{\frac{10}{10326}} = 0.031 \text{ m}^3/\text{s} \dots\dots\dots (2\text{درجة})$$

$$Q_1 = Q = 0.031 \text{ m}^3/\text{s} \dots\dots\dots (1\text{درجة})$$

$$Q_2 = Q_3 = \frac{Q_1}{2} = \frac{0.031}{2} = 0.0155 \text{ m}^3/\text{s} \dots\dots\dots (2\text{درجة})$$

لحساب الضاغط البيزومتري عند نقطة التفرع نطبق بيرنولي بين سطح الخزان 1 ونقطة التفرع:

$$\frac{P_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2.g} + Z_1 = \frac{P_B}{\gamma} + \frac{V_B^2}{2.g} + Z_B + h_{f1}$$

$$\frac{V_1^2}{2.g} = 0, \quad H_1 = \frac{P_1}{\gamma} + Z_1, \quad H_B = \frac{P_B}{\gamma} + Z_B$$

$$H_B = \frac{P_B}{\gamma} + Z_B = H_1 - \frac{V_B^2}{2.g} - h_{f1}$$

$$V_B = \frac{4 \cdot Q_1}{\pi \cdot D^2} = \frac{4 \cdot 0.031}{\pi \cdot 0.1^2} = 3.95 \text{ m/s}$$

$$h_{f1} = K_1 * Q_1^2 = 8260 * 0.031^2 = 7.94 \text{ m}$$

$$H_B = 10 - \frac{3.95^2}{2 \cdot 9.81} - 7.94 = 1.27\text{m}$$

(3 درجة)



د.م. قتيبة السعدي

د.م. وسام نخله